

CÍVKOVÁ SOUPRAVA

TESLA PN 05001

PRO ŠESTIOBODOVÉ SUPERHETY

Cívková souprava TESLA PN 050 01 pro superhetý

Cívková souprava PN 050 01 je určena pro amatérskou stavbu dokonalých šestiobvodových superhetů. Obsahuje: úplnou soustavu cívek pro krátké, střední a dlouhé vlny, včetně příslušného přepinače, vyvažovacích i souběhových kondensátorů a dva úplné mezifrekvenční transformátory v kovových krytech, sladěné na mezifrekvenční kmitočet 452 kc/s.

Ve spojení s otočným kondensátorem $2 \times 400 \text{ pF}$ lze dosáhnouti těchto vlnových rozsahů:

krátké vlny	15,5—51,5 m (19,4—5,8 Mc/s)
střední vlny	185—575 m (1622—522 kc/s)
dlouhé vlny	950—2000 m (316—150 kc/s)

Civky pro krátké, střední a dlouhé vlny i mezifrekvenční zesilovač jsou opatřeny železovými jádry, které zaručují i při malých rozměrech dobrou vysokofrekvenční jakost a umožňují změnu indukčnosti asi o $\pm 6\%$.

Pevné kapacity jak ve vstupních a oscilátorových obvodech, tak v mezifrekvenčních transformátorech tvoří slídové bezindukční kondensátory. Vysokofrekvenční obvody lze pohodlně doložovat dokonalými vyvažovacími kondensátory se vzduchovým dielektrikem a řídit tak jejich počáteční kapacitu.

Stínící kryty mezifrekvenčních transformátorů zaručují malé ztráty a zanedbatelně malé rozptylové pole.

Souprava sestává ze čtyř samostatných montážních celků.

Jsou to:

Destička se vstupními obvody (PK 050 18)

upevňuje se na montážní desku pomocí kovového úhelníku (má-li být namontována kolmo) nebo pomocí šroubků a distančních trubiček. Obsahuje tyto části:

- | | |
|----------|---|
| L 1, L 2 | vstupní cívky pro krátké vlny |
| L 5, L 6 | vstupní cívky pro střední vlny |
| L 8, L 9 | vstupní cívky pro dlouhé vlny |
| C 1 | vyvažovací kondensátor pro krátké vlny 3,5—30 pF vzduch. |
| C 3 | vyvažovací kondensátor pro střední vlny 3,5—30 pF vzduch. |
| C 6 | vyvažovací kondensátor pro dlouhé vlny 3,5—30 pF vzduch. |
| C 5 | slídový kondensátor 40 pF $\pm 1\%$ |

Desfička oscilátoru s přepinačem (PK 050 17)

upevňuje se pomocí dvou 3 mm šroubků po stranách osy přepinače.

Obsahuje tyto části:

L 3, L 4	cívky oscilátoru pro krátké vlny	
L 7	cívku oscilátoru pro střední vlny	
L 10	cívku oscilátoru pro dlouhé vlny	
C 2	vyvažovací kondensátor pro krátké vlny	3,5—30 pF vzduch.
C 4	vyvažovací kondensátor pro střední vlny	3,5—30 pF vzduch.
C 7	vyvažovací kondensátor pro dlouhé vlny	3,5—30 pF vzduch.
C 8	paralelní kondensátor pro dlouhé vlny	64 pF \pm 5% slída
C 9	souběhový kondensátor pro střední vlny	346 pF \pm 2% slída
C 10	souběhový kondensátor pro dlouhé vlny	230 pF \pm 2% slída
	třípolohový vlnový přepinač	

Mezifrekvenční transformátory (prvý PK 854 05, druhý PK 854 09)

upevňují se nasunutím do výřezu v montážní desce a zajišťují klínkem po nasnutí kovového krytu.

Sestávají z těchto částí:

L 11	anodová cívka prvého mezifrekvenčního transformátoru	
L 12	mřížková cívka prvého mezifrekvenčního transformátoru	
L 13	anodová cívka druhého mezifrekvenčního transformátoru	
L 14	mřížková cívka druhého mezifrekvenčního transformátoru	
C 11	slídový kondensátor	200 pF \pm 2%
C 12	slídový kondensátor	200 pF \pm 2%
C 13	slídový kondensátor	200 pF \pm 2%
C 14	slídový kondensátor	200 pF \pm 2%

Mezifrekvenční transformátory jsou sladěny již z továrny na 452 kc/s., po montáži stačí změny vzniklé přídavnými kapacitami vyvážiti mírným natočením železových jader.

Spojení jednotlivých dílů soupravy se provádí pájením na označená pájecí očka. Zapojení, pájecí body, mechanické upevnění je zřejmé z následujících obrázků.





Schéma zapojení vysokofrekvenčních obvodů


Tabuľka vlnového prepinača


Rozsah	Seprané dôteky
krátké vlny	42-43-44, 55-57
stredné vlny	44-45-46, 49-50-52, 57-58
dlhé vlny	60-61




Zapojení vstupných obvodů

Zapojení oscilátorových obvodů






Schema zapojení mezifrekvenčního zesilovače




otvory v chassis
pro upevnění
mf transformátoru

Zapojení a rozměry mezifrekvenčních transformátorů



Rozměry destičky se vstupními obvody



Rozměry destičky oscilátoru s přepinačem

Pokyny pro montáž

- Destičku se vstupními obvody umístěte tak, aby nebyla příliš vzdálena od destičky oscilátoru (krátké spoje), ale aby navzájem byly obě cívkové soustavy pokud možno odstíněné. Nejlépe tak, aby stály navzájem kolmo jedna nad a druhá pod kovovou montážní deskou.
- Mezifrekvenční transformátory umístěte tak, aby přívody od elektronek k jednotlivým pájecím bodům byly co nejkratší a aby železová jádra byla dobře přístupna otvory v kovovém krytu.
- Jednotlivé části upevněte dokonale mechanicky na montážní desku podle uvedených pokynů.
- Spoje vedeť pokud možno nejkratší cestou k jednotlivým pájecím bodům. Pájejte za použití kyselin prosté pájecí pasty (nejlépe kafafunou) dostatečně teplou pájkou.
- Železovými jádry lze natáčeti pomocí dřívka zabroušeného na způsob šroubováku, vyvažovacími kondensátory pomocí klíče z izolační hmoty (šestihran o průměru opsané kružnice 7 mm).
- Zajištění vyvážených částí proveděte zakápnutím nepatrnným množstvím parafinu nebo čistého včelího vosku.

Rozměry a váhy

Obj. čís.	Rozměry a váha					Potřebný montážní prostor			
	PK05018	PK05017	PK85405	PK85409		PK05018	PK05017	PK85405 PK85409	
výška	45 mm	50 mm	106 mm	106 mm	50 mm	55 mm	92 mm	16 mm	
šířka	60 mm	67 mm	38 mm	38 mm	60 mm	70 mm	40 mm	38 mm	
hloubka	80 mm	101 mm	36 mm	36 mm	80 mm	65 mm	40 mm	20 mm	
váha	5,5 dkg	11 dkg	5,5 dkg	5,5 dkg	—	—	—	—	



Dodavatel: TESLA, n. p., Praha - Hloubětín