

**Cívková souprava JISKRA AS 631 pro superhety a miniaturními elektronkami.**

Cívková souprava JISKRA AS 631 je určena pro amatérskou stavbu superhetů, pro tři vlnové rozsahy, s použitím miniaturních elektronek. Je provedena jako jediný díl, ve kterém jsou namontovány všechny vstupní a oscilátorové cívky, doladovací kondensátory a přepinač. Vyznačuje se tím, že má výborné elektrické vlastnosti, malé rozměry, snadno se montuje, je mechanicky pevná a k přijimači se zapojuje pouze čtyřmi spoji. Vstupní a oscilátorové cívky se pro každý rozsah zapojují samostatně.

Všechny cívky jsou laditelné železovým jádrem a paralelně ke každé cívce je zapojen doladovací kondensátor. Pomoci těchto ladících prvků je snadné nastaviti souběh na všech vlnových rozsazích. Cívková souprava JISKRA AS 631 je určena pro miniaturní elektronky typu 6 H 31.

Jako vhodný ladící kondensátor k cívkové soupravě doporučujeme otočný kondensátor TESLA 2x400 pF EK 215 240, se kterým se dosáhnou následující vlnové rozsahy:

Krátké vlny 5,8 - 18,4 Mc/s/ 51,8 - 16,3/

Střední vlny 525 - 1610 kc/s/ 572 - 186 m/

Dlouhé vlny 150 - 300 kc/s/ 2000 - 1000 m/

Oscilátorové cívky jsou maladěmy o 452 kc/s na vyšší frekvenci, proto je nutné, aby mezifrekvenční zesilovač byl mastaven na tento kmitočet. Jako vhodné mezifrekvenční transformátory doporučujeme JISKRA MF 452/I a MF 452/II, které jsou v miniaturním provedení.

**Sladovací body:**

Je-li dodržen mezifrekvenční kmitočet 452 kc/s, a použít ladící kondensátor 2x400 pF pak sladovací body jsou:

**Krátké vlny:**

6,95 Mc/s  
13,8 Mc/s

- nastavuje se jádrem u cívek L1 a L4
- nastavuje se dolad. kondensátorem C1 a C4

**Střední vlny:**

600 kc/s  
1500 kc/s

- nastavuje se jádrem u cívek L2 a L5
- nastavuje se dolad. kondensátorem C2 a C5

**Dlouhé vlny:**

160 kc/s  
250 kc/s

- nastavuje se jádrem u cívek L3 a L6
- nastavuje se dolad. kondensátorem C3 a C6


**Cívková souprava AS 631 obsahuje tyto části:**

- |     |   |
|-----|---|
| L1  | - vstupní cívka pro krátké vlny                         |
| L2  | - vstupní cívka pro střední vlny                        |
| L3  | - vstupní cívka pro dlouhé vlny                         |
| L4  | - oscilátorová cívka pro krátké vlny                    |
| L5  | - oscilátorová cívka pro střední vlny                   |
| L6  | - oscilátorová cívka pro dlouhé vlny                    |
| C1  | - dolad. kondensátor pro krátké vlny vstup 3-30 pF      |
| C2  | - dolad. kondensátor pro střední vlny vstup 3-30 pF     |
| C3  | - dolad. kondensátor pro dlouhé vlny vstup 3-30 pF      |
| C4  | - dolad. kondensátor pro krátké vlny oscilátor 3-30 pF  |
| C5  | - dolad. kondensátor pro střední vlny oscilátor 3-30 pF |
| C6  | - dolad. kondensátor pro dlouhé vlny oscilátor 3-30 pF  |
| C7  | - slídový kondensátor 396 pF 2 %                        |
| C8  | - slídový kondensátor 170 pF 2 %                        |
| C9  | - slídový kondensátor 80 pF 5 %                         |
| C10 | - slídový kondensátor 100 pF 5 %                        |


**Montáž.**

Cívková souprava AS 631 je řešena tak, že ji lze připevniti na chassis pomocí dvou šroubů na vlnovém přepinači. Je nutné dbát, aby přepinač byl pevně přisrgubován a tím předem vyloučeno nespolehlivé spojení s chassis, neboť všechny uzemňovací konce cívek jsou spojeny s kovovou částí vlnového přepinače, tím odpadá uzemňovací spoj. Při montáži soupravy na izolační material je nutné přepinač spojiti s můlovým potenciálem v přijimači.


Při zapojení dbejte, aby bylo provedeno přesně podle uvedeného návodu, a tím si zajistíte dobrý výkon celého přijimače.



ZAPOJENÍ CÍVKOVÉ SOUTRAVY „AS 631“



SCHEMA CÍVKOVÉ SOUPRAVY „AS 631“



HLAVNÍ ROZMĚRY CÍVKOVÉ SOUPRAVY „AS 631“

