

50



TEMA

GENERÁTOR 10 Hz – 10 MHz  
ГЕНЕРАТОР 10 Гц - 10 МГц  
GENERATOR 10 Hz to 10 MHz

BM 519

**OBSAH**

1. Rozsah použití přístroje . . . . .	2
2. Sestava úplné dodávky . . . . .	2
3. Technické údaje . . . . .	3
4. Princip činnosti přístroje . . . . .	5
5. Pokyny pro vybalení, sestavení a přípravu přístroje k provozu . . . . .	7
6. Návod k obsluze a používání přístroje .	8
7. Popis mechanické konstrukce přístroje .	11
8. Podrobný popis zapojení . . . . .	11
9. Pokyny pro údržbu přístroje . . . . .	14
10. Pokyny pro opravy . . . . .	15
11. Pokyny pro dopravu a skladování . . .	24
12. Údaje o záruce . . . . .	24
13. Rozpis elektrických součástí . . . . .	25
14. Přílohy	

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Диапазон применения прибора . . . . .	2
2. Комплектность поставки . . . . .	2
3. Технические данные . . . . .	3
4. Принцип действия прибора . . . . .	5
5. Инструкция по распаковке, монтажу и подготовке прибора для эксплуатации	7
6. Руководство по обслуживанию и применению прибора . . . . .	8
7. Описание механической конструкции	11
8. Подробное описание включения . . . . .	11
9. Указания по уходу за прибором . . . . .	14
10. Указания по ремонту . . . . .	15
11. Указания по транспортировке и хранению . . . . .	24
12. Условия гарантии . . . . .	24
13. Спецификация электрических деталей	25
14. Приложения	

**CONTENTS**

1. Scope of application of the instrument . . . . .	2
2. Contents of a complete consignment . . . . .	2
3. Technical data . . . . .	3
4. Principle of the instrument operation . . . . .	5
5. Instructions for unpacking the instrument, its assembly and preparations for use . . . . .	7
6. Instructions for manipulation and use of the instrument . . . . .	8
7. Description of the mechanical design of the instrument . . . . .	11
8. Detailed description of the circuitry . . . . .	11
9. Instructions for maintenance of the instrument . . . . .	14
10. Instructions for repairs . . . . .	15
11. Instructions for storage . . . . .	24
12. Guarantee . . . . .	24
13. List of electrical components . . . . .	25
14. Enclosures	

Vzhledem k rychlému vývoji světové elektroniky mění se obvody a přistupují a zlepšují se součásti našich přístrojů.

Někdy vinou tisku a požadavků expedice se nám nepodaří zanést tyto změny do tištěných příruček.

Změny se proto v případě potřeby uvádějí na zvláštním listě.

Ввиду быстрого темпа развития мировой электроники изменяются схемы, появляются новые и совершенствуются детали наших приборов.

Иногда по вине печати или требований экспедиции не удается внести эти изменения в напечатанные пособия.

В таких случаях они приводятся на отдельном листе.

Owing to the rapid development of electronics in the world, the circuits of our instruments are altered and components of new types or improved design are employed.

Sometimes, due to printing terms or the requirement of speedy shipping, it is impossible to include a description of such alterations in the appropriate printed manual.

Therefore, if necessary, such alterations are given in a loose leaf.

BM 519

Výrobní číslo

Заводской номер:

Production No.: .....

## Generátor 10 Hz – 10 MHz

Generátor je určen pro rychlá a přesná měření na video a nf zesilovačích, filtroch apod. v laboratořích i v provozu.

## Генератор 10 Гц - 10 МГц

Генератор предназначен для быстрых и точных измерений видеоусилителей, усилителей НЧ, фильтров и т. д. в лабораториях и на производстве.

## Generator 10 Hz to 10 MHz

This generator is intended for speedy and accurate measurements on video and AF amplifiers, filters, etc. in laboratories as well as in production.

Завод-изготовитель:

Makers:

Výrobce:

TESLA BRNO, n. p., 612 45 Brno, Purkyňova 99, ČSSR

**1. ROZSAH POUŽITÍ PŘÍSTROJE**

Generátor je plně tranzistorový zdroj střídavého napětí pro laboratorní a provozní měření v širokém pásmu kmitočtů.

Vzhledem k přesnému zeslabovači, voltmetu a malé kmitočtové závislosti výstupního napětí je vhodný ke kontrole milivoltmetrů, měření zisku, snadnému měření kmitočtových závislostí apod.

**1. ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА**

Генератор BM 519 является полностью транзисторизированным источником напряжения переменного тока для лабораторных и эксплуатационных измерений в широкой зоне.

Вследствие точного усилителя, вольтметра и небольшой частотной зависимости выходного напряжения, является он подходящим для контроля милливольтметров, измерение прибыли, для легкого измерения частотных зависимостей и т. п.

**1. SCOPE OF APPLICATION OF THE INSTRUMENT**

The TESLA BM 519 generator is a fully transistorized source of AC voltages for use in measurements within a wide frequency range in laboratories as well as in production.

With regard to the employed precision attenuator and output voltmeter, as well as the low dependence of the produced voltage on the selected frequency, the generator is suitable for the testing of millivoltmeters and for the measurement of gain, frequency dependence, etc.

**2. SESTAVA ÚPLNÉ DODÁVKY**

Generátor BM 519	
Průchozí zátěž 75 Ω	1AK 057 36
Průchozí zátěž 600 Ω	1AK 057 37
Kabel (BNC - BNC)	1AK 642 16
Kabel (BNC - Tesla)	1AK 642 15
Svorka dvojitá (Přechod BNC - zdířka)	1AK 484 15
Sítová šňůra	1AK 643 53
Pojistka	0,4 A/250 V
Pojistka	0,2 A/250 V
Instrukční knížka	
Záruční list	
Balící list	

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ**

Генератор BM 519	
Проходная нагрузка 75 Ом	1AK 057 36
Проходная нагрузка 600 Ом	1AK 057 37
Кабель (BNC - BNC)	1AK 642 16
Кабель (BNC - Тесла)	1AK 642 15
Зажим двойной (переход BNC - гнездо)	1AK 484 15
Сетевой шнур	1AK 643 53
Предохранитель	0,4 A/250 В
Предохранитель	0,2 A/250 В
Инструкционная книга	
Гарантийный лист	
Упаковочный лист	

**2. CONTENTS OF A COMPLETE CONSIGNMENT**

Generator BM 519	
Open-circuit (feed-through) load 75 Ω	1AK 057 36
Open-circuit (feed-through) load 600 Ω	1AK 057 37
Cable (BNC - BNC)	1AK 642 16
Cable (BNC - TESLA)	1AK 642 15
Twin terminal (transition BNC - socket)	1AK 484 15
Mains cord	1AK 643 53
Fuse	0,4 A/250 V
Fuse	0,2 A/250 V
Instructions Manual	
Guarantee Certificate	
Packing Note	

**Náhradní díly, které lze objednat u výrobce**

Oscilátor	1AK 053 20
Zeslabovač	1AK 053 18
Transformátor	1AN 667 08
Voltmetr	1AF 853 60
Zesilovač	1AF 853 62
Stabilizátor	1AF 853 64

**Запасные части, поставляемые по специальному заказу**

Генератор	1AK 053 20
Аттенюатор	1AK 053 18
Трансформатор	1AN 667 08
Вольтметр	1AF 853 60
Усилитель	1AF 853 62
Стабилизатор	1AF 853 64

**Spare Parts supplied on special order**

Oscillator	1AK 053 20
Attenuator	1AK 053 18
Transformer	1AN 667 08
Voltmeter	1AF 853 60
Amplifier	1AF 853 62
Stabilizer	1AF 853 64



Zkreslení:	< 1% na kmitočtech 10 Hz + ÷ 1 MHz < 3% na kmitočtech 1 - 4 MHz < 5% na kmitočtech 4 MHz + ÷ 10 MHz pro výstupní napětí do 1 V/75 Ω	Искажение: - 10 Гц - 1 МГц - 3% на частотах 1 МГц - 4 МГц - 5% на частотах 4 МГц - 10 МГц при выходном напряжении до 1 В/ 75 Ом	Distortion: - 1% на частотах 10 Гц - 1 МГц - 3% на частотах 1 МГц - 4 МГц - 5% на частотах 4 МГц - 10 МГц при выходном напряжении до 1 В/ 75 Ом	< 1% at frequencies from 10 Hz to 1 MHz; < 3% at frequencies from 1 MHz to 4 MHz; < 5% at frequencies from 4 MHz to 10 MHz for output voltages up to 1 V/75 Ω
Úroveň hluku:	< 60 dB při max. úrovni výstupního napětí	Уровень шума:	< 60 дБ при максимальном уровне выходного напряжения	Noise level: - 60 dB at max. output voltage level

**Průchodní zátěže**

1AK 057 36: 75 Ω ± 0,5%  
 1AK 057 37: 600 Ω ± 0,5%  
 Dovolené zatížení: max. 0,2 W  
 Změna sítového napětí +10% —12% nemá vliv na  
 parametry přístroje.

**Проходная загрузка**

1AK 057 36: 75 Ом ± 0,5%  
 1AK 057 37: 600 Ом ± 0,5%  
 Допустимая загрузка: макс. 0,2 Вт  
 Изменение сетевого напряжения +10%, —12%  
 не имеет влияния на параметры прибора.

**Open-circuit (feed-through) loads**

1AK 057 36: 75 Ω ± 0,5%  
 1AK 057 37: 600 Ω ± 0,5%  
 Max. permissible load: 0.2 W  
 Mains voltage variations by +10%, —12% have no  
 influence on the parameters.

**Pracovní podmínky**

Pracovní teplota okolí: +5 °C až +40 °C

Relativní vlhkost: 40 % až 80 %

Tlak vzduchu: 86 000 N/m<sup>2</sup> až 106 000 N/m<sup>2</sup>

Napájecí napětí: 220 V/120 V +10% + —12%

Napájecí kmitočet: 47 ÷ 63 Hz

Druh napájecího  
proudů: střídavý - sinusový, zkreslení  
menší než 5%

Příkon: 30 VA

**Рабочие условия**

Рабочая температура окружающей среды:  
от +5 °C до +40 °C

Релятивная  
влажность: 40% - 80%

Давление воздуха: 86 000 Н/м<sup>2</sup> - 106 000 Н/м<sup>2</sup>

Питательное  
напряжение: 220 В/120 В +10%,  
—12%

Питающая частота: 47 - 63 Гц

Вид питающего тока: переменный - синусный, ис-  
кожение меньше чем  
5%

Потребляемая  
мощность: 30 ВА

**Operating conditions**

Ambient temperature  
range: +5 °C to +40 °C

Relative humidity  
range: 40% to 80%

Atmospheric  
pressure range: 86,000 N/m<sup>2</sup> to 106,000 N/m<sup>2</sup>

Powering voltage: 220 V or 120 V +10% —12%

Powering  
frequency range: 47 to 63 Hz

Powering current: AC, sinusoidal waveform,  
distortion less than 5%

Power consumption: 30 VA

Jištění:	tavná pojistka 0,2 A 220 V 0,4 A/120 V	Захиста:	плавкий предохранитель 0,2 A/220 В 0,4 A/120 В	Protection:	By fuses: 0.2 A for 220 V, or 0.4 A for 120 V
Osazení:	diody 14 ks tranzistory 20 ks Zenerovy diody 3 ks	Рабочий комплект:	14 диодов 20 транзисторов 3 стабилитронов	Complement:	diodes — 14 pcs. transistors — 20 pcs. Zener diodes — 3 pcs.
Bezpečnostní třída I		Класс безопасности I		Intrinsic safety:	Class I
Stupeň odrušení S		Ступени подавления помех S		Interference suppression:	Grade S
Vnější elektrické pole:	zanedbatelně malé	Внешнее электрическое поле:	Пренебрегаемо небольшое	External electric field:	Negligible
Vnější magnetické pole:	zanedbatelně malé	Внешнее магнитное поле:	Пренебрегаемо небольшое	External magnetic field:	Negligible
Poloha přístroje:	libovolná	Позиция прибора:	Любая	Working position:	Arbitrary
Rozměry přístroje:	šířka 475 mm výška 190 mm hloubka 400 mm váha 12 kg	Размеры прибора:	ширина 475 мм высота 190 мм глубина 400 мм вес 12 кг	Dimensions and weights: Unpacked:	Width 475 mm Height 190 mm Depth 400 mm Weight 12 kg
Rozměry zabaleného přístroje:	šířka 713 mm výška 438 mm hloubka 588 mm váha 20 kg	Размеры упакованного прибора:	ширина 713 мм высота 438 мм глубина 588 мм вес 20 кг	Packed:	Width 713 mm Height 438 mm Depth 588 mm Weight 20 kg

#### 4. PRINCIP ČINNOSTI PŘÍSTROJE

##### Blokové schéma

Generátor se skládá z vlastního oscilátoru, koncového zesilovače, zeslabovače, detektoru a stabilizovaného zdroje. Oscilátor je typu RC s Wienovým mostem laděným kapacitou. Amplituda je stabilizována změnou dynamického odporu diod v odpovídající části Wienova mostu. Koncový zesilovač má

#### 4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

##### Блок-схема

Генератор состоит из собственного генератора, концевого усилителя, аттенюатора, детектора и стабилизированного источника. Генератор типа RC с мостом Вина, настроенным емкостью. Амплитуда стабилизируется изменением динамического сопротивления диодов в части сопротивления моста Вина. Концевой усилитель имеет выходной импеданс 75 Ом (или 600 Ом с добавочным сопротивлением).

#### 4. PRINCIPLE OF THE INSTRUMENT OPERATION


##### Block diagram

The generator TESLA BM 492 consists of an oscillator, final amplifier, attenuator, detector and a stabilized power supply. The oscillator is of the RC type and employs a capacitance-tuned Wien bridge. The amplitude of the generated AC voltage is stabilized by controlling the dynamic resistance of the diodes in the resistance part of the Wien bridge. The output impedance of the final

výstupní impedanci  $75 \Omega$  (nebo  $600 \Omega$  s předřadným odporem).  
Výstupní voltmeter měří napětí přímo na výstupním zosilovači.

Выходной вольтметр измеряет напряжение прямо на выходном усилителе.

amplifier is  $75 \Omega$  (or  $600 \Omega$  with a series resistor employed).  
The output meter indicates the voltage across the output of the final amplifier.



Obr. 1 Рис. 1 Fig. 1

- 1 — Zesilovač
- 2 — Koncový zesilovač
- 3 — Zeslabovač
- 4 — Regulace amplitudy
- 5 — Detektor
- 6 — Stabilizovaný zdroj
- M — Měřidlo

- 1 — Усилитель
- 2 — Концевой усилитель
- 3 — Аттенюатор
- 4 — Регуляция амплитуды
- 5 — Детектор
- 6 — Стабилизированный источник
- М — Измерительное устройство

- 1 — Amplifier
- 2 — Final amplifier
- 3 — Attenuator
- 4 — Amplitude control
- 5 — Detector
- 6 — Supply of rectangular voltage
- M — Meter

## 5. POKYNY PRO VYBALENÍ, SESTAVENÍ A PŘÍPRAVU PŘÍSTROJE K PROVOZU

Přístroj nevyžaduje žádných zásahů před uvedením do chodu a po vybalení je okamžitě schopen používání. V případě zaslání přístroje k výrobci je třeba, aby byl přístroj zabalen do balení, ve kterém byl dodán. Zejména je třeba, aby polyetylenový sáček byl neprodryšně uzavřen.

Před připojením na síť se přesvědčíme, zda je přístroj přepojen na správné síťové napětí. Přepojení se provádí kotoučkem voliče na zadní stěně přístroje.

Vyšroubujeme šroub uprostřed voliče napětí, kotouč voliče povytáhneme a natočíme tak, aby číslo udávající správné síťové napětí bylo pod trojúhelníkovou značkou.

Šroub opět zašroubujeme, a tím kotouček zajistíme.

Z výrobního závodu je přístroj nastaven na napětí sítě 220 V.

Při změně síťového napětí je nutno vyměnit také pojistky.

Propojíme nástrčkou síťový přívod a zapnutím síťového spínače uvedeme přístroj do provozu, což je indikováno kontrolní žárovkou. Nastavíme mechanickou nulu měřidla výstupního voltmetru.

Po uplynutí doby náběhu (15 min.) je přístroj připraven k používání.

Generátor je konstruován v bezpečnostní třídě I podle ČSN 35 6501, to znamená, že kovové části přístroje přístupné dotyku jsou spojeny s ochran-

## 5. ИНСТРУКЦИИ ПО РАСПАКОВКЕ, МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКЕ ПРИБОРА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор не требует никаких вмешательств перед приведением его в ход и после распаковки моментально способен для применения. В случае посылки прибора по адресу изготовителя нужно, чтобы прибор был упакован в тару, в которой был поставлен. Особенно нужно, чтобы полиэтиленовый мешочек был закрыт и не произошло его повреждение. Перед присоединением к сети убедитесь, присоединен ли прибор к правильному сетевому напряжению. Перестановка на иное напряжение исполняется диском искателя на задней стенке прибора.

Вывинчиваем винт в середине искателя напряжений, диск искателя слегка вытягиваем и вращаем так, чтобы число, сообщающее правильное сетевое напряжение было под знаком треугольника. Винт вновь завинчиваем а этим одновременно фиксируем диск.

Прибор из завода-изготовителя установлен на напряжение сети 220 В.

Соединяем присоединительным штексером сетевой ввод и включением сетевого выключателя приведен прибор в эксплуатацию, что индицируется сигнальной лампой. Устанавливаем механический ноль измерительного прибора выходного вольтметра.

По истечении срока срабатывания (15 мин.) прибор готов для применения.

Генератор конструируется в классе безопасности 1. по МЭК, это значит, что металлические части прибора, доступные для соприкосновения, соединяются с защитным проводом и изоляция контактов, находящихся под напряжением, соответ-

## 5. INSTRUCTIONS FOR UNPACKING THE INSTRUMENT, ITS ASSEMBLY AND PREPARATIONS FOR USE

It is unnecessary to carry out any assembly or adjustment before setting the TESLA BM 492 generator in operation, as it is ready for application immediately after being unpacked. (It is advisable to save the original packing material for reuse should the generator have to be transported again.) The polyethylene bag must be sealed and undamaged. Before connecting the generator to the mains, it is essential to check whether it is set to the available mains voltage. The mains voltage selector on the back panel of the generator serves for altering its voltage setting — if necessary. The procedure is as follows:

First the retaining screw has to be removed from the centre of the selector disc; then, the disc has to be pulled out and turned so that the number on it which tallies with the available mains voltage appears under the triangular mark. After pushing the disc home again, it must be secured with the retaining screw. The makers always set each instrument for 220 V powering.

Before switching on the mains power, the mains voltage selector has to be checked for correct setting, the mains fuse for correct rating and — if necessary — the mechanical zero of the output meter corrected.

After inserting the plug of the mains cord into the receptacle on the back panel, the generator has to be set in operation by means of the mains switch; the pilot lamp must light up. After the elapse of the heating-up period (approximately 15 minutes), the generator is ready for use.

The TESLA BM 492 generator is designed according to IEC recommendations for class I intrinsic safety in conformity with the Czechoslovak Standard ČSN 35 6501, i. e. all metal parts of the instrument accessible to the touch are connected to the protective conductor of the mains cord and the insulation of all voltage-carrying circuits meets the sti-

uým vodičem a izolace obvodù pod napětím splňuje požadavky uvedené normy. Během používání není třeba žádných zvláštních bezpeènostních opatření.

ствует требованиям приведенной нормы. В течение применения не требуются никакие особые мероприятия по безопасности.

pulations of the mentioned Standard. During routine application of the generator, adherence to any special safety measures is not required.

## 6. NÁVOD K OBSLUZE A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE


### 6.1. Rozmístění ovládacích prvkù

## 6. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА

### 6.1. Размещение элементов управления

## 6. INSTRUCTIONS FOR MANIPULATION AND USE OF THE INSTRUMENT

### 6.1. Layout of the control elements




Obr. 2

Рис. 2 Fig. 2

- 1 -- Kmitočtová stupnice
- 2 -- Přepínač rozsahů
- 3 -- Výstupní voltmetr
- 4 -- Nastavení mechanické nuly voltmetu
- 5 -- Výstupní dělič +10 ÷ -80 dB
- 6 -- Výstupní konektory sinusového průběhu napětí
- 7 -- Regula'ce amplitudy hrubé
- 8 -- Regula'ce amplitudy jemně
- 9 -- Nastavení kmitočtu jemně
- 10 -- Síťový vypínač

- 1 -- Частотная шкала
- 2 -- Переключатель диапазонов
- 3 -- Выходной вольтметр
- 4 -- Наладка механического нуля вольтметра
- 5 -- Выходной делитель от +10 дБ до -80 дБ
- 6 -- Выходные коннекторы синусного хода напряжения
- 7 -- Регуляция амплитуды грубая
- 8 -- Регуляция амплитуды тонкая
- 9 -- Наладка частоты тонкая
- 10 -- Сетевой выключатель

- 1 -- Frequency scale
- 2 -- Range selector
- 3 -- Output meter
- 4 -- Mechanical zero setting
- 5 -- Output attenuator +10 dB to -80 dB
- 6 -- Output connectors for the sinusoidal voltage
- 7 -- Amplitude control, coarse
- 8 -- Amplitude control, fine
- 9 -- Frequency setting, fine
- 10 -- Mains switch



14 15 16 Obr. 3 Рис. 3 Fig. 3

14 — Síťová zástrčka  
15 — Volič sífového napětí 220 V/120 V  
16 — Pojistka

14 — Сетевая штепсельная вилка  
15 — Искатель сетевого напряжения 220 В/120 В  
16 — Предохранитель

14 — Receptacle for the mains cord  
15 — Mains voltage selector 220 V/120 V  
16 — Mains fuse

## 6.2. Pokyny pro měření

Ovládacími prvky nastavíme potřebný kmitočtový a napěťový rozsah. Výstupní napětí odebíráme z příslušných konektorů, podle potřeby s průchozí zátěží nebo bez ní. Průchozí zátěž umísťujeme buď přímo na přístroj, nebo u měrného objektu tam, kde to vyžaduje charakter použití.

Generátor je plně tranzistorovaný zdroj stabilního signálu. Při jeho konstrukci bylo využito nejnovějších poznatků z konstrukce generátorů tohoto typu. Malá kmitočtová závislost výstupního napětí, zkreslení pohybující se v podstatné části kmitočtového rozsahu kolem 0,5%, výstupní voltmetr — vykazující malou kmitočtovou závislost (je kalibrovaný v efektivní hodnotě napětí na přizpůsobené zátěži), umožňuje rychlé a pohodlné měření. Zeslabovač

## 6.2. Указания по измерению

Элементами управления налаживаем требуемые диапазоны частоты и напряжения. Выходное напряжение отбираем из соответствующих коннекторов, по мере надобности с проходной нагрузкой или без нее. Проходную нагрузку помещаем или прямо на приборе, или у измерительного объекта в зависимости от характера применения.

Генератор полностью транзисторизированный источник стабильного сигнала. При его конструкции были применены самые новые сведения, касающиеся конструкции генераторов этого типа. Небольшая частотная зависимость выходного напряжения, искажение находящееся в основной части частотного диапазона около 0,5%, выходной вольтметр — показывающий небольшую частотную зависимость (калибриванный в эффектив-

## 6.2. Instructions for carrying out a measurement

The required frequency and its voltage have to be set with the aid of the appropriate control elements. The generated AC voltage is available from the connectors either directly, or via a suitable feed-through load which can be placed either on top of the generator or conveniently close to the object to be measured.

The generator is a fully transistorized supply of stable signals, in the design of which the latest achievements applicable in generators of this type have been utilized. Low frequency dependence of the output voltage, low distortion amounting only to about 0.5% over the greatest part of the frequency range, output voltage indication with low frequency dependence (the meter is calibrated in RMS terms across a matched load), enable speedy

výstupního napětí generátoru má útlum 90 dB ve skocích po 10 dB.

Plynulá regulace amplitudy výstupního napětí v rozsahu 20 dB je provedena dvěma prvky (hrubě a jemně), což umožňuje velmi snadné nastavení výstupního napětí v rozsahu jednotek voltů až mikrovoltů. Změny sítového napětí a teploty v rozsahu uvedeném v technických údajích nemají vliv na parametry přístroje.

Údaj výstupního voltmetu souhlasí s výstupním napětím pouze v tom případě, když je výstup generátoru zakončen příslušnou zátěží (75 Ω, 600 Ω).

V případě, že zátěž má jinou impedanci, nesouhlasí údaj voltmetu s napětím na výstupu.

Napětí na výstupu při zakončení obecnou impedancí můžeme určit ze vztahu:

$$U_v = \frac{R_z}{R_z + R_i} \cdot 2 U_m$$

$U_v$  — Napětí na výstupu generátoru

$U_m$  — Napětí ukazované výstupním voltmetrem

$R_z$  — Zakončovací odporník

$R_i$  — Vnitřní odporník generátoru

Z výše uvedeného vztahu je patrné, že v případě, že  $R_i = R_z$ , napětí na výstupu souhlasí s údajem výstupního voltmetu.

Příklad: Výstup generátoru 75 Ω je zakončen odporem  $R_z = 600 \Omega$ ,  $U_m = 3 \text{ V}$

$$U_v = \frac{600}{600 + 75} \cdot 6 = 5,54 \text{ V}$$

Široký kmitočtový rozsah klade značné nároky na obvody stabilizující amplitudu výstupního napětí, které z principiálních důvodů nelze realizovat

ной величине напряжения на приспособленную нагрузку), допускает быстрое и легкое измерение. Аттенюатор выходного напряжения генератора имеет затухание 90 dB скачками по 10 dB.

Плавная регуляция амплитуды выходного напряжения в диапазоне 20 dB исполняется двумя элементами (грубая и тонкая), что допускает весьма легкую наладку выходного напряжения в диапазоне единиц вольтов — микровольтов. Изменения сетевого напряжения и температуры в диапазоне, приведенном в технических данных, не имеют влияния на параметры прибора.

Данное выходного вольтметра согласуется с выходным напряжением только в том случае, если выход генератора закончен соответствующей нагрузкой (75 Ом, 600 Ом).

В случае, если нагрузка имеет иной импеданс, не согласуется данное вольтметра с напряжением на выходе.

Напряжение на выходе при окончании обычным импедансом можно определить из соотношения

$$U_v = \frac{R_z}{R_z + R_i} \cdot 2 U_m$$

$U_v$  — Напряжение на выходе генератора

$U_m$  — Напряжение, показанное выходным вольтметром

$R_z$  — Заканчивающее сопротивление

$R_i$  — Внутреннее сопротивление генератора

Из выше приведенного соотношения видно, что в случае, когда  $R_i = R_z$ , напряжение на выходе согласуется с данным выходного вольтметра.

Пример: Выход генератора 75 Ом заканчивается сопротивлением  $R_z = 600 \Omega$ ,  $U_m = 3 \text{ V}$

$$U_v = \frac{600}{600 + 75} \cdot 6 = 5,54 \text{ В}$$

Широкий частотный диапазон предъявляет значительные требования к контурам, стабилизирующими амплитуду выходного напряжения, кото-

рые обеспечивают удобную работу. Выходное напряжение генератора имеет общую величину 90 dB в ступенчатых скачках по 10 dB.

Континуальный контроль амплитуды выходного напряжения в диапазоне 20 dB реализуется двумя элементами (грубая и тонкая), что обеспечивает весьма легкую настройку выходного напряжения в диапазоне единиц вольтов — микровольтов. Изменения сетевого напряжения и температуры в диапазоне, указанном в технических данных, не имеют влияния на параметры прибора.

Показание выходного вольтметра соответствует действительному выходному напряжению только в том случае, если генератор завершен соответствующей нагрузкой (75 Ом, 600 Ом).

Если фактическая нагрузка отличается от номинальной, то показание выходного вольтметра не совпадает с напряжением на выходе. Однако, действительное выходное напряжение через любую нагрузку можно определить из следующего выражения:

$$U_{out} = \frac{R_t}{R_t + R_i} \cdot 2 U_m$$

where,

$U_{out}$  — Voltage across the generator output

$U_m$  — Voltage indicated by the meter

$R_t$  — Terminating (loading) impedance

$R_i$  — Internal impedance of the generator

From the above relation it is evident that when  $R_i = R_t$ , the actual voltage  $U_{out}$  across the output tallies with the indication of the output meter.

Example: The 75 Ω output is loaded by an impedance of  $R_t = 600 \Omega$ ; the output meter reading is  $U_m = 3 \text{ V}$

$$U_{out} = \frac{600}{600 + 75} \cdot 6 = 5,54 \text{ V}$$

The wide frequency range of the generator places extremely high demands on the circuits which stabilize the amplitude of the output voltage; for

s nulovou časovou konstantou. Proto při změnách nejnižších kmitočtových rozsahů nastává ustálení výstupního napětí po několika vteřinách. Při odebírání signálu pro napájení měřených obvodů je třeba vyvarovat se průniku cizích napětí do generátoru.

## 7. POPIS MECHANICKÉ KONSTRUKCE

Přístroj je konstruován do kovové skříně. Jednotlivé obvody jsou rozděleny na samostatné části propojené kabelovými formami. Rozmístění součástek a nastavovacích prvků je patrné z obrazové přílohy. Převod ladicího kondenzátoru na stupnici je proveden ozubenými koly. Jemné nastavení stupnice je umožněno třecím převodem. Přístup k jednotlivým dílům je snadný po sejmoutí krytů. Pro pohodlnější práci je přístroj opatřen výklopými nožkami, umožňující výhodnější polohu přístroje při měření.

## 8. PODROBNÝ POPIS ZAPOJENÍ

### 8.1. Oscilátor

Oscilátor slouží k vytváření sinusového signálu zvoleného kmitočtu, v rozsahu 10 Hz - 10 MHz. V oscilátoru je použita modifikace Wienova mostu tvořená ladicími kondenzátory C8 - C10 a odpory R1 - R24.

Odpová větev je tvořena odporem R30 a odpory R25 - R29 zapojenými v sérii s dynamickým odporem diod E1, E2. Zesilovač oscilátoru sestává z vysokoimpedančního vstupu, tvořeného E3 (MOSFET)

roe по принципиальным причинам нельзя реализовать с нулевой константой времени. Поэтому, при изменениях самых низких частотных диапазонов происходит стабилизация выходного напряжения по истечении нескольких секунд. При отбиании сигнала для питания измеряемых контуров нужно остерегаться прониканию иных напряжений в генератор.

obvious reason these circuits cannot have zero time constant, therefore, when the lowest partial frequency ranges are altered, stabilization is achieved only after the elapse of a few seconds.

It is essential to prevent external voltages from penetrating into the generator when a signal is applied to the measured circuits.

## 7. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Прибор конструируется в металлической коробке. Отдельные контуры делятся на самостоятельные части, соединенные кабельными формами. Расположение деталей и наладочных элементов видно из иллюстрированного приложения. Передача настроек конденсатора на шкалы выполняется зубчатыми колесами. Тонкая наладка шкалы достигается трения передачей. Доступ к отдельным частям легкий после отстранения кожухов. Прибор для легкой работы снабжен опрокидыванием ножками, которые позволяют более выгодную позицию прибора при измерении.

## 8. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

### 8.1. Генератор

Генератор служит для образования синусового сигнала выбранной частоты, в диапазоне 10 Гц - 10 МГц. В генераторе применяется модификация моста Вина, созданная настроеками конденсаторами C8 - C10 и сопротивлениями R1 - R24. Ответвление сопротивлений образуется сопротивлением R30 и сопротивлениями R25 - R29,ключенными в серии с динамическим сопротивлением диодов E1, E2. Усилитель генератора со-

## 7. DESCRIPTION OF THE MECHANICAL DESIGN OF THE INSTRUMENT

The generator is built into a metal cabinet; its individual circuits form separate units which are mutually interconnected by cables. The layout of the components and adjusting elements are shown in drawings in the enclosures. The tuning capacitor is ganged with the frequency scale by toothed wheels. The scale can be set finely by means of a friction drive. All the parts of the generator are accessible after removal of the covers of the instrument cabinet. For operator convenience, the generator is fitted with adjustable supports for setting a tilted position.

## 8. DETAILED DESCRIPTION OF THE CIRCUITRY

### 8.1. Oscillator

The oscillator, which produces a sinusoidal signal of the selected frequency within the range 10 Hz to 10 MHz, employs a modified Wien bridge formed by the tuning capacitors C8 to C10 and the resistors R1 to R24.

The resistance branch is formed by the resistors R30 and R25 to R29 which are connected in series with the dynamic resistance of the diodes E1 and E2. The amplifier of the oscillator consists of a

na rozsazích  $\times 10$  a  $\times 10k$ , diferenciálneho zesilovača (E4, E5), emitorového sledovača (E6) a komplementárneho výkonového stupňa (E11, E12). Na rozsahu  $\times 100k$  a  $\times 1M$  je diferenciálny zesilovač pripojen priamo na RC můstek.

Obvod stabilizace amplitudy oscilátoru sestáva z regulačných diod E1, E2 zapojených v obvodu záporné zpětné vazby a špičkového detektora, určujúceho velikosť výstupného napäť.

Výstupné napäť oscilátoru je superponované na záporné předpětí báze E16. Špičkový detektor E16 reaguje pouze na kladné špičky oscilátorového napäť. Když tyto převýší záporné předpětí, dochází ke změně předpětí diod E1 a E2, a tím ke změně dynamického odporu. Diody E13, E14 slouží k teplostní kompenzaci výstupného napäť a E15 jako ochrana proti zpětnému průrazu tranzistoru E16.

Regulace amplitudy jemně je vytvárená změnou předpětí na E16 a činí asi  $\pm 3\%$  výstupného napäť oscilátoru.

## 8.2. Výkonový zesilovač

Výkonový zesilovač je stejného provedení ako zesilovač oscilátoru. Sestáva z diferenciálneho zesilovača tvořeného tranzistory E2 a E1, emitorového sledovača E3 a výkonové komplementárnej dvojice E4 a E5. Napäťový zisk je dán pomereom odporu R14, R15 tvořiacich zápornou zpětnou vazbu.

Výstupné napäť je odebírané z odporu R12, R13 tvořiacich současně charakteristickou impedanciu generátora a prívadí se pries kondenzátory C4 + C7

stojí zvisokoimpedanšného vchoda, образованного E3 (MOSFET) na diapeónach  $\times 10$  a  $\times 10k$ , differenciálneho ušiliteľa (E4, E5), emitorového povtoreľa (E6) a komplementárnej mošnostnej stúpni (E11, E12). Na diapeónach  $\times 100k$  a  $\times 1M$  differenciálneho ušiliteľa prisoedinenýsye priamo k RC mostiku.

Kontur stabilizacii amplitudy generátora sestáva z regulačionných diód E1, E2, vložených v konture otvratnej obratnej svazky a špičkového detektora, ktorý určuje veľkosť výstupného napäť.

Výstupné napätie generátora je naložené na otvratné napätie smešenia bázy E16. Špičkový detektor E16 reaguje len na pozitívne špičky generátorového napätie. Keďže tieto prekročia otvratné napätie diód E1 a E2, ich veľkosť sa mení, čo spôsobuje menšiu dynamickú odporu. Diody E13, E14 slúžia na teplotnú kompenzáciu výstupného napätie, a E15 je ochrana pred možným prekročením tranzistora E16.

Regulácia amplitudy je realizovaná menením napätie smešenia na E16 a dosahuje asi  $\pm 3\%$  výstupného napätie generátora.

## 8.2. Moshnostnou ušiliteľ

Moshnostnou ušiliteľ odsiačkového usporiadania je rovnaký ako ušiliteľ generátora. Sestáva z differenciálneho ušiliteľa, ktorý je tvorený tranzistormi E2 a E1, emitorového povtoreľa E3 a mošnostnej dvojice E4 a E5. Koefficient ušiliteľa je závislý od pomereom odporu R14, R15, ktoré tvorí otvratnú svazku.

Výstupné napätie je odberané z odporu R12, R13, ktoré tvoria charakteristickú impedanciu generátora a sú zapojené pries kondenzátory C4 - C7 na výstupnej de-

high-impedance input circuit formed by E3 (MOSFET) employed within the ranges  $\times 10$  to  $\times 10k$ , further, the differential amplifier (E4, E5), emitter follower (E6) and the complementary power stage (E11, E12). Within the ranges  $\times 100k$  and  $\times 1M$ , the differential amplifier is connected directly to the RC bridge.

The circuit for amplitude stabilization of the oscillator consists of the control diodes E1, E2 which are connected in the negative feedback loop, and of a peak detector which determines the magnitude of the output voltage.

The voltage produced by the oscillator is superimposed on the negative bias voltage of the base of E16 which is a peak detector and reacts only to the positive peaks of the oscillator voltage. When these peaks exceed the negative bias, the bias of the diodes E1, E2 alters, and thus also their dynamic resistance. The diodes E13, E14 serve for thermal compensation of the output voltage, and E15 is a protection against a possible inverse break-through of the transistor E16.

Fine amplitude control is implemented by bias control of E16 and covers approximately  $\pm 3\%$  of the voltage produced by the oscillator.

## 8.2. Power amplifier

This amplifier is of the same design as the amplifier of the oscillator. It consists of a differential amplifier stage which is formed by the transistors E2 and E1, the emitter follower E3 and the complementary power pair E4 and E5. The voltage gain depends on the ratio between the resistors R14, R15 which form the negative feedback loop.

The output voltage is picked up from the resistors R12, R13 (which simultaneously determine the characteristic output impedance of the generator) and is applied to the output attenuator via the ca-

na výstupní dělič. Napětí pro voltmetr je odebíráno z emitoru E5 přes odpor R17.

### 8.3. Výstupní voltmetr

Výstupní voltmetr sestává z oddělovacího stupně tvořeného tranzistory E2 a E1 a vlastního detektora s měřidlem. Zesilovač E1 slouží k oddělení oscilátoru od detektora. Jeho vysoká vstupní impedance odlehčuje koncový stupeň generátoru. Emitorový sledovač E2 tvoří větev kladné zpětné vazby, která je zavedena mezi odpory R5 a R6 v kolektoru E1. Zavedení napěťové zpětné vazby do tohoto bodu zvýší činný odpor kolektorového obvodu, což se projeví jako vysoká impedance zdroje proudu pro detektor. Odpor R7 slouží k nastavení malého předpěti pro usměrňování diody E3, E4, které potlačuje nelinearitu detektora, a tím zvýší přesnost voltmetu jak na 1/10, tak při plné výchylce měřidla. Kondenzátor C3 koriguje kmitočtový průběh voltmetu na nejvyšších kmitočtech.

### 8.4. Výstupní dělič

Výstupní dělič  $+10 \text{ dB} \dots -80 \text{ dB}$  je proveden jako skokový dělič po  $10 \text{ dB}$ . Požadovaný útlum se dosahuje sériovým zapojováním útlumových článků  $10 \text{ dB}$ ,  $20 \text{ dB}$  a  $2 \times 30 \text{ dB}$ . Přepínání článků se provádí pomocí segmentů vlnového přepínače. Vzhledem k velikosti dosahového útlumu a kmitočtového rozsahu generátoru jsou mezi jednotlivými články stínící přepážky.

### 8.5. Napáječ

Napáječ tvoří síťový zdroj a stabilizované zdroje  $-25 \text{ V}$  a  $+30 \text{ V}$ . Stabilizované zdroje jsou prove-

litel. Napětia pre výstupný dělič. Napětí pro voltmetr je odebíráno z emitoru E5 přes odpor R17.

### 8.3. Выходной вольтметр

Выходной вольтметр состоит из разделяющей ступени, образованной транзисторами E2 и E1 и собственного детектора с измерительным прибором. Усилитель E1 служит для отделения генератора от детектора. Его высокий входной импеданс разгружает концевую ступень генератора. Эмиттерный повторитель E2 образует ответвление положительной обратной связи, которая вводится между сопротивлениями R5 и R6 в коллекторе E1. Введение обратной связи напряжения в эту точку увеличивает действующее сопротивление коллекторного контура, что проявляется как высокий импеданс источника тока для детектора. Сопротивление R7 служит для наладки напряжения смещения для выпрямления диодов E3, E4, которые подавляют нелинейность детектора, а этим повышает точность как на 1/10, так и при полном отклонении измерительного прибора. Конденсатор C3 корrigирует частотный ход вольтметра при максимальных частотах.

### 8.4. Выходной делитель

Выходной делитель от  $+10 \text{ dB}$  до  $-80 \text{ dB}$  исполняется как скачковый делитель скачками по  $10 \text{ dB}$ . Требуемое затухание достигается серийным включением элементов затухания  $10 \text{ dB}$ ,  $20 \text{ dB}$  и  $2 \times 30 \text{ dB}$ . Переключение элементов осуществляется при помощи сегментов переключателя волн. Ввиду величины достигаемого затухания и частотного диапазона генератора между отдельными элементами находятся экранирующие перегородки.

### 8.5. Питатель

Питатель создает сетевой источник и стабилизированные источники  $-25 \text{ В}$  и  $+30 \text{ В}$ . Стабили-

pacitors C4 to C7. The voltage for the output meter is taken from the emitter of E5 via the resistor R17.

### 8.3. Output meter

This voltmeter consists of a baffle stage formed by the transistors E2 and E1, and of a detector with meter. The amplifier E1 isolates the oscillator from the detector; its high input impedance does not affect the output stage of the generator. The emitter follower E2 forms a positive feedback branch which is applied between the resistors R5 and R6 in the collector circuit of E1. The application of the voltage feedback to this point increases the useful resistance of the collector circuit, thus ensuring high impedance of the current supply for the detector. The resistor R7 serves for adjusting a low bias voltage for the rectifying diodes E3, E4 and suppresses the non-linearity of the detector, thus increasing the accuracy of the output meter at 1/10 of the f.s.d., as well as at full-scale deflection. The capacitor C3 corrects the frequency dependence of the output meter at the highest frequencies.

### 8.4. Output attenuator

The overall range of this attenuator of  $+10 \text{ dB}$  to  $-80 \text{ dB}$  in steps of  $10 \text{ dB}$  is achieved by the series connection of four pads, i.e.  $10 \text{ dB}$ ,  $20 \text{ dB}$  and  $2 \times 30 \text{ dB}$ , by means of the segments of a special selector. With regard to the high attenuation range and the wide frequency range, screening is employed between the individual pads.

### 8.5. Power supply

This section is formed by a mains-powered voltage supply and two stabilized supplies ( $-25 \text{ V}$  and

dený jako klasické sériové stabilizátory napětí. Stabilizovaný zdroj  $-25\text{ V}$  slouží současně i jako referenční zdroj pro stabilizovaný zdroj  $+30\text{ V}$ . Kondenzátory C6 a C7 tvoří kladnou zpětnou vazbu, která zvyšuje efektivní odpor kolektorových zátěží E10 a E11, a tím proud do bází tranzistorů E5 a E6.

Tlumivky L1, L2 a kondenzátor C1 jsou odrušovací prvky proti pronikání rušivých napětí do sítě.

установленные источники выполнены как классические серийные стабилизаторы напряжения. Стабилизированный источник  $-25\text{ В}$  служит одновременно как эталонный источник для стабилизированного источника  $+30\text{ В}$ . Конденсаторы C6 и C7 образуют положительную обратную связь, которая повышает эффективное сопротивление коллекторных нагрузок E10 и E11, а этим и ток в базис транзисторов E5 и E6.

Лампы тлеющего разряда L1, L2 и конденсатор C1 являются элементами подавления помех, которые предназначены для отстранения проникания напряжений шумов (помех) в сеть.

$+30\text{ V}$ ; the latter are series voltage stabilizers of classical design. The stabilized supply of  $-25\text{ V}$  serves also as a reference voltage supply for the stabilizer of  $+30\text{ V}$ . The capacitors C6 and C7 form a feedback loop which increases the actual resistance of the collector loads of E10 and E11 and thus the base currents of the transistors E5 and E6.

The chokes L1, L2 and the capacitor C1 form an interference suppressor, the purpose of which is to prevent the penetration of interfering voltages into the mains.

## 9. POKYNY PRO ÚDRŽBU PŘÍSTROJE

Konstrukce přístroje byla zvolena a provedena tak, aby přístroj vyžadoval minimální údržbu. Doporučuje se v přiměřených časových úsecích přístroj vyčistit od prachu, namazat ložisko třecího převodu několika kapkami oleje a dosedací část třecího převodu očistit benzínem. Kontrolu chyb přístroje doporučujeme provádět v časových úsecích asi dvou let. V případě, že bude zjištěna změna některého parametru (blíží se k dovolené toleranci nebo ji překračuje), je třeba provést dostavení jak je popsáno v kapitole 10.

### Návod na odkrytování přístroje

Před odkrytováním přístroj odpojíme od sítě. Pak povolíme na zadním panelu ty šrouby, které drží zajišťovací podložky jazyčkovitého tvaru v otvorech jednotlivých krytů. Otvory pro tyto podložky jsou umístěny v horním a spodním krytu uprostřed šířky, v bočních krytech úhlopříčně v protilehlých rozích. Povolenou zajišťovací podložku

## 9. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ПРИБОРОМ

Конструкция прибора была выбрана и исполнена так, чтобы прибор требовал минимальный уход. Рекомендуется, в соответствующих интервалах времени вычистить прибор от пыли, смазать подшипник трения передачи несколькими каплями масла и контактную часть трения передачи очистить бензином. Контроль ошибок прибора рекомендуем выполнять в интервалах времени приблизительно двух лет. В случае, если будет определено изменение некоторого параметра (приближается к допустимому допуску или его превышает), нужно исполнить окончательную установку так, как это описывается в главе 10.

### Последовательность при открывании прибора

Прибор перед открыванием отключаем от сети. При открывании освобождаем на задней панели те винты, которые держат фиксирующие подкладки формы язычка в отверстиях отдельных кожухов. Отверстия для этих подкладок помещены в верхнем и нижнем кожухах в середине ширины, в боковых кожухах диагонально в противополож-

## 9. INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE OF THE INSTRUMENT

The generator is designed and produced so as to ensure minimum maintenance. It is recommended from time to time to clean dust from the generator, to apply a few drops of oil to the bearing of the friction drive (of the frequency scale) and to clean the friction track with petrol. It is sufficient to check the accuracy of the instrument approximately once every two years. If an excessive change in a parameter is ascertained (i.e. close approach to a tolerance limit, or its exceeding), then readjustment will be necessary, according to the appropriate instructions given in section 10.

### Removal of the covers of the instrument cabinet

Before removing its covers, the generator must be disconnected from the mains. In order to remove the covers, those screws must be loosened on the back panel which hold the lug-shaped retaining washers in the openings in the individual covers. In the top and bottom covers the openings for these washers are at the centre of their width;

z otvoru vysuneme. Tlakem na zadní hranu vysouváme kryt směrem k přednímu panelu. Po dosažení dorazu odklopíme uvolněnou přední hranu krytu asi o 10 mm od předního panelu. V této poloze zatlačíme kryt směrem k zadnímu panelu a kryt můžeme odejmout.

Stejným způsobem postupujeme i u ostatních krytů.

## 10. POKYNY PRO OPRAVY

### 10.1. Hledání závady

Přestože konstrukci a výrobě byla věnována velká péče, je možné, že se u přístroje vyskytnou závady a bude je třeba opravit. Při práci na obvodech oscilátoru nutno používat dokonale uzemněné pásky. Při výměně odporů na Wienově mostě na rozsahu  $\times 10$  až  $\times 10k$  nebo  $\times 1M$  je vhodné přepnout oscilátor na rozsah  $\times 100k$ . Při opravách, kdy je nutno přístroj odkrytovat, je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce na obvodech pod nebezpečným napětím. Při výměně polovodičových součástek je nutno postupovat opatrně, aby se vlivem zahřátí nepoškodily. Dále je třeba při opravě oscilátoru, kde je použit tranzistor E3 (MOSFET), chránit hradlo tranzistoru před cizím napětím jak unikajícího proudu páječky, tak i proti elektrostatickému náboji. Při hledání závady nikdy neotáčejte vnitřními nastavovacími prvky, pokud se nepřesvědčíte, že je toho třeba. Při hledání závady doporučujeme postupovat následovně:

Přepojíme generátor na jmenovité napětí sítě a voltmetrem zkонтrolujeme napětí na desce zdroje

ных углах. Освобожденную фиксирующую подкладку высываем из отверстия. Давлением на заднюю грань высываем кожух в направлении передней панели. После достижения стопора опрокидываем освобожденную переднюю грань кожуха приблизительно на 10 мм от передней панели. В этой позиции перемещаем кожух направлением к задней панели и кожух можем снять. Однаковым способом поступаем и у остальных кожухов.

in the side covers, they are diagonally in opposite corners. The loosened retaining washers must be removed. Then, by exerting pressure on the back edge of the top cover, it has to be slid forwards as far as possible, and its freed front edge tilted about 10 mm away from the front panel. When in this position, the top cover must be pressed towards the back panel to render it removable. The other covers have to be removed by following similar procedures.

## 10. УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ

### 10.1. Искание дефекта

Несмотря на то, что конструкции и производству было уделено большое внимание, у прибора существует возможность появления дефектов, которые нужно будет отстранить. При работе на контурах осциллятора нужно применять паяльник хорошо заземленный. При замене сопротивлений на мосте Вина в диапазонах  $\times 10$  -  $\times 10k$  или  $\times 1M$  хорошо переключить осциллятор на диапазон  $\times 100k$ . При ремонтах, где требуется открыть прибор, нужно придерживаться принципов безопасности работы на контурах, находящихся под опасным напряжением. При замене полупроводниковых деталей нужно поступать осторожно, чтобы влиянием подогревания они не повредились. Далее нужно при ремонте осциллятора, где применяется транзистор E3 (MOSFET), защитить клапан транзистора от чужого напряжения, как проникающего тока паяльника, так и от электростатического заряда. Приискании дефекта никогда не вращайте внутренние элементы наладки, пока не убедитесь, что это необходимо. Приискании дефекта рекомендуем придерживаться следующего:

Генератор присоединяют к номинальному напряжению сети и вольтметром контролируют напряже-

## 10. INSTRUCTIONS FOR REPAIRS

### 10.1. Defect tracing

Even though the generator has been designed and produced with the greatest possible care, it can happen that after lengthy operation it could become defective. In such a case, for work on the circuits of the oscillator, only a perfectly earthed soldering device must be used. When resistors have to be exchanged in the Wien bridge, in the circuits of the ranges  $\times 10$  to  $\times 10k$  or  $\times 1M$ , it is advisable to change the selector position to the range  $\times 100k$ . During a repair, when the generator cabinet has to be without its covers, it is essential to adhere to the routine safety measures applying to work with appliances operating with high voltages. Great care must be taken when semiconductor devices are being exchanged, in order to prevent damage to them through overheating by soldering. When repairing the oscillator, it is essential to protect the MOSFET transistor E3 employed in it against the possible leakage current of the soldering iron or gun, as well as against electrostatic charges. During trouble tracing, the setting of any of the built-in adjustable components must not be altered without making absolutely sure that it is unavoidable. The following procedure is recommended for tracing a defect: The generator, adapted to the available mains voltage by means of its voltage selector, has to be

v bodech 1 - 2 (asi 40 V) a 3 - 4 (asi 46 V). Dále zkонтrolуjeme stejnosměrná napětí na zdroji podle následující tabulky stejnosměrným voltmetrem s  $R_i > 5 \text{ k}\Omega/\text{V}$ .

C10	C11	$U_k(E9)$	$U_k(E11)$
-25 V	+30 V	+1,3 V	+31,3 V

Kontrolu stejnosměrných napětí ostatních jednotek generátoru provedeme ss voltmetrem vnitřním odporem  $> 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$  podle následujících tabulek.

#### Oscilátor 1AK 053 20

Na rozsahu  $\times 1\text{k}$

$U_e(E3)$	.....	-1 V $\pm$ +2 V
$U_k(E3)$	.....	13 V (+1 V $\pm$ -2 V)

na rozsahu  $\times 100\text{k}$

$U_k(E4)$	.....	+11 V $\pm 10\%$
C16, R30	.....	+1,5 V $\pm 0,5$ V

#### Zesilovač 1AF 853 62

R3	.....	-6,5 V $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+8 V $\pm 10\%$
R12, R13	.....	+1,5 V $\pm 0,5$ V

#### Voltmetr 1AF 853 60

R2	.....	-10 V $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+4,5 V $\pm 1,5$ V

Tímto postupem byl ohraničen úsek nebo obvod se vzniklou chybou a vadná součást se vyhledá podle zásad oprav elektronických přístrojů. Bylo-li při kontrole ss napětí zjištěno, že napětí jsou v pořádku, nebo byla-li při opravě vyměněna součástka, která může mít vliv na některý parametr přístroje, je třeba provést kontrolu a případně i nastavení. Při kontrole je třeba, aby všechny vnitřní kryty byly na svých místech upevněny.

иение на плате источника в пунктах 1 - 2 (приблизительно 40 В) и 3 - 4 (приблизительно 46 В). Далее контролируем напряжение постоянного тока на источнике по следующей таблице при помощи вольтметра постоянного тока с  $R_i > 5 \text{ к}\Omega/\text{В}$ .

C10	C11	$U_k(E9)$	$U_k(E11)$
-25 В	+30 В	+1,3 В	+31,3 В

Контроль напряжений постоянного тока остальных узлов генератора выполняем вольтметром постоянного тока с внутренним сопротивлением  $> 50 \text{ к}\Omega/\text{В}$  по следующим таблицам.

#### Генератор 1АК 053 20

На диапазоне  $\times 1\text{k}$

$U_e(E3)$	.....	от -1 В до +2 В
$U_k(E3)$	.....	13 В (от +1 В до -2 В)

На диапазоне  $\times 100\text{k}$

$U_k(E4)$	.....	+11 В $\pm 10\%$
C16, R30	.....	+1,5 В $\pm 0,5$ В

#### Усилитель 1АФ 853 62

R3	.....	-6,5 В $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+8 В $\pm 10\%$
R12, R13	.....	+1,5 В $\pm 0,5$ В

#### Вольтметр 1АФ 853 60

R2	.....	-10 В $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+4,5 В $\pm 1,5$ В

Этим способом был ограничен отрезок или контур с возникшей ошибкой и дефектная деталь отыскивается на основании принципа ремонта электронных приборов. Если было при контроле напряжение постоянного тока определено, что напряжения находятся в порядке, или если при ремонте была заменена деталь, которая может иметь влияние на некоторый параметр прибора, нужно выполнить контроль а эвентуально и наладку. При контроле требуется, чтобы все внутренние кожухи были укреплены на своих местах.

switched on and the voltage on the points 1 - 2 (approximately 40 V) and 3 - 4 (approximately 46 V) on the power supply circuit board measured with a suitable voltmeter. Further, the following DC voltages on the power supply board have to be measured with a voltmeter of  $R_i > 5 \text{ k}\Omega/\text{V}$ .

C10	C11	$U_k(E9)$	$U_k(E11)$
-25 V	+30 V	+1.3 V	+31.3 V

The DC voltages on the other units of the generator have to be measured with a DC voltmeter of  $R_i > 50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ , as follows:

#### Oscillator 1AK 053 20

In the range  $\times 1\text{k}$ :

$U_e(E3)$	.....	-1 V to +2 V
$U_k(E3)$	.....	13 V (+1 V to -2 V)

In the range  $\times 100\text{k}$ :

$U_k(E4)$	.....	+11 V $\pm 10\%$
C16, R30	.....	+1.5 V $\pm 0.5$ V

#### Amplifier 1AF 853 62

R3	.....	-6,5 V $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+8 В $\pm 10\%$
R12, R13	.....	+1,5 В $\pm 0,5$ В

#### Voltmeter 1AF 853 60

R2	.....	-10 V $\pm 10\%$
$U_k(E1)$	.....	+4,5 V $\pm 1,5$ V

These measurements help in the tracing of the section or circuit of the generator in which the defect is located. The component concerned has to be found by the application of methods usual in the repair of electronic equipment.

If the DC voltages have been found to be correct, or if during repair such a component had to be exchanged which has an influence on a certain parameter of the generator, then a test or, if necessary, readjustment has to be carried out. When the properties of the generator are being checked, all its internal screening covers must be in position.

Nastavení generátoru je třeba provést v následujícím pořadí.

Nastavení stabilizovaných zdrojů  $-25\text{ V}$  a  $+30\text{ V}$

Potenciometrem R16 nastavíme  $-25\text{ V} \pm 0,75\text{ V}$  v bodě 1. a potenciometrem R17 nastavíme  $+30\text{ V} \pm 0,75\text{ V}$ .

## 10.2. Nastavení kmitočtových rozsahů generátoru

Před nastavováním provedeme kontrolu v bodě U1 a U2. Generátor připneme na rozsah  $\times 1k$  a nastavíme kmitočet 1 kHz. Napětí v bodě U1 pro optimální zkreslení generátoru musí být  $110\text{ mV} \pm 10\text{ mV}$  a ss napětí v bodě U2  $-320\text{ mV} \pm 400\text{ mV}$  (měřeno ss voltmetrem s  $R_i > 100\text{ k}\Omega$ ) přes odpor 1  $\text{k}\Omega$ . V případě, že napětí v bodě U1 je odlišné, dostavíme jeho velikost změnou hodnoty odporu R26 a provedeme znova kontrolu napětí v bodech U1 a U2. Napětí v bodě U2 lze odečíst teprve po ustálení (asi 1 min).

Měřicí bod U1, U2 je přístupný ze spodní strany přístroje.

### 10.2.1. Nastavení rozsahu $\times 1k$

Na výstup připojíme čítač BM 465.

Do bodu U2 připojíme přes odpor 1  $\text{k}\Omega$  voltmetr BM 388E a v bodě U1 provedeme kontrolu napětí milivoltmetrem BM 384. Velikost napětí v bodě U2 je  $+320\text{ mV} \pm -400\text{ mV}$  ( $f = 1\text{ kHz}$ ). Překontrolujeme nastavení  $f = 1\text{ kHz}$  a popřípadě dostavíme odpory R18 a R6 tak, aby napětí bylo v bodě U1 ( $110\text{ mV} \pm 10\text{ mV}$  ef) a v bodě U2 ( $-320\text{ mV} \pm -400\text{ mV}$ ); hodnotu U2 si zapíšeme a při nastavení

наладку генератора нужно исполнить в последовательности далее приведенной.

наладка стабилизированных источников  $-25\text{ В}$  и  $+30\text{ В}$ .

Потенциометром R16 налаживаем  $-25\text{ В} \pm 0,75\text{ В}$  в пункте 1., а потенциометром R17 налаживаем  $+30\text{ В} \pm 0,75\text{ В}$ .

## 10.2. Наладка частотных диапазонов генератора

Перед наладкой исполняем контроль в пунктах U1 и U2. Генератор присоединяют к диапазону  $\times 1k$  и налаживаем частоту 1 Гц. Напряжение в пункте U1 для оптимального искажения генератора должно быть  $110\text{ мВ} \pm 10\text{ мВ}$ , а напряжение постоянного тока в пункте U2  $-320\text{ мВ}$ ,  $-400\text{ мВ}$  (измерено вольтметром постоянного тока с  $R_i > 100\text{ кОм}$ ) через сопротивление 1 кОм. В случае, когда напряжение в пункте U1 будет отличаться, окончательно устанавливаем его величину изменением величины сопротивления R26 и снова исполним контроль напряжений в пунктах U1 и U2. Напряжение в пункте U2 можно отсчитывать только после стабилизации (приблизительно за 1 минуту).

Измерительные пункты U1, U2 доступны с нижней стороны прибора.

### 10.2.1. Наладка диапазона $\times 1k$

К выходу присоединяем счетчик BM 465. В точку U2 присоединяют через сопротивление 1 кОм вольтметр BM 388E, а в пункте U1 исполним контроль напряжения BM 384. Величина напряжения в пункте U2 будет  $320\text{ мВ} \pm 400\text{ мВ}$  ( $f = 1\text{ кГц}$ ). Снова сконтируем наладку  $f = 1\text{ кГц}$  и eventually окончательно установим сопротивления R18 и R6 так, чтобы напряжение было в пункте U1 ( $110\text{ мВ} \pm 10\text{ мВ}$  эф.), а в пунк-

Readjustment of the generator has to be carried out by adhering to the sequence in which the procedures are described below.

Adjustment of the stabilizers of  $-25\text{ V}$  and  $+30\text{ V}$ . The voltage of  $-25\text{ V} \pm 0,75\text{ V}$  has to be readjusted (on point 1) by means of the potentiometer R16, and the voltage of  $+30\text{ V} \pm 0,75\text{ V}$  with the potentiometer R17.

## 10.2. Adjustment of the frequency ranges of the generator

Before carrying out this adjustment, the voltage on the test points U1 and U2 have to be checked as follows:

After setting the range  $\times 1k$ , the frequency of 1 kHz has to be selected. The RMS voltage on point U1 must be  $110\text{ mV} \pm 10\text{ mV}$  and the DC voltage on point U2 must be  $320\text{ mV}$  to  $400\text{ mV}$  (measured with a DC voltmeter of  $R_i > 100\text{ k}\Omega$ ) in series with a resistor of  $1\text{ k}\Omega$  in order to ensure minimum distortion of the generated voltage; if the voltage on point U1 is different, it has to be readjusted by altering the value of the resistor R26. Then, the voltages on points U1 and U2 must be checked anew. The voltage on point U2 can be ascertained only after stabilization (after approximately one minute).

The measuring points U1 and U2 are accessible from the bottom of the instrument.

### 10.2.1. Adjustment of the range $\times 1k$

The TESLA BM 465 universal counter has to be connected to the output of the generator (BM 492) under test.

The voltmeter TESLA BM 388E has to be connected to the point U2 via a resistor of  $1\text{ k}\Omega$  and the voltage on point U1 measured with the aid of the TESLA BM 384 millivoltmeter. Provided the selected frequency is 1 kHz, the voltage on the test point U2 is between  $320\text{ mV}$  and  $400\text{ mV}$ . The setting of the frequency  $f = 1\text{ kHz}$  has to be checked and, if necessary, readjusted by means of the

vování dalších rozsahů nám slouží jako referenční napětí.

Kmitočet 10 kHz dostavíme kondenzátory C3 a C12 tak, aby napětí v bodě U2 bylo shodné s napětím v referenčním bodě U2 s max. odchylkou  $\pm 10$  mV.

Při plynulém přeladění musí být odchylka napětí v bodě U2 menší než 40 mV. V případě, že odchylka je větší, pak jednotlivé sekce ladícího kondenzátoru nemají předpokládaný souběh, a je jej třeba vyměnit. Na výstup generátoru připojíme měříč zkreslení BM 224E a potenciometrem R28 nastavíme minimum zkreslení (asi 0,3 – 0,4%).

#### 10.2.2. Nastavení rozsahu $\times 100$

Na rozsahu nastavíme 100 Hz odpory R16, R4 tak, aby napětí v bodě U2 se nelišilo od referenčního napětí o více než  $\pm 20$  mV. Kmitočet 1 kHz dostavíme podle odstavce 10.2.1.

#### 10.2.3. Nastavení rozsahu $\times 10\text{k}$

Na rozsahu nastavíme 10 kHz odpory R16, R4 tak, aby napětí v bodě U2 se nelišilo od referenčního napětí o více než  $\pm 20$  mV. Kmitočet 100 kHz dostavíme podle odstavce 10.2.1.

#### 10.2.4. Nastavení rozsahu $\times 10$

Na rozsahu nastavíme 10 Hz ( $T = 100$  ms), popř. dostavíme odpory R14, R2 tak, aby napětí v bodě

te U2 (от  $\sim 320$  мВ до  $\sim 400$  мВ); величину U2 записываем, а при наладке дальнейших диапазонов служит нам как эталонное напряжение.

Частоту 10 кГц окончательно устанавливаем конденсаторами С3 и С12 так, чтобы напряжение в пункте U2 было одинаково с напряжением в эталонном пункте U2 с максимальным отклонением  $\pm 10$  мВ.

При плавной новой настройке должно быть отклонение напряжения в пункте U2 меньше чем 40 мВ. В случае, когда отклонение большее, отдельные секции настроичного конденсатора не имеют предполагаемую синхронизацию и их нужно заменить. К выходу генератора присоединяем измерительный прибор искажения BM 224E и потенциометром R28 налаживаем минимальное искажение (приблизительно 0,3 - 0,4 %).

#### 10.2.2. Наладка диапазона $\times 100$

На диапазоне налаживаем 100 Гц при помощи сопротивлений R16, R4 так, чтобы напряжение в пункте U2 не отличалось от эталонного напряжения более чем на  $\pm 20$  мВ. Частоту 1 кГц окончательно устанавливаем по пункту 10.2.1.

#### 10.2.3. Наладка диапазона $\times 10\text{k}$

На диапазоне налаживаем 10 кГц при помощи сопротивлений R16, R4, так, чтобы напряжение в пункте U2 не отличалось от эталонного напряжения более чем на  $\pm 20$  мВ. Частоту 100 кГц окончательно устанавливаем по пункту 10.2.1.

#### 10.2.4. Наладка диапазона $\times 10$

На диапазоне налаживаем 10 Гц ( $T = 100$  мсек), эвентуально окончательно устанавливаем при по-

resistors R18+ and R6+ so as to obtain a voltage of  $110 \text{ mV} \pm 10 \text{ mV}$  RMS on point U1 and  $-320 \text{ mV}$  to  $\sim 400 \text{ mV}$  on point U2; the value ascertained on point U2 has to be noted, as it will serve as a reference voltage during the adjustment of the other ranges.

The frequency of 10 kHz has to be readjusted, if necessary, with the capacitors C3 and C12 so as to obtain the previously ascertained reference voltage on point U2 with a tolerance of  $\pm 10$  mV.

During continuous frequency tuning, the voltage on the test point U2 must not change by more than 40 mV; if the deviation is larger, then the sections of the tuning capacitor are out of alignment and, therefore, the capacitor must be exchanged.

The TESLA BM 224E distortion meter has to be connected to the output of the generator under test. Minimum distortion of the generated voltage (i. e. approximately 0.3% to 0.4%) has to be adjusted with the potentiometer R28.

#### 10.2.2. Adjustment of the range $\times 100$

The frequency of 100 Hz has to be set by means of the resistors R16 and R4 so as to obtain on point U2 a voltage which does not differ from the previously ascertained reference voltage by more than  $\pm 20$  mV. The frequency of 1 kHz must be adjusted as described in item 10.2.1.

#### 10.2.3. Adjustment of the range $\times 10\text{k}$

The frequency of 10 kHz has to be set by means of the resistors R16 and R4 so as to obtain on point U2 a voltage which does not differ from the reference voltage by more than  $\pm 20$  mV. The frequency of 100 kHz must be adjusted as described in item 10.2.1.

#### 10.2.4. Adjustment of the range $\times 10$

The frequency of 10 Hz ( $T = 100$  msec) has to be set or, if necessary, adjusted by means of the

U2 na kmitočtu 10 Hz bylo proti referenčnímu napětí v toleranci  $0 \pm -50$  mV. 100 Hz dostavíme kondenzátorem C11 a zkontrolujeme napětí v bodě U2 na kmitočtu 10 Hz bylo proti referenčnímu napětí v toleranci  $0 \pm -50$  mV. 100 Hz dostavíme

možnosti sопротивлений R14, R2 так, чтобы напряжение в пункте U2 на частоте 10 Гц было в сравнении с эталонным напряжением с допуском  $0 \pm -50$  мВ. 100 Гц окончательно устанавливаем конденсатором С11 и контролируем напряжение в пункте U2. Оно должно остаться на высоте приведенного допуска от  $0 \pm -50$  мВ.

resistors R14 and R2 so as to obtain on point U2 at the generated frequency of 10 Hz a voltage which does not differ from the reference voltage by more than 0 to  $-50$  mV. The frequency of 100 Hz has to be readjusted with the capacitor C11, after which the voltage on point U2 must be checked anew; the tolerance range of 0 to  $-50$  mV must not be exceeded.

#### 10.2.5. Nastavení rozsahu $\times 1M$

Nejdříve nastavíme kondenzátor C15, C6 a C19 na kmitočet 10 MHz tak, aby napětí v bodě U2 se nelišilo od referenčního napětí o více než  $\pm 20$  mV. Zkontrolujeme 1 MHz a popř. dostavíme kmitočet odpory R24 a R12 tak, aby napětí v bodě U2 se nelišilo o více než  $\pm 10$  mV od referenčního napětí. Přezkoušíme pomocí dělicí sondy BP 4507 a osciloskopu BM 450, zda v průběhu přelaďování nedochází na některém kmitočtu k parazitním oscilacím. Tyto odstraníme zvětšením kapacity C22. Při změně kapacity C22 musíme nastavení na rozsahu  $\times 1M$  opakovat.

#### 10.2.5. Наладка диапазона $\times 1M$

Вначале устанавливаем конденсаторы С15, С6 и С19 на частоту 10 МГц так, чтобы напряжение в пункте U2 не отличалось от эталонного напряжения более чем на  $\pm 20$  мВ. Контролируем 1 МГц и эвентуально окончательно устанавливаем частоту при помощи сопротивлений R24 и R12 так, чтобы напряжение в пункте U2 не отличалось более чем на  $\pm 10$  мВ от эталонного напряжения. Вновь испытываем при помощи делящего зонда BP 4507 и осциллографа BM 450, если в течение новой наладки не возникают на некоторой частоте паразитные осцилляции. Паразитные осцилляции отстраняем увеличением емкости С22. При изменении емкости С22 должны повторить наладку на диапазоне  $\times 1M$ .

#### 10.2.5. Adjustment of the range $\times 1M$

First of all the capacitors C15, C6 and C19 have to be set at the frequency 10 MHz so as to obtain on point U2 a voltage which does not differ from the reference voltage by more than  $\pm 20$  mV. Then, the frequency of 1 MHz is checked and, if necessary, readjusted by means of the resistors R24 and R12 so as to obtain on point U2 a voltage which does not differ from the reference voltage by more than  $\pm 10$  mV. Finally, with the aid of the TESLA BP 4507 divider probe and the TESLA BM 450 oscilloscope it must be ascertained that when the frequency is tuned continuously over the whole range, random oscillations are not created. In order to eliminate such parasitic oscillations, if any, the value of the capacitor C22 can be increased, but afterwards the adjustment of the  $\times 1M$  range must be repeated.

#### 10.2.6. Nastavení rozsahu $\times 100k$

Kondenzátory C4 a C13 dostavíme horní konec rozsahu (1 MHz). Kmitočet 100 kHz dostavíme odpory R22 a R10 tak, aby napětí v bodě U2 se nelišilo od referenční hodnoty o více než  $\pm 10$  mV. Na kmitočtu 1 MHz dostavíme napětí v bodě U2 tak, aby se nelišilo o více než  $\pm 20$  mV od referenčního napětí. Napětí v bodě U2 na kmitočtu 500 kHz se nesmí lišit o více než 40 mV od referenční hodnoty.

#### 10.2.6. Наладка диапазона $\times 100k$

Конденсаторами С4 и С13 окончательно устанавливаем верхний конец диапазона (1 МГц). Частота 100 кГц окончательно налаживается при помощи сопротивлений R22 и R10 так, чтобы напряжение в пункте U2 не отличалось от эталонной величины более чем на  $\pm 10$  мВ. На частоту 1 МГц окончательно устанавливаем напряжение в пункте U2 так, чтобы не отличалось от эталонного напряжения более чем на  $\pm 20$  мВ. Напряжение в пункте U2 на частоте 500 кГц не должно отличаться более чем на 40 мВ от эталонной величины.

#### 10.2.6. Adjustment of the range $\times 100k$

The upper end of this range (1 MHz) has to be adjusted by means of the capacitors C4 and C13. The frequency of 100 kHz has to be adjusted with the resistors R22 and R10 so as to obtain on point U2 a voltage which does not differ from the reference voltage by more than  $\pm 10$  mV. The voltage on point U2 must not differ from the reference voltage by more than  $\pm 20$  mV at the frequency of 1 MHz and by more than  $\pm 40$  mV at the frequency of 500 kHz.

### 10.3. Nastavení úrovně výstupního napětí

Nastavení úrovně se provádí pouze na kmitočtu 10 MHz. Kondenzátorem C9 popřípadě C8, dostavíme úroveň výstupního napětí na stejnou hodnotu zjištěnou při kmitočtu 1 kHz.

Na rozsahu  $\times 1k$  nastavíme kmitočet 1 kHz. Výstup generátoru zatížíme 75  $\Omega$ , připojíme na výstup voltmetr s chybou < 0,5% a pomocí potenciometru R11 nastavíme na měřidle voltmetu 3,00 V. Kontrolujeme, popřípadě dostavíme výchylku měřidla kondenzátorem C3 na 10 MHz.

### 10.3. Наладка уровня выходного напряжения

Наладка уровня исполняется только на частоте 10 МГц. Конденсатором С9, эвентуально С8 окончательно устанавливаем уровень выходного напряжения на одинаковую величину определенную при частоте 1 кГц.

На диапазоне  $\times 1k$  налашживаем частоту 1 кГц. Выход генератора загружаем величиной 75 Ом, присоединяя к выходу вольтметр с ошибкой < 0,5% и при помощи потенциометра R11 налашживаем на измерительном приборе вольтметра 3,00 В. Контролируем, эвентуально окончательно устанавливаем, отклонения измерительного прибора при помощи конденсатора С3 на 10 МГц.

### 10.3. Adjustment of the output voltage level

This procedure has to be carried out only at a frequency of 10 MHz. The output voltage level has to be readjusted with the capacitor C9 and, if necessary, also C8, so as to obtain the same output voltage as at the frequency of 1 kHz.

The frequency 1 kHz has to be set within the range  $\times 1k$ . The output of the generator must be loaded with an impedance of 75  $\Omega$ , and a voltmeter, the error of which is less than 0.5%, connected to it. The deflection of the connected voltmeter is set to 3.00 V with the potentiometer R11. If necessary, the deflection of the output meter can be corrected by means of the capacitor C3 at 10 MHz.

### 10.4. Kontrola vlastností generátoru

Po opravě nebo při periodické kontrole vlastností generátoru doporučujeme provádět kontrolu podle dále uvedeného postupu.

#### 10.4.1. Kontrola kmitočtu

Kontrolu kmitočtu provedeme pomocí univerzálního čítače (např. BM 520).

### 10.4. Контроль свойств генератора

После ремонта или при периодическом контроле свойств генератора рекомендуем выполнять контроль по далее приведенной последовательности.

#### 10.4.1. Контроль частоты


Контроль частоты выполняем при помощи универсального счетчика (например BM 520).

### 10.4. Checking the properties of the generator

After a repair, or as a part of a periodic preventive inspection of the generator, it is recommended to check its properties according to the following description.

#### 10.4.1. Checking the frequencies

The generated frequencies can be checked with the aid of a suitable counter (e.g. the TESLA BM 520 universal counter).



Obr. 4      Рис. 4      Fig. 4

Kontrolovaný kmitočet musí byť v toleranciach uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Dĺžky stupnice	Rozsah	Údaj čítače T/f
1	$\times 10$	$100 \pm 3 \text{ msec}$
5	$\times 10$	$20 \pm 0,6 \text{ msec}$
10	$\times 10$	$10 \pm 0,3 \text{ msec}$
1	$\times 100$	$10 \pm 0,2 \text{ msec}$
5	$\times 100$	$2 \pm 0,04 \text{ msec}$
10	$\times 100$	$1 \pm 0,02 \text{ msec}$
1	$\times 1k$	$1k \pm 20 \text{ Hz}$
5	$\times 1k$	$5k \pm 100 \text{ Hz}$
10	$\times 1k$	$10k \pm 200 \text{ Hz}$
1	$\times 10k$	$10k \pm 0,2 \text{ kHz}$
5	$\times 10k$	$50k \pm 1 \text{ kHz}$
10	$\times 10k$	$100k \pm 2 \text{ kHz}$
1	$\times 100k$	$100k \pm 2 \text{ kHz}$
5	$\times 100k$	$500k \pm 10 \text{ kHz}$
10	$\times 100k$	$1000k \pm 20 \text{ kHz}$
1	$\times 1M$	$1 \text{ MHz} \pm 30 \text{ kHz}$
5	$\times 1M$	$5 \text{ MHz} \pm 150 \text{ kHz}$
10	$\times 1M$	$10 \text{ MHz} \pm 300 \text{ kHz}$

Контролированная частота должна быть в допусках, приведенных в следующей таблице.

Деления шкалы	Диапазон	Данные счетчика T/f
1	$\times 10$	$100 \pm 3 \text{ мсек}$
5	$\times 10$	$20 \pm 0,6 \text{ мсек}$
10	$\times 10$	$10 \pm 0,3 \text{ мсек}$
1	$\times 100$	$10 \pm 0,2 \text{ мсек}$
5	$\times 100$	$2 \pm 0,04 \text{ мсек}$
10	$\times 100$	$1 \pm 0,02 \text{ мсек}$
1	$\times 1k$	$1k \pm 20 \text{ Гц}$
5	$\times 1k$	$5k \pm 100 \text{ Гц}$
10	$\times 1k$	$10k \pm 200 \text{ Гц}$
1	$\times 10k$	$10k \pm 0,2 \text{ кГц}$
5	$\times 10k$	$50k \pm 1 \text{ кГц}$
10	$\times 10k$	$100k \pm 2 \text{ кГц}$
1	$\times 100k$	$100k \pm 2 \text{ кГц}$
5	$\times 100k$	$500k \pm 10 \text{ кГц}$
10	$\times 100k$	$1000k \pm 20 \text{ кГц}$
1	$\times 1M$	$1 \text{ МГц} \pm 30 \text{ кГц}$
5	$\times 1M$	$5 \text{ МГц} \pm 150 \text{ кГц}$
10	$\times 1M$	$10 \text{ МГц} \pm 300 \text{ кГц}$

The generated frequencies must be within the limits given in the following Table:

Scale divisions	Range	Reading on counter T/f
1	$\times 10$	$100 \pm 3 \text{ msec}$
5	$\times 10$	$20 \pm 0,6 \text{ msec}$
10	$\times 10$	$10 \pm 0,3 \text{ msec}$
1	$\times 100$	$10 \pm 0,2 \text{ msec}$
5	$\times 100$	$2 \pm 0,04 \text{ msec}$
10	$\times 100$	$1 \pm 0,02 \text{ msec}$
1	$\times 1k$	$1k \pm 20 \text{ Hz}$
5	$\times 1k$	$5k \pm 100 \text{ Hz}$
10	$\times 1k$	$10k \pm 200 \text{ Hz}$
1	$\times 10k$	$10k \pm 0,2 \text{ kHz}$
5	$\times 10k$	$50k \pm 1 \text{ kHz}$
10	$\times 10k$	$100k \pm 2 \text{ kHz}$
1	$\times 100k$	$100k \pm 2 \text{ kHz}$
5	$\times 100k$	$500k \pm 10 \text{ kHz}$
10	$\times 100k$	$1000k \pm 20 \text{ kHz}$
1	$\times 1M$	$1 \text{ MHz} \pm 30 \text{ kHz}$
5	$\times 1M$	$5 \text{ MHz} \pm 150 \text{ kHz}$
10	$\times 1M$	$10 \text{ MHz} \pm 300 \text{ kHz}$

#### 10.4.2. Kontrola zkreslení

Na kmitočtu  $50 \text{ Hz} \pm 15 \text{ kHz}$  provedeme kontrolu měřičem zkreslení (BM 224E). Na ostatních rozsázech provedeme kontrolu vhodným selektivním mikrovoltmetrem (např. BM 506), podle uvedené tabuľky.

Rozsah	Dĺžky stupnice	Zkreslení %
$\times 10$	1	1%
$\times 100$	1	1%
$\times 1k$	1	1%
$\times 10k$	1	1%
	5	1%

#### 10.4.2. Контроль искажения

На частотах  $50 \text{ Гц} - 15 \text{ кГц}$  исполним контроль при помощи инструмента для измерения искажений (BM 224E). На остальных диапазонах исполним контроль соответствующим селективным микровольтметром (например BM 506) по ниже приведенной таблице.

Диапазон	Деления шкалы	Искажения в %
$\times 10$	1	1%
$\times 100$	1	1%
$\times 1k$	1	1%
$\times 10k$	1	1%
	5	1%

#### 10.4.2. Checking the distortion

The distortion of the generated AC voltage has to be checked at frequencies from  $50 \text{ Hz}$  to  $15 \text{ kHz}$  with the aid of a distortion meter (e.g. TESLA BM 224E). At all the other frequencies a selective microvoltmeter (e.g. TESLA BM 506) is applicable. The results obtained must correspond to the values listed in the following Table:

Range	Scale divisions	Distortion %
$\times 10$	1	1%
$\times 100$	1	1%
$\times 1k$	1	1%
$\times 10k$	1	1%
	5	1%

Rozsah	Délky stupnice	Zkreslení %	Диапазон	Деления шкалы	Искажения в %	Range	Scale divisions	Distortion %
$\times 100k$	1	1%	$\times 100k$	1	1%	$\times 100k$	1	1%
	5	1%		5	1%		5	1%
$\times 1M$	1	1%	$\times 1M$	1	1%	$\times 1M$	1	1%
	5	5%		5	5%		5	5%
	10	5%		10	5%		10	5%

Při měření selektivním mikrovoltmetrem stanovíme zkreslení ze vztahu:

$$k (\%) = \frac{100 \sqrt{U_2^2 + U_3^2} + \dots}{U_1}$$

U<sub>1</sub> — amplituda základní harmonické  
U<sub>2</sub> — amplituda druhé harmonické  
U<sub>3</sub> — amplituda třetí harmonické

#### 10.4.3. Kontrola závislosti výstupního napětí na kmitočtu

При измерении селективным микровольтметром искажение определяем из соотношения:

$$k (\%) = \frac{100 \sqrt{U_2^2 + U_3^2} + \dots}{U_1}$$

U<sub>1</sub> — амплитуда основной гармонической  
U<sub>2</sub> — амплитуда второй гармонической  
U<sub>3</sub> — амплитуда третьей гармонической


#### 10.4.3. Контроль зависимости выходного напряжения от частоты

When a selective microvoltmeter is used, the distortion can be computed from the following relation:

$$k (\%) = \frac{100 \sqrt{U_2^2 + U_3^2} + \dots}{U_1} \text{ where}$$

U<sub>1</sub> — Amplitude of the basic waveform  
U<sub>2</sub> — Amplitude of the second harmonic frequency  
U<sub>3</sub> — Amplitude of the third harmonic frequency

#### 10.4.3. Checking the frequency dependence of the output voltage



Obr. 5   Рис. 5   Fig. 5

Kmitočtovou závislost výstupního napětí zkontrolujeme vhodným milivoltmetrem na rozsahu 3 V, podle následující tabuľky.

Частотную зависимость выходного напряжения контролируем соответствующим милливольтметром на диапазоне 3 В, по следующей таблице.

The correlation between the output voltage of the generator, set to 3 V by using a suitable millivoltmeter, and the frequency has to be checked and then compared with the data given in the following Table.

Rozsah	Délky stupnice	Kmitočtová závislosť	Диапазон	Деления шкалы	Частотная зависимость	Range	Scale divisions	Frequency dependence
$\times 10$	1	$\pm 3\%$	$\times 10$	1	$\pm 3\%$	$\times 10$	1	$\pm 3\%$
	5	$\pm 3\%$		5	$\pm 3\%$		5	$\pm 3\%$
	10	$\pm 3\%$		10	$\pm 3\%$		10	$\pm 3\%$
$\times 100$	1	$\pm 2\%$	$\times 100$	1	$\pm 2\%$	$\times 100$	1	$\pm 2\%$
	2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$
	5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$
	10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$
$\times 1k$	1	$\pm 2\%$	$\times 1k$	1	$\pm 2\%$	$\times 1k$	1	$\pm 2\%$
	2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$
	5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$
	10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$
$\times 10k$	1	$\pm 2\%$	$\times 10k$	1	$\pm 2\%$	$\times 10k$	1	$\pm 2\%$
	2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$
	5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$
	10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$
$\times 100k$	1	$\pm 2\%$	$\times 100k$	1	$\pm 2\%$	$\times 100k$	1	$\pm 2\%$
	2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$		2	$\pm 2\%$
	5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$		5	$\pm 2\%$
	10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$		10	$\pm 2\%$
$\times 1M$	1	$\pm 5\%$	$\times 1M$	1	$\pm 5\%$	$\times 1M$	1	$\pm 5\%$
	2	$\pm 5\%$		2	$\pm 5\%$		2	$\pm 5\%$
	5	$\pm 5\%$		5	$\pm 5\%$		5	$\pm 5\%$
	10	$\pm 5\%$		10	$\pm 5\%$		10	$\pm 5\%$

## 10.5. Složitější opravy

V duchu dobré tradice má výrobce zájem na tom, aby jeho měřicí přístroje sloužily s maximální přesností zákazníkům. Nemáte-li proto při opravě nebo kontrole vhodná zařízení nebo dostatek zkušeností, doporučujeme provádět složitější opravy pouze ve výrobním závodě.

Přístroj je nutno zaslat na adresu:

TESLA BRNO, n. p., 612 45 Brno 12,  
Purkyňova 99

Adresa servisu měřicích přístrojů (pro osobní styk):

TESLA BRNO, n. p., 612 45 Brno 12,  
Mercova 8a (tel. 558 18).

(Servisní stanice provádí opravy přístrojů TESLA Brno, Orion, RFT, ROHDE-SCHWARZ a výrobků PLR.)

## 10.5. Более сложные виды ремонта

В духе хорошей традиции завод-изготовитель заинтересован в том, чтобы его измерительные приборы служили заказчикам с максимальной точностью. Поэтому, если у вас нет подходящей аппаратуры для ремонта или контроля, или же нужного опыта, то рекомендуется отдать прибор на ремонт на завод-изготовитель.

Прибор необходимо отправить по адресу:

ТЕСЛА БРНО, н. п., 612 45 Брно 12,  
Пуркиньева, 99

Адрес технического обслуживания измерительных приборов (для личной связи):

ТЕСЛА БРНО, н. п., 612 45 Брно 12,  
Мерцова, 8а (тел. 558 18).

## 10.5. Service

In order to uphold the tradition of many years standing, the makers of the BM 492 generator, TESLA BRNO, Nat. Corp., are greatly interested in ensuring precise and faultless operation of the electronic measuring instruments of the TESLA trade mark. Therefore, users who have not the necessary equipment are requested to entrust more involved readjustment or repairs to the makers or their service centres. Detailed information is available from KOVO, Foreign Trade Corporation, Praha, ČSSR.

## 11. POKYNY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ

Zabalené přístroje se mohou přepravovat a skladovat v rozmezí teploty  $-25^{\circ}\text{C}$  až  $+55^{\circ}\text{C}$ , při relativní vlhkosti do 95%. Nezabalené přístroje v prostředí s teplotou od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$  při relativní vlhkosti do 80%.

V obou případech je však nutno skladované přístroje chránit proti povětrnostním vlivům ve vhodných prostorách prostých prachu a výparů z chemikálií. Skladované přístroje mohou být na sobě umístěny nejvýše ve třech vrstvách. V každém případě však tak, aby nedocházelo k deformaci spodní vrstvy přístrojů. Na srovnané přístroje nesmí být ukládán žádný další materiál. Dodavateli má být umožněno na jeho vlastní žádost přesvědčit se o vhodnosti skladovacích prostorů.

## 11. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Упакованные приборы можно транспортировать и хранить в диапазоне температуры  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 95%. Неупакованные приборы хранить в среде при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и при относительной влажности воздуха до 80%.

В обоих случаях необходимо хранимые приборы защищать от воздействия климатических условий путем их установки в подходящих помещениях без пыли и химических испарений. Хранимые приборы могут располагаться друг на друге не более, чем в три слоя. Во всяком случае приборы следует хранить так, чтобы не было деформации нижнего слоя приборов. На хранимые приборы не следует класть никакого другого материала. Поставщику должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что складские помещения удовлетворяют требованиям.

## 11. INSTRUCTIONS FOR TRANSPORT AND STORAGE

The packed generator can be transported and stored in surroundings where the temperature is between  $-25^{\circ}\text{C}$  and  $+55^{\circ}\text{C}$  at a relative humidity of up to 95%. The unpacked generator can be stored at temperatures between  $+5^{\circ}\text{C}$  and  $+40^{\circ}\text{C}$  at a relative humidity of up to 80%.

In any case, the stored instrument must be protected against adverse environmental conditions in a room which is free from dust and chemical fumes. The generators can be stacked on each other in maximum three layers. Deformation of the bottom layer must be prevented and it is not permissible to stack other material on the stored instruments. The suppliers must be afforded the opportunity of satisfying themselves about the suitability of the store room.

## 12. ÚDAJE O ZÁRUCĚ

Na správnou funkci svých výrobků poskytuje n. p. TESLA Brno záruku v délce stanovené hospodářským zákoníkem č. 109/1964 Sb. ve znění č. 37/1971 Sb. (§§ 198, 135).

Podrobnější údaje o délce záruční doby jsou uvedeny v záručním listě.

U generátoru se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neodbornými zásahy a na poškození vzniklá přetížením výstupních obvodů vnějším napětím.

## 12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Нац. пр. ТЕСЛА БРНО гарантирует правильную работу своих изделий в течение гарантийного срока для заказчиков стран-членов СЭВ и их равных, установленного общими условиями СЭВ 1968 г. (§§28 - 30).

Более подробные данные о продолжительности гарантийного срока указаны в гарантийном свидетельстве.

У генератора гарантия не действительна для повреждений, возникших вмешательствами неспециалистов, а также для повреждений возникших перегрузкой выходных контуров внешним напряжением.

## 12. GUARANTEE

With customers outside Czechoslovakia, the guarantee conditions are agreed upon individually in every case. (Details about the guarantee terms are given in the Guarantee Certificate.)

## 13. LIST OF ELECTRICAL COMPONENTS

1X1 752 05/1

## Resistors:

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R1	Film	100 kΩ	0.25	—	TR 151 M1
R2	Wire-wound	10 Ω	2	10	TR 636 10/A
R3	Wire-wound	10 Ω	2	10	TR 636 10/A
R4	Film	130 Ω	0.25	5	TR 151 130/B
R5	Film	4.7 kΩ	0.25	5	TR 151 4k7/B
R6	Film	130 Ω	0.25	5	TR 151 130/B
R7	Film	4.7 kΩ	0.25	5	TR 151 4k7/B
R8	Film	4.7 kΩ	0.25	5	TR 151 4k7/B
R9	Film	4.7 kΩ	0.25	5	TR 151 4k7/B
R10	Film	8.2 kΩ	0.25	10	TR 151 8k2/A
R11	Film	8.2 kΩ	0.25	10	TR 151 8k2/A
R13	Potentiometer	470 Ω	1	—	TP 060 470
R14	Film	5.05 kΩ	0.125	1	TR 161 5k05 ±1%
R15	Film	6.04 kΩ	0.125	1	TR 161 6k04 ±1%
R16	Potentiometer	2.2 kΩ	1	—	TP 060 2k2
R17	Film	5.6 kΩ	0.25	5	TR 151 5k6/B
R18	Film	3 kΩ	0.25	5	TR 151 3k/B
R19	Film	3.9 kΩ	0.25	5	TR 151 3k9/B

## Capacitors:

No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance ± %	Standard ČSSR
C1	Epoxy	0.1 μF	1000	—	TC 195 M1
C2	Electrolytic	500 μF	150	—	TC 939 500M
C3	Electrolytic	500 μF	150	—	TC 939 500M
C4	Tubular	33 000 pF	160	—	TC 235 33k
C5	Tubular	33 000 pF	160	—	TC 235 33k

No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance ± %	Standard ČSSR
C6	Electrolytic	500 μF	15	—	TE 984 500M - PVC
C7	Electrolytic	500 μF	15	—	TE 984 500M - PVC
C8	Electrolytic	20 μF	35	—	TE 986 20M - PVC
C9	Electrolytic	20 μF	35	—	TE 986 20M - PVC
C10	Electrolytic	500 μF	35	—	TE 986 500M - PVC
C11	Electrolytic	500 μF	35	—	TE 986 500M - PVC

## Transformers and coils:

Component	Designation	Drawing No.	No. of tap	No. of turns	Wire Ø in mm
Transformer		1AN 663 89			
Coil		1AK 624 32	I — II	880	0.236
			III — IV	880	0.236
			V — VI	80	0.355
2× Coil		1AK 624 93	A — B	317	0.4
			C — D	357	0.315
Choke-coil	L1, L2	1AN 653 08	1 — 2	6	0.1

## Other electrical components:

Component	Type - Value	Drawing No
Si-diode E1, E2, E3, E4	KY704F	—
Transistor E5, E6	KFY34	—
Transistor E7, E8	KD602	IAN 113 14
Transistor E9, E11	KC147	—
Zener diode E10	KZZ71	—
Si-diode E12	KA501	—
Incandescent lamp D1	100 V, 0,25 mA	IAN 109 13
Fuse cartridge P1	0.2 A/250 V for 220 V	ČSN 35 4731
Fuse cartridge P1	0.4 A/250 V for 120 V	ČSN 35 4731

**1X1 752 05/2****Resistors:**

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R19	Potentiometer	250 Ω	0.2	—	TP 190 32A 250/N
R20	Potentiometer	1 kΩ	0.2	—	TP 190 32A 1k/N

**Capacitors:**

No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance ± %	Standard ČSSR
C12	Ceramic	6800 pF	160	—	TK 582 6k8
C13	Ceramic	6800 pF	160	—	TK 582 6k8
C14	Ceramic	6800 pF	160	—	TK 582 6k8
C15	Ceramic	6800 pF	160	—	TK 582 6k8

**Other electrical components:**

Component	Type - Value	Drawing No.
Measuring instrument M	MP80, 100 μA	1AP 777 46

**Oscillator 1AK 053 20****Resistors:**

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R1	Film	14.3 MΩ	1	1	1AK 655 30
R2	Film	300 kΩ	0.5	5	TR 152 M3/B

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R2	Film	620 kΩ	0.5	5	TR 152 M62/B
R2	Film	910 kΩ	0.5	5	TR 152 M91/B
R2	Film	1.2 MΩ	0.5	5	TR 152 1M2/B
R2	Film	1.5 MΩ	0.5	5	TR 152 1M5/B
R2	Film	1.8 MΩ	0.5	5	TR 152 1M8/B
R2	Film	2 MΩ	0.5	5	TR 152 2M/B
R2	Film	2.4 MΩ	0.5	5	TR 152 2M4/B
R2	Film	2.7 MΩ	0.5	5	TR 152 2M7/B
R3	Film	1.4 MΩ	1	1	TR 164 1M4 ±10%/ <sup>I</sup>
R4	Film	30 kΩ	0.5	5	TR 152 30k/B
R4	Film	62 kΩ	0.5	5	TR 152 62k/B
R4	Film	91 kΩ	0.5	5	TR 152 91k/B
R4	Film	120 kΩ	0.5	5	TR 152 M12/B
R4	Film	150 kΩ	0.5	5	TR 152 M15/B
R4	Film	160 kΩ	0.5	5	TR 152 M16/B
R4	Film	180 kΩ	0.5	5	TR 152 M18/B
R4	Film	200 kΩ	0.5	5	TR 152 M2/B
R4	Film	220 kΩ	0.5	5	TR 152 M22/B
R4	Film	240 kΩ	0.5	5	TR 152 M24/B
R4	Film	270 kΩ	0.5	5	TR 152 M27/B
R4	Film	300 kΩ	0.5	5	TR 152 M3/B
R5	Film	145 kΩ	0.25	0.5	TR 162 M145 ±0.5
R6	Film	1.5 kΩ	0.5	5	TR 152 1k5/B
R6	Film	3 kΩ	0.5	5	TR 152 3k/B
R6	Film	4.7 kΩ	0.5	5	TR 152 4k7/B
R6	Film	6.8 kΩ	0.5	5	TR 152 6k8/B
R6	Film	8.2 kΩ	0.5	5	TR 152 8k2/B
R6	Film	10 kΩ	0.5	5	TR 152 10k/B
R6	Film	11 kΩ	0.5	5	TR 152 11k/B
R6	Film	13 kΩ	0.5	5	TR 152 13k/B
R6	Film	15 kΩ	0.5	5	TR 152 15k/B
R6	Film	18 kΩ	0.5	5	TR 152 18k/B
R6	Film	20 kΩ	0.5	5	TR 152 20k/B
R7	Film	14.5 kΩ	0.125	0.5	TR 161 14k5 ±0.5%/ <sup>I</sup>
R8	Film	150 Ω	0.25	5	TR 151 150/B
R8	Film	300 Ω	0.25	5	TR 151 300/B
R8	Film	470 Ω	0.25	5	TR 151 470/B
R8	Film	680 Ω	0.25	5	TR 151 680/B
R8	Film	820 Ω	0.25	5	TR 151 820/B

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR	No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R8	Film	1 kΩ	0.25	5	TR 151 1k/B	R14	Film	1 MΩ	0.5	5	TR 152 1M/B
R8	Film	1.1 kΩ	0.25	5	TR 151 1k1/B	R14	Film	1.5 MΩ	0.5	5	TR 152 1M5/B
R8	Film	1.3 kΩ	0.25	5	TR 151 1k3/B	R14	Film	1.8 MΩ	0.5	5	TR 152 1M8/B
R8	Film	1.5 kΩ	0.25	5	TR 151 1k5/B	R14	Film	2 MΩ	0.5	5	TR 152 2M/B
R8	Film	1.8 kΩ	0.25	5	TR 151 1k8/B	R14	Film	2.2 MΩ	0.5	5	TR 152 2M2/B
R3	Film	2 kΩ	0.25	5	TR 151 2k/B	R14	Film	2.4 MΩ	0.5	5	TR 152 2M4/B
R8	Film	2.2 kΩ	0.25	5	TR 151 2k2/B	R14	Film	2.7 MΩ	0.5	5	TR 152 2M7/B
R9	Film	1.45 kΩ	0.125	0.5	TR 161 1k45 ± 0.5% /I	R14	Film	3 MΩ	0.5	5	TR 152 3M/B
R10	Film	15 Ω	0.125	5	TR 112a 15/B	R14	Film	3.3 MΩ	0.5	5	TR 152 3M3/B
R10	Film	30 Ω	0.125	5	TR 112a 30/B	R14	Film	3.6 MΩ	0.5	5	TR 152 3M6/B
R10	Film	47 Ω	0.125	5	TR 112a 47/B	R14	Film	3.9 MΩ	0.5	5	TR 152 3M9/B
R10	Film	68 Ω	0.125	5	TR 112a 68/B	R14	Film	4.3 MΩ	0.5	5	TR 152 4M3/B
R10	Film	82 Ω	0.125	5	TR 112a 82/B	R15	Film	2.7 MΩ	1	1	1AK 655 33
R10	Film	100 Ω	0.25	5	TR 151 100/B	R16	Film	30 kΩ	0.5	5	TR 152 30k/B
R10	Film	110 Ω	0.25	5	TR 151 110/B	R16	Film	62 kΩ	0.5	5	TR 152 62k/B
R10	Film	130 Ω	0.25	5	TR 151 130/B	R16	Film	68 kΩ	0.5	5	TR 152 68k/B
R10	Film	150 Ω	0.25	5	TR 151 150/B	R16	Film	75 kΩ	0.5	5	TR 152 75k/B
R10	Film	160 Ω	0.25	5	TR 151 160/B	R16	Film	160 kΩ	0.5	5	TR 152 M16/B
R10	Film	180 Ω	0.25	5	TR 151 180/B	R16	Film	82 kΩ	0.5	5	TR 152 82k/B
R10	Film	200 Ω	0.25	5	TR 151 200/B	R16	Film	100 kΩ	0.5	5	TR 152 M1/B
R11	Film	129 Ω	0.125	0.5	TR 161 129 ± 0.5% /I	R16	Film	240 kΩ	0.5	5	TR 152 M24/B
R12	Film	3.3 Ω	0.125	5	TR 112a 3J3/B	R16	Film	270 kΩ	0.5	5	TR 152 M27/B
R12	Film	6.8 Ω	0.125	5	TR 112a 6J8/B	R16	Film	300 kΩ	0.5	5	TR 152 M3/B
R12	Film	10 Ω	0.125	5	TR 112a 10/B	R16	Film	330 kΩ	0.5	5	TR 152 M33/B
R12	Film	13 Ω	0.125	5	TR 112a 13/B	R16	Film	360 kΩ	0.5	5	TR 152 M36/B
R12	Film	16 Ω	0.125	5	TR 112a 16/B	R16	Film	430 kΩ	0.5	5	TR 152 M43/B
R12	Film	20 Ω	0.125	5	TR 112a 20/B	R16	Film	470 kΩ	0.5	5	TR 152 M47/B
R12	Film	24 Ω	0.125	5	TR 112a 24/B	R16	Film	510 kΩ	0.5	5	TR 152 M51/B
R12	Film	30 Ω	0.125	5	TR 112a 30/B	R16	Film	560 kΩ	0.5	5	TR 152 M56/B
R12	Film	33 Ω	0.125	5	TR 112a 33/B	R16	Film	620 kΩ	0.5	5	TR 152 M62/B
R12	Film	36 Ω	0.125	5	TR 112a 36/B	R16	Film	680 kΩ	0.5	5	TR 152 M68/B
R12	Film	38 Ω	0.125	5	TR 112a 39/B	R16	Film	750 kΩ	0.5	5	TR 152 M75/B
R12	Film	43 Ω	0.125	5	TR 112a 43/B	R16	Film	820 kΩ	0.5	5	TR 152 M82/B
R12	Film	47 Ω	0.125	5	TR 112a 47/B	R17	Film	294 kΩ	0.25	0.5	TR 162 M294 ± 0.5% /I
R12	Film	51 Ω	0.125	5	TR 112a 51/B	R18	Film	1.5 kΩ	0.25	5	TR 151 1k5/B
R12	Film	56 Ω	0.125	5	TR 112a 56/B	R18	Film	3 kΩ	0.25	5	TR 151 3k/B
R13	Film	29 MΩ	1	1	1AK 655 35	R18	Film	4.7 kΩ	0.25	5	TR 151 4k7/B
R14	Film	300 kΩ	0.5	5	TR 152 M3/B	R18	Film	6.8 kΩ	0.25	5	TR 151 6k8/B
R14	Film	620 kΩ	0.5	5	TR 152 M62/B	R18	Film	7.5 kΩ	0.25	5	TR 151 7k5/B

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR	No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance ± %	Standard ČSSR
R18	Film	8.2 kΩ	0.25	5	TR 151 8k2/B	R22	Film	160 Ω	0.25	5	TR 151 160/B
R18	Film	10 kΩ	0.25	5	TR 151 10k/B	R22	Film	180 Ω	0.25	5	TR 151 180/B
R18	Film	12 kΩ	0.25	5	TR 151 12k/B	R22	Film	200 Ω	0.25	5	TR 151 200/B
R18	Film	15 kΩ	0.25	5	TR 151 15k/B	R22	Film	220 Ω	0.25	5	TR 151 220/B
R18	Film	18 kΩ	0.25	5	TR 151 18k/B	R22	Film	240 Ω	0.25	5	TR 151 240/B
R18	Film	5.6 kΩ	0.25	5	TR 151 5k6/B	R22	Film	270 Ω	0.25	5	TR 151 270/B
R18	Film	22 kΩ	0.25	5	TR 151 22k/B	R22	Film	300 Ω	0.25	5	TR 151 300/B
R18	Film	24 kΩ	0.25	5	TR 151 24k/B	R22	Film	330 Ω	0.25	5	TR 151 330/B
R18	Film	27 kΩ	0.25	5	TR 151 27k/B	R23	Film	274 Ω	0.125	0.2	TR 161 274 ± 0.2% /I
R18	Film	30 kΩ	0.25	5	TR 151 30k/B	R24	Film	3.3 Ω	0.125	5	TR 112a 3J3/B
R18	Film	33 kΩ	0.25	5	TR 151 33k/B	R24	Film	6.8 Ω	0.125	5	TR 112a 6J8/B
R19	Film	29.4 kΩ	0.25	0.5	TR 162 29k4 ± 0.5% /I	R24	Film	10 Ω	0.125	5	TR 112a 10/B
R20	Film	330 Ω	0.25	5	TR 151 330/B	R24	Film	13 Ω	0.125	5	TR 112a 13/B
R20	Film	390 Ω	0.25	5	TR 151 390/B	R24	Film	16 Ω	0.125	5	TR 112a 16/B
R20	Film	470 Ω	0.25	5	TR 151 470/B	R24	Film	20 Ω	0.125	5	TR 112a 20/B
R20	Film	560 Ω	0.25	5	TR 151 560/B	R24	Film	24 Ω	0.125	5	TR 112a 24/B
R20	Film	820 Ω	0.25	5	TR 151 820/B	R24	Film	27 Ω	0.125	5	TR 112a 27/B
R20	Film	1 kΩ	0.25	5	TR 151 1k/B	R24	Film	30 Ω	0.125	5	TR 112a 30/B
R20	Film	1.1 kΩ	0.25	5	TR 151 1k1/B	R24	Film	33 Ω	0.125	5	TR 112a 33/B
R20	Film	1.3 kΩ	0.25	5	TR 151 1k3/B	R24	Film	36 Ω	0.125	5	TR 112a 36/B
R20	Film	1.5 kΩ	0.25	5	TR 151 1k5/B	R24	Film	39 Ω	0.125	5	TR 112a 39/B
R20	Film	1.6 kΩ	0.25	5	TR 151 1k6/B	R24	Film	43 Ω	0.125	5	TR 112a 43/B
R20	Film	1.8 kΩ	0.25	5	TR 151 1k8/B	R24	Film	47 Ω	0.125	5	TR 112a 47/B
R20	Film	2 kΩ	0.25	5	TR 151 2k/B	R24	Film	51 Ω	0.125	5	TR 112a 51/B
R20	Film	2.2 kΩ	0.25	5	TR 151 2k2/B	R24	Film	56 Ω	0.125	5	TR 112a 56/B
R20	Film	2.4 kΩ	0.25	5	TR 151 2k4/B	R24	Film	62 Ω	0.125	5	TR 112a 62/B
R20	Film	2.7 kΩ	0.25	5	TR 151 2k7/B	R24	Film	68 Ω	0.125	5	TR 112a 68/B
R20	Film	3 kΩ	0.25	5	TR 151 3k/B	R24	Film	18 Ω	0.125	5	TR 112a 18/B
R20	Film	3.3 kΩ	0.25	5	TR 151 3k3/B	R24	Film	22 Ω	0.125	5	TR 112a 22/B
R21	Film	2.94 kΩ	0.125	0.5	TR 161 2k94 ± 0.5% /I	R25	Film	1.58 kΩ	0.125	1	TR 161 1k58 ± 1%
R22	Film	15 Ω	0.125	5	TR 112a 15/B	R26	Film	100 Ω	0.125	1	TR 161 100 ± 1%
R22	Film	30 Ω	0.125	5	TR 112a 30/B	R26	Film	105 Ω	0.125	1	TR 161 105 ± 1%
R22	Film	47 Ω	0.125	5	TR 112a 47/B	R26	Film	110 Ω	0.125	1	TR 161 110 ± 1%
R22	Film	63 Ω	0.125	5	TR 112a 68/B	R26	Film	115 Ω	0.125	1	TR 161 115 ± 1%
R22	Film	82 Ω	0.125	5	TR 112a 82/B	R26	Film	120 Ω	0.125	1	TR 161 120 ± 1%
R22	Film	100 Ω	0.25	5	TR 151 100/B	R26	Film	121 Ω	0.125	1	TR 161 121 ± 1%
R22	Film	110 Ω	0.25	5	TR 151 110/B	R26	Film	127 Ω	0.125	1	TR 161 127 ± 1%
R22	Film	130 Ω	0.25	5	TR 151 130/B	R26	Film	133 Ω	0.125	1	TR 161 133 ± 1%
R22	Film	150 Ω	0.25	5	TR 151 150/B	R26	Film	140 Ω	0.125	1	TR 161 140 ± 1%

No.	Type	Value	Max load W	Tolerance $\pm$ %	Standard CSSR	Capacitors:					
						No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance $\pm$ %	Standard CSSR
R29	Film	147 $\Omega$	0.125	1	TR 161 147 $\pm 1\%$	C1	Ceramic	47 pF	250	10	TK 721 47/A
R26	Film	154 $\Omega$	0.125	1	TR 161 154 $\pm 1\%$	C2	Trimmer	10 - 40 pF	250	-	IAK 701 39
R26	Film	162 $\Omega$	0.125	1	TR 161 162 $\pm 1\%$	C3	Ceramic	56 pF	250	10	TK 721 56/A
R26	Film	169 $\Omega$	0.125	1	TR 161 169 $\pm 1\%$	C4	Trimmer	4 - 20 pF	250	-	IAK 701 40
R26	Film	178 $\Omega$	0.125	1	TR 161 178 $\pm 1\%$	C5	Ceramic	12 pF	500	-	TK 722 12
R26	Film	187 $\Omega$	0.125	1	TR 161 187 $\pm 1\%$	C6	Trimmer	4 - 20 pF	250	-	IAK 701 40
R27	Film	100 $\Omega$	0.25	5	TR 151 100/B	C7	Trimmer	10 pF	400	-	WK 701 11/10
R28	Potentiometer	220 $\Omega$	0.5	-	TP 017 220	C8, 9, 10	Tuning	-	-	-	IAN 705 37
R29	Film	100 $\Omega$	0.25	5	TR 151 100/B	C11	Ceramic	1.5 pF	350	-	TK 650 1J5
R30	Film	2 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 2k $\pm 1\%$	C11	Ceramic	3.3 pF	350	-	TK 650 3J3
R31	Film	2.7 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 2J7/B	C11	Ceramic	4.7 pF	350	-	TK 650 4J7
R32	Film	10 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 10k/B	C11	Ceramic	6.8 pF	350	-	TK 657 6J8
R33	Film	100 $\Omega$	0.25	5	TR 151 100/B	C11	Ceramic	8.2 pF	350	-	TK 657 8J2
R34	Film	4.7 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 4k7/B	C12	Ceramic	5.6 pF	350	-	TK 670 5J6
R35	Film	20 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 20k/B	C13	Trimmer	5 pF	400	-	WK 701 09/5
R36	Film	20 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 20k/B	C14	Ceramic	4.7 pF	350	-	TK 670 4J7
R37	Film	30 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 30k/B	C15	Trimmer	5 pF	400	-	WK 701 09/5
R38	Film	10 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 10/A	C16	Electrolytic	500 $\mu$ F	10	-	TE 982 500M
R39	Film	1 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 1k/B	C17	Electrolytic	2000 $\mu$ F	6	-	TE 981 2G - PVC
R40	Film	1 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 1k/B	C18	Electrolytic	1000 $\mu$ F	3	-	TE 980 1G
R41	Film	2.2 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 2J2/A	C19	Trimmer	4 - 20 pF	250	-	IAK 701 38
R41	Film	3.3 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 3J3/A	C20	Electrolytic	2000 $\mu$ F	6	-	TE 981 2G - PVC
R41	Film	4.7 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 4J7/A	C21	Electrolytic	500 $\mu$ F	35	-	TE 986 500M
R42	Film	100 $\Omega$	0.25	5	TR 151 100/B	C22	Ceramic	15 pF	40	10	TK 754 15p/K
R43	Film	1.2 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 1k2/B	C22	Ceramic	18 pF	40	10	TK 754 18p/K
R45	Film	1.2 k $\Omega$	1	5	TR 153 1k2/B	C22	Ceramic	12 pF	350	-	TK 654 12
R46	Film	22 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 22/A	C23	Electrolytic	100 $\mu$ F	15	-	TE 984 100M - PVC
R47	Film	15 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 15/B	C24	Ceramic	0.1 $\mu$ F	40	-	TK 750 M1
R48	Film	15 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 15/B	C25	Ceramic	0.1 $\mu$ F	40	-	TK 750 M1
R49	Film	23 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 33/B	C26	Electrolytic	100 $\mu$ F	15	-	TE 984 100M - PVC
R50	Film	47 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 47/B	C27	Electrolytic	0.5 $\mu$ F	70	-	TE 988 M5
R51	Film	1.5 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 1k5 $\pm 1\%$	C28	Electrolytic	10 $\mu$ F	50	-	TE 156 10M
R51	Film	1.82 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 1k82 $\pm 1\%$	C29	Ceramic	1 pF	350	-	TK 650 1
R51	Film	2.21 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 2k21 $\pm 1\%$	C29	Ceramic	1.5 pF	350	-	TK 650 1J5
R51	Film	2.43 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 2k43 $\pm 1\%$	C30	Electrolytic	20 $\mu$ F	20	-	TE 154 20M
R52	Film	7.15 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 7k15 $\pm 1\%$	C32	Ceramic	6800 pF	160	-	TK 582 6k8
R53	Film	2 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 2k $\pm 1\%$	C33	Ceramic	6800 pF	160	-	TK 582 6k8
R54	Film	10 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 10/A	C34	Ceramic	8.2 pF	350	-	TK 657 8J2
R55	Film	47 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 47/A	C35	Electrolytic	20 $\mu$ F	20	-	TE 154 20M
R56	Film	1 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 1k/B						

**Other electrical components:**

Component	Marking	Type	Drawing No.
Zener diode	E1, E2	GAZ51	IAN 112 70
Transistor	E3	KF521	IAN 113 00
Transistor	E4	KSY71	IAN 112 97
Transistor	E5	2N3906	IAN 113 90
Transistor	E6, E11	KSY34	IAN 113 04
Zener diode	E7	KZZ71	IAN 112 99
Si-diode	E8, E9, E10	KA501	—
Transistor	E12	2N2904A	IAN 113 89
Germanium diode	E13, E14	GAZ51	—
Si-diode	E15	KA503	—
Transistor	E16	KC147	IAN 113 01

**Amplifier 1AF 853 62****Resistors:**

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance $\pm \%$	Standard CSSR
R1	Film	82 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 82k/B
R2	Film	39 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 39k/B
R3	Film	820 $\Omega$	0.25	5	TR 151 820/B
R4	Film	2 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 2k/B
R5	Film	91 $\Omega$	0.125	5	TR 112a 91/B
R7	Film	430 $\Omega$	0.5	5	TR 152 430/B
R8	Film	680 $\Omega$	0.5	5	TR 152 680/B
R9	Film	15 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 15/A
R10	Film	2.2 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 2J2/A
R11	Film	47 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 47/A
R12	Film	150 $\Omega$	0.5	5	TR 152 150/B
R13	Film	150 $\Omega$	0.5	5	TR 152 150/B
R14	Film	1 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 1k/ $\pm 1\%$
R15	Film	1 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 1k/ $\pm 1\%$

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance $\pm \%$	Standard CSSR
R16	Film	2.2 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 2J2/A
R17	Film	360 $\Omega$	0.25	5	TR 151 360/B
R18	Film	2.2 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 2J2/A

**Capacitors:**

No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance $\pm \%$	Standard CSSR
C1	Electrolytic	100 $\mu$ F	15	—	TE 984 100M - PVC
C2	Electrolytic	200 $\mu$ F	15	—	TE 984 200M - PVC
C3	Electrolytic	200 $\mu$ F	15	—	TE 984 200M - PVC
C4	Electrolytic	1000 $\mu$ F	15	—	TE 984 1G
C5	Electrolytic	1000 $\mu$ F	15	—	TE 984 1G
C6	Electrolytic	1000 $\mu$ F	15	—	TE 984 1G
C7	Electrolytic	1000 $\mu$ F	15	—	TE 984 1G
C8	Ceramic	3.3 pF	350	—	TK 650 3J3
C9	Ceramic	4.7 pF	350	—	TK 650 4J7
C5	Ceramic	5.6 pF	350	—	TK 650 5J6
C6	Ceramic	6.8 pF	350	—	TK 650 6J8
C9	Trimmer	4 - 20 pF	250	—	1AK 701 38
C10	Electrolytic	500 $\mu$ F	15	—	TE 984 500M - PVC
C11	Electrolytic	5 $\mu$ F	70	—	TE 158 5M
C12	Electrolytic	5 $\mu$ F	70	—	TE 158 5M
C13	Ceramic	6.8 pF	350	—	TK 652 6J8

**Other electrical components:**

Component	Marking	Type	Drawing No.
Transistor	E1	KSY71	IAN 112 97
Transistor	E2	BCY79 VII	IAN 113 88
Transistor	E3, E4	KSY34	IAN 113 04
Transistor	E5	2N2904A	IAN 113 89

**Voltmeter 1AF 853 60****Resistors:**

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance $\pm$ %	Standard CSSR
R1	Film	10 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 10/A
R2	Film	100 $\Omega$	0.25	10	TR 151 100/A
R3	Film	39 k $\Omega$	0.25	10	TR 151 39k/A
R4	Film	15 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 15k/B
R5	Film	2 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 2k/B
R6	Film	2 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 2k/B
R7	Film	10 $\Omega$	0.125	10	TR 112a 10/A
R8	Film	1.69 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 1k69 $\pm$ 1%
R9	Film	510 $\Omega$	0.25	5	TR 151 510/B
R10	Film	10 k $\Omega$	0.25	10	TR 151 10k/A
R11	Potentiometer	220 $\Omega$	0.5	--	TP 012 220
R12	Film	470 $\Omega$	0.25	5	TR 151 470/B
R13	Film	1.6 k $\Omega$	0.25	5	TR 151 1k6/B
R14	Film	4.32 k $\Omega$	0.125	1	TR 161 4k32 $\pm$ 1%

**Capacitors:**

No.	Type	Value	Max. DC voltage V	Tolerance $\pm$ %	Standard CSSR
C1	Electrolytic	100 $\mu$ F	15	--	TE 984 100M
C2	Ceramic	0.1 $\mu$ F	40	--	TK 750 M1
C3	Trimmer	4 - 12 pF	250	--	1AK 701 41
C4	Electrolytic	200 $\mu$ F	35	--	TE 986 200M - PVC
C5	Electrolytic	100 $\mu$ F	15	--	TE 984 100M
C6	Ceramic	0.1 $\mu$ F	40	--	TK 750 M1
C7	Electrolytic	200 $\mu$ F	6	--	TE 981 200M - PVC
C8	Electrolytic	50 $\mu$ F	35	--	TE 986 50M - PVC
C9	Electrolytic	50 $\mu$ F	35	--	TE 986 50M - PVC

**Other electrical components:**

Component	Marking	Type	Drawing No.
Transistor	E1	KSY71	1AN 112 97
Transistor	E2	KC147	—
Si-diode	E3, E4	KA290	1AN 113 21

**Attenuator 1AK 053 18****Resistors:**

No.	Type	Value	Max. load W	Tolerance $\pm$ %	Standard CSSR
R1	Film	79.9 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 79J9/E
R2	Film	1.18 k $\Omega$	0.125	0.5	TR 161 1k18 $\pm$ 0.5%
R3	Film	79.9 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 79J9/E
R4	Film	79.9 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 79J9/E
R5	Film	1.18 k $\Omega$	0.125	0.5	TR 161 1k18 $\pm$ 0.5%
R6	Film	79.9 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 79J9/E
R7	Film	91.7 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 91J7/E
R8	Film	371 $\Omega$	0.1	0.5	WK 650 31 371/E
R9	Film	91.7 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 91J7/E
R10	Film	144.4 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 144J4/E
R11	Film	106.7 $\Omega$	0.1	0.5	WK 650 31 106J7/E
R12	Film	144.4 $\Omega$	0.25	0.5	TR 106 144J4/E
R13	Film	525 $\Omega$	0.05	0.5	TR 100 525/E

## 14. PŘÍLOHY


## 14. ПРИЛОЖЕНИЯ

## 14. ENCLOSURES

**Pohled shora**


Вид сверху

View from above

**1AK 053 20****1AF 853 63****Pohled zespodu**



Вид снизу

View from below

**1AF 853 60****1AF 853 62**


1AF 853 60 — Voltmetr  
 1AF 853 62 — Zesilovač  
 1AF 853 63 — Oscilátor  
 1AF 853 64 — Stabilizátor  
 1AK 053 18 — Zeslabovač  
 1AK 053 20 — Oscilátor

— Вольтметр	— Voltmeter
— Усилитель	— Amplifier
— Генератор	— Generator
— Стабилизатор	— Stabilizer
— Аттенюатор	— Attenuator
— Генератор	— Generator





E3

E4



E1, E2, E3, E4, E5





E7, E8





E5, E6,




E12



E10


E1, E2, E3, E4

E9, E11



**E 1, E 2****E 3, E 4**





## Translation of terms in the diagrams

Перевод надписей на схемах включения

IAF 853 60	— Vstup	Вход	— Input
IAF 853 62	— Vstup	— Вход	— Input
— Výstup dělič	— Выход — делитель	— Output — divider	— Output divider
— Výstup voltmetr	— Выход — вольтметр	— Output — voltmeter	— Output voltmeter
IAK 053 20	— Amplituda jemně	— Амплитуда точно	— Amplitude fine
— Amplituda hrubě	— Амплитуда грубо	— Amplitude coarse	— Amplitude coarse
BM 519/2	— Amplituda jemně	— Амплитуда точно	— Amplitude fine
— Amplituda hrubě	— Амплитуда грубо	— Amplitude coarse	— Amplitude coarse
— Napájení	— Питание	— Power supply	— Power supply
— Zásuvka stabilizátoru	— Гнездо стабилизатора	— Socket of the stabilizer	— Socket of the stabilizer