

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК

„МЕРИДИАН-202“

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

6. ИСПЫТАНИЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

6. 1. Основные электроакустические параметры

6. 1. 1. Диапазоны принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м) 150—408 (2000—735,3);
СВ, кГц (м) 525—1605 (571,4—186,9);
КВ, МГц (м) 3,95—5,8 (75,9—51,7);
КIV, МГц (м) 5,8—6,2 (51,7—48,4);
КIII, МГц (м) 7,0—7,3 (42,8—41,2);
КII, МГц (м) 9,5—9,8 (31,6—30,6);
КI, МГц (м) 11,7—12,1 (25,6—24,8);
УКВ, МГц (м) 65,8—73,0 (4,56—4,11).

6. 1. 2. Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов не менее 3 дБ, не хуже:

а) при приеме на внутреннюю магнитную антенну в мВ/м, в диапазонах:

СВ	0,3
ДВ	0,6

б) при приеме на внутреннюю штыревую антенну в мкВ/м, в диапазонах:

КВ	200
УКВ	20

6. 1. 3. Избирательность по соседнему каналу (двухсигнальная) при расстройке ± 120 кГц и ± 180 кГц

отношение сигнал/помеха на выходе, дБ 20,
отношение помеха/сигнал на входе не менее, дБ 0.

6. 1. 4. Ослабление зеркального и других дополнительных каналов приема, дБ, не менее в диапазонах:

ДВ	40
СВ	30
КВ	12
УКВ	22

6. 1. 5. Подавление сигналов сопутствующей амплитудной модуляции в диапазоне УКВ, дБ в полосе ± 50 кГц — не менее 12.

6. 1. 6. Коэффициент нелинейных искажений всего тракта усиления по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности ($P = P_{\text{ном.}} = 0,4$ Вт) и частоте модуляции $F = 1000$ Гц в % не более в диапазонах:

а) ДВ, СВ, КВ при глубине модуляции $m = 0,8 \dots 3$;

б) УКВ при девиации ± 50 кГц . . . 3.

Таблица 6

Диапазон	Емк. КПЕ	Частота измерения	Методика	Результат	Примечание
ДВ	макс.	146±2 кГц	Вращать сердечник катушки L12 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	
ДВ	мин.	435±13 кГц	Вращать ротор конденсатора С18 УЗ.	Появление сигнала на выходе.	
СВ	макс.	517±4 кГц	Вращать сердечник катушки L11 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	
СВ	мин.	1660±30 кГц	Вращать ротор конденсатора С17 УЗ.	Появление сигнала на выходе.	
KV	макс.	3,9±0,02 МГц	Вращать сердечник катушки L10 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	
KV	мин.	5,95±0,10 МГц	Вращать ротор конденсатора С16 УЗ.	Появление сигнала на выходе.	
KIV	макс.	5,75+0,02 -0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L9 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	
KIII	макс.	6,95+0,02 -0,075 МГц	Вращать сердечник катушки L8 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 6,35+0,15 МГц. -0,10
KII	макс.	9,45+0,02 -0,07 МГц	Вращать сердечник катушки L7 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 7,4+0,15 МГц. -0,10
					Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 9,95+0,20 -0,10 МГц

Продолжение табл. 6

Диапазон	Емк. КПЕ	Частота измерения	Методика	Результат	Примечание
KI	макс.	11,65+0,02 -0,07 МГц	Вращать сердечник катушки L6 УЗ.	До появления сигнала на выходе.	Проверить частоту конца диапазона. Емкость КПЕ — минимальная, частота 12,2+0,2 -0,05 МГц

Таблица 7

Диапазон	Частота генератора Г4-18	Методика	Результат	Примечание
1. ДВ	160±2 кГц	Перемещать катушку L3 вдоль ферритового стержня.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
2. ДВ	390±5 кГц	Вращать подстроечный конденсатор С6 У4.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	Операции пп. 1 и 2 повторить до получения точного сопряжения на указанных частотах.
3. ДВ	250±10 кГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора сопряжения к торцу ферритового стержня в месте расположения катушки L3.	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении.	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 1 и 2.
4. СВ	560±5 кГц	Перемещать катушку L1 вдоль ферритового стержня.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
5. СВ	1500±20 кГц	Вращать подстроечный конденсатор С5 У4.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	Операции пп. 4 и 5 повторить до получения точного сопряжения на указанных частотах.
6. СВ	1000±50 кГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора к торцу ферритового стержня в месте расположения катушки L1.	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении.	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 4 и 5.
7. KV	4,1±0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L5 У3.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	Операции пп. 7 и 8. повторять до получения точного сопряжения на указанных частотах.

Продолжение табл. 7

Диапазон	Частота генератора Г4-18	Методика	Результат	Примечание
8. KV	5,5±0,5 МГц	Вращать подстроечный конденсатор С7 У4.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
9. KV	5,0±0,1 МГц	Подносить поочередно ферритовый наконечник и медное кольцо индикатора сопряжения к катушке L5 У3.	Уменьшение сигнала на выходе, свидетельствующее о точном сопряжении.	В случае отсутствия указанного эффекта необходимо более тщательно произвести операции пп. 7 и 8.
10. KI	41,8±0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L1 У3.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
11. KII	9,6±0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L2 У3.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
12. KIII	7,2±0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L3 У3.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	
13. KIV	6,0±0,05 МГц	Вращать сердечник катушки L4 У3.	До получения минимально возможного сигнала от Г4-18А.	

7. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Таблица 9







данные катушек индуктивности															
наименование блока	обозначение по схеме	тип сердечника	тип намотки	электрическая схема	вью в обмотке	число витков	марка и диаметр провода	индуктивность, мкГн	частота настройки, мкГц	добротность, Q	сопротивление стоянки, ом	маркировка	распайка выводов/рисунок на конце таблички	примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Y1	L1	M100HH-20C 2,8x12-I	Рядовая шаг 1ММ		3-2	5 1/4	ММ0,41мм пэлло 0,15мм	0,2	69	>180		° красная	1		
		Латунь Л63 Мф2,8, L=11мм	Рядовая шаг 1ММ		4-1	6 3/4	ММ0,41мм пэлло 0,15мм	0,2	69	>180		° зеленая	1		
	L3	Латунь Л63Мф2,8, L=11мм	Рядовая шаг 1ММ		4-1	5 3/4	ММ0,41мм пэлло 0,15мм	0,1	80	>180		°° красная	1		
		M100HH-2CC 2,8x14-I	внавал		1-5-2	2x10	пэв-2 0,1мм	4,5	10,7	>95				2	Обмотку 1-5-2 намотать в 2 провод, вывод 5 расположен между 1,2 штырями корпуса
	L4	M100HH-2CC 2,8x12-I	Рядовая		3-4	3	пэлло 0,15мм								
	L1	M100HH-2CC 2,8x12-I	Рядовая		2-3	4	ММ 0,41мм		98	>180		° коричнев	1	Вместо L1 для европ. УКВ	
					1-4	3 1/4	пэлло 0,15мм								

Продолжение таблицы 9







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Y1	L2	Латунь Л63 Мф2,8, L=11мм	рядовая		4-1	4 3/4	ММ 0,41мм		98	>180		° синий	1	европ. УКВ вместо L2
					3-2	2	пэлло 0,15мм							
	L1	M100HH-2CC 2,8x14-I	рядовая шаг 0,8мм		3-4	26	пэв-2 0,23мм	4,5	10,7	>90				C1
					1-2	1								
	L2,L3	M100HH-2CC 2,8x14-I	рядовая шаг 0,8мм		4-5	3								C2,C3; C4,C5
Y2	L4	"	"		3-2	3								C6,C7
					1-3	26	пэв-2 0,23мм	4,5	10,7	>90				
	L5	"	"		3-2	1								C13,C14
					5-2	3,5								
	L6	"	"		2-1	22,5								
					5-4	2								
	L7	"	"		1-4	17	пэв-2 0,23мм	4,5	10,7	>70				
					4-5	8,5								
					3-2	14	пэлло 0,15мм							
					4-2-5	2x13	пэв-2 0,23мм	4,5	10,7	>70				

42

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	L2,L3	M100HH-2CC 2,8x14-I	Рядовая с шагом 0,8 ММ		1-3	26	пэв-2 0,23мм	4,5	10,7	≥90		о коричнев.	3	вместо L2, L3 для евр. УКВ C2,C3,C4,C5
У2	L4	"	"		1-3	26	"	4,5	10,7	≥90		о о коричнев.	3	вместо L4 для евр. УКВ C6,C7
	L7	"	"		4-2-5	2x13	"	4,5	10,7	≥70		о синяя	3	вместо L7 для евр. УКВ C22,C23
	L1	M100HH-2CC 28x14-I	Рядовая шаг 0,3мм		2-4	7,5	пэлло 0,15мм	2,4	11,6	≥90		о красная	4	
У3	L2	"	"		4-1	9	"	3,9	9,4	≥90		о синяя	4	
	L3	"	"		1-3	2,5	"	5,0	7,0	≥90		о зеленая	4	
	L4	"	"		2-4	7,5	пэв-2 0,15мм	6,0	5,8	≥90		о белая (черная)	4	
					4-1	16	"							
					1-3	3,5	"							

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	L13	400 HH K10x7,1x12 M600HH-3CC 2,8x12-I	"		1-5	219	пэв-2 0,10мм	0,85	0,465	≥80		о зеленая	3	Обмотку расположить в нижних 3-х секциях
У3	L14	"	"		1-3-2	2x43	"	0,134	0,465	≥65		о красная	3	Обмотку 1-3-2 намотать в два провода и расположить в нижних 3-х секциях
	L15	"	"		4-5	9	"	0,257	0,465	≥70	3,2		3.	Обмотку расположить в нижних 3-х секциях
	L1	M 400HH 10x200	Рядовая шаг 0,5 ММ		2-3	70	пэлло 0,07x10							
AH2	L2	M400HH 10x200	баббал		1-2	35	пэв-2 0,15мм							
	L3	"	"		1-2	7	пэлло 0,15мм				9		в 9 секциях 212 витков	
					2-3	212	"							

43

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
У3	L5	M100НН-2СС 2,8x14-I	рядовая шаг 0,3мм	20 40 10 30	2-4	9,5	пЭВ-2 0,15мм	9,6	40	>90		коричневая	4	
		"	"		4-1	20						красные	4	
		"	"		1-3	3,5						синие	4	
	L6	"	"		1-4	4	"	20	120	>90		белые (черные)		
		"	"		4-3	9,5						коричнев		
	L7	"	"		1-4	5	"	2,6	100	>90				
		"	"		4-3	10,5								
	L8	"	"		1-4	7	"	5,2	63	>80				
		"	"		4-3	14,5								
	L9	"	"		1-4	9	"	6,7	4,5	>70				
		"	"		4-3	15,5								
	L10	"	"		1-4	208	пЭВ-2 0,10мм	0,49	0,76	>50		красная	3	
		"	"		4-3	52						зеленая	3	
	L11	M600НН-3СС 2,8x12-I	блюдал	○	1-4	105	"	0,155	0,76	>60				
		"	"	○	4-3	35								
	L12	"	"	○										

44

Примечание к табл. 9. Точкой отмечено начало обмотки.




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.



Рис. 4.





Рис. 4. Кинематическая схема верньерного устройства.



№	Колодка Гн6(2);Гн4(2)	Гр1(2)
Жгут 6 641.038		
1	Y4(1)	Y3(35)
3	Y4(4)	Y3(38)
4	Y4(6)	Y3(37)
5	Y4(7)	Y3(33)
6	Y4(8)	Y3(32)
7	Y4(11)	Y3(27)
Жгут 6 641.037		
1	Y3(44)	Y1(7)
4	Y1(8)	Y2(9)
43	Y1(6)	Y2(10)
5	Y1(5)	Y2(6)
6	Y3(41)	C1(2)
7	L4(1)	L3(2)
8	L4(2)	Y3(8)
9	Колодка Ш1	Y3(40)
10	Колодка Ш1	Колодка Гн5(2)
103	Y3(39)	Колодка Гн5(3)
11	L1(2)	Y3(3)
12	L2(1)	Y3(1)
13	L1(1)	L3(1)
14	Y3(31)	Y2(2)

15	Y2(7)	Y3(11)
16	Y2(5)	Y3(9)
17	Y2(4)	Y3(2)
18	Y2(3)	Y3(15)
19	Y3(18)	Y5(11)
20	Y5(15)	Y3(4)
21	Y5(13)	R1(2,3)
213	Y5(12)	-
22	Y5(9)	R2(2)
23	Y5(7)	Y6(8)
24	Y5(6)	R1(6)
25	Y3(12)	R2(7)
26	Y3(10)	Колодка Гн4(1)
27	Y3(7)	Колодка Гн4(2,корпус)
28	Y3(6)	Колодка Гн2(пепельник)
289	Y3(5)	Колодка Гн2(корпус)
29	R1(1,4)	Колодка Гн5(1)
293	-	Колодка Гн5(3)
30	R1(7)	Колодка Гн4(1)
31	R1(5)	Y6(5)
32	R2(3)	Y6(4)
33	R2(2)	Y6(1)
34	R2(1)	Y6(6)
35	R2(6)	Y6(3)
36	R2(5)	Y6(7)
37	R2(4)	Y6(2)

жная электрическая.







Таблица соединений проводов




Номер провода или кабеля	Откуда идет	Куда идет	Длина провода (см)	Примечан
1	L1 (3)	Y4 (3)		
2	L1 (2)	Y4 (2)		
3	L1 (1)	Y4 (1)		
1	L2 (1)	Y3 (23)		
2	L2 (2)	Y3 (26)		
1	L3 (3)	Y4 (6)		
2	L3 (2)	Y4 (5)		
3	L3 (1)	Y4 (4)		
1	Колодка Гн3 (лопесток)	Колодка Гн2 (корпус)	5,5	
2	Колодка Гн2 (лопесток)	Колодка Гн1 (лопесток)	5,5	
3	C1(2)	УЗ (ДВ 1а)	15	
4	R1 (8)	R2 (7)	6	
5	Л1 (2)	Л2 (2)	4	

6	Антenna	Колодка Гн 4 (3) *	8	
7	R1(8)	R1(5)	6	
8	Y4(3)	Y3(34)	10	
9	Y3(42)	C1 (1)	10	
10	Y3(43)	C1 (3) *	10	
Кабель 6.645.120				
1	В1 („АПЧ“ 1а)	Колодка Гн4(4)		
2	Антenna	УЗ („УКВ“ 28)		
Кабель 6.645.120-01				
1	У1 („АПЧ“ 1б)	У1(2)		
2	УЗ („УКВ“ 38)	У1(1)		
Жгут 6.641.181				
1	У5 (1)	Колодка Гн6 (1)		
1з	У5 (2)	Колодка Гн6 (2); Гн4 (2)		
2	Гн6 (3)	Гр1(1)		


Рис. 11. Схема монт






У2. Усилитель промежуточной частоты





У6. Блок RC




У3. Пределбрзодобателъ частоты



Расположение узлов на каркасе
приемника «Меридиан-202»



У1. Усилитель УКВ с преобразователем



Цоколевка микросхем и транзисторов


* Подбирается при регулировке.

У3: С16—С18; Блок У4:

С34; Блок У5: С1—С4, С8,

Блок У3: С37.

У5: С5, С9, С10.



Резистор BC-0.125. Блок У1: R1—R3; Блок У2: R1, R2, R4—R8; Блок У3: R1—R5, R7—R17*, R19, R20; Блок У5: R1—R7, R9, R10; Блок У6: R1—R4.

Резистор СП3—1Б. Блок У2: R3; Блок У3: R6, R18; Блок У5: R8.

Резистор СП3—12К. R1.

Резистор СП3—12И. R2—1/R2—2.

Конденсатор КТ-1. Блок У4: C7, C9, C14—C17; Блок У2: C1—C8, C10—C15; C20—C25, C27; Блок У3: C1—C4; C6, C9—C13, C15, C21, C24—C25, C28, C30, C31, C35, C39; Блок У4: C1, C4—C7; Блок У5: C7.

Конденсатор КД-1. Блок У1: C1—C6, C8, C11—C18; Блок У2: C17 — C19.

Конденсатор КЛС-1а. Блок У1: C13; Блок У2: C9, C16, C29; Блок У3: C6, C8, C19, C30; C26, C27, C29, C32, C38.

Конденсатор КПК-МП. Блок У1: C12; Блок У3: C16—C18, C5—C7.

Конденсатор K50-6. Блок У3: C23, C33, C34; Блок У5: C11.

Конденсатор K50-9. Блок У2: C26, C28; Блок У3: C37.

Конденсатор K50-16. Блок У3: C36; Блок У5: C5, C9, C11.

Конденсатор BM2. Блок У6: C1.

Конденсатор КП4-5. C1.

Конденсатор МБМ. Блок У6: C5, C6.

Переключатель П2К. Блок У3: В1.

Дроссель высокочастотный D1-1,2-2. Блок У3: Др1.

Лампа МН-2,5×0,068. Л1—Л4.

Пьезоэлектрический




Рис. 5. Плата усилителя УКВ
с преобразователем Y1.

Рис. 6. Плата УПЧ У2.




Рис. 8. Плата конденсаторов У4.




Рис. 9. Плата УНЧ У5.

