

STOLNÍ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ TESLA 447A PROGRESSON

NÁVOD K ÚDRŽBĚ



O B S A H

VŠEROBECNÝ

Vlastnosti a použití	3
Obsluha	3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité elektrické hodnoty	3
------------------------------------	---

POPIS ZAPOJENÍ

Rozbor elektrických obvodů na základě schématu zapojení	5
Skupinové schéma zapojení	6

SLAĐOVÁNÍ A MĚŘENÍ

Přehled provozních napětí	9
Nastavování obvodů a kontrola dosažených parametrů	10

POKYNY K OPRAVÁM

Vyjímání a náhrada hlavních částí	14
Odstraňování některých možných závad	15
Kontrola přijímače po opravě	17

NÁHRADNÍ DÍLY

Mechanické části	18
Elektrické části	19

ZMĚNY BĚHEM VÝROBY

Záznamy o změnách	25
-------------------------	----

DODATEK

Technické údaje, popis zapojení, sláđování a náhradní díly vstupní části pro fm TESLA 1PN 051 35	26
--	----


PŘÍLOHY

Montážní zapojení desek s plošnými spoji	I
Sláđovací prvky a celkové schéma zapojení	II

V Š K O B E C N Ě

Standardní rozhlasový přijímač napájený ze sítě a určený k příjmu kmitočtově modulovaných signálů na obou pásmech velmi krátkých vln a amplitudově modulovaných signálů na krátkých, středních a dlouhých vlnách. Další vybavení přístroje: anténní přípojky pro fm i am - feritová anténa pro am - unifikovaná vstupní část pro fm - plynulé ladění prostřednictvím varikapů na všech rozsazích horizontálním knoflíkem - stupnicový ukazovatel se světelným indikátorem provozu - elektronické přepínání rozsahů a nf přípojky šestipolohovým přepínačem - vstupní obvody pro am sdružené s mezifrekvenčními a detekčními obvody pro am i fm v jednom integrovaném obvodu - integrovaná elektronická regulace hlasitosti - plynulá elektronická regulace basů a výšek s dvojím průběhem - nf přípojka pro gramofon nebo magnetofon - integrovaný výkonový zesilovač - odpojovací přípojka pro reproduktor - tlačítkový spínač provozu - dvoudílná plastová skříň s metalizovým povrchem - čtyřbarevná stupnice.

Servis přijímače zajišťuje TESLA ELTOS s.p., která je je v celostátním měřítku nositelem servisu pro výrobky spotřební elektroniky; kromě jejich závodů zabezpečuje záruční i pozáruční opravy také podniky místního hospodářství.



Obr. 1. Obsluha přijímače (1 - spínač provozu, 2 - knoflík přepínače rozsahů a provozu s gramofonem nebo magnetofonem, 3 - knoflík regulátoru hlasitosti, 4 - knoflík regulátoru basů, 5 - knoflík regulátoru výšek, 6 - knoflík ladění, 7 - stupnicový ukazovatel se světelným indikátorem provozu)


T E C H N I C K E Ú D A J E

Zařazení přijímače

ČSN 36 7303, tabulka 1, skupina 4

Měření a zkoušení podle čs. norem

ČSN 33 4230, ČSN 36 7000, ČSN 36 7008,
ČSN 36 7090, ČSN 36 7091, ČSN 36 7303



Obr. 2. Přípojky ze zadu (8 - přípojka pro anténu k příjmu krátkých, středních a dlouhých vln, 9 - přípojka pro uzemnění, 10 - přípojka pro anténu se souměrným svodem k příjmu velmi krátkých vln, 11 - sítová šňůra, 12 - přípojka pro gramofon nebo magnetofon, 13 - přípojka pro reproduktor, 14 - tavná sítová pojistka)

Měření a zkoušení podle norem RVHP

ST SEV 1080-78, ST SEV 1816-79, ST SEV 2729-80,
ST SEV 3192-81, ST SEV 3193-81, ST SEV 3194-81,
ST SEV 3194-82, ST SEV 4752-84, ST SEV 4753-84,
ST SEV 4754-84, ST SEV 4842-84

Kmitočtové rozsahy

velmi krátké vlny 1	66 - 73 MHz
velmi krátké vlny 2	87,5 - 108 MHz
krátké vlny	5,95 - 9,775 MHz
střední vlny	525 - 1605 kHz
dlouhé vlny	150 - 285 kHz

Citlivost

vkv	8 μ V/300 Ω	(-26 dB)
kv	250 μ V	(-20 dB)
sv	200 μ V	(-20 dB)
dv	250 μ V	(-20 dB)

Selektivita

vkv	30 dB	(\pm 300 kHz)
kv	20 dB	(\pm 9 kHz)
sv	27 dB	(\pm 9 kHz)
dv	36 dB	(\pm 9 kHz)

Interferenční poměr pro zrcadlový signál

vkv	38 dB
kv	6 dB
sv	32 dB
dv	36 dB

Automatické dolaďování kmitočtu

vkv	+100 kHz
-----	----------

Automatické vyrovnávání citlivosti

kv, sv, dv	40 dB
------------	-------

Mezifrekvence	vkv	10,7 MHz
	kv, sv, dv	455 kHz
Interferenční poměr pro mf signál	vkv (69 a 94 MHz)	40 dB
	sv (550 kHz)	40 dB
	dv (250 kHz)	36 dB
Vf kmitočtová charakteristika (na výstupu pro magnetofon, 1 kHz = 0 dB)	vkv (uvaž. deemfáze)	63 - 12 500 Hz 3 dB
	kv, sv, dv	100 - 2000 Hz 3 dB
Akustická zpětná vazba	vkv, sv, dv	-10 dB
	kv	+6 dB
Nf citlivost (vstup pro magnetofon)	menší nebo rovná	200 mV
		pro 2 W
Odstup cizího napětí		40 dB
Nf kmitočtová charakteristika (regulátory výšek a basů ve stř. poloze)		63 - 12 500 Hz
Rozsah regulací basů a výšek	100 Hz	± 5 dB
	10 kHz	± 5 dB
Největší užitečný výstupní výkon	zkrácení max. 5 %	2 W
		na 4 <u>Ω</u>
Reprodukтор	impedance 4 <u>Ω</u>	oválný 160 x 100 mm
Napájení	ze sítě	220 V $\pm 10\%$; 50 Hz
Příkon		11 W
Jištění	tavnou pojistkou	T 50 mA/250 V
Rozměry a hmotnost	420 x 110 x 110 mm	2,25 kg

P O P I S Z A P O J E N I


Rozhlasový přijímač sestává ze tří sekcí: na hlavní desce je prakticky celá vysokofrekvenční, mezifrekvenční a nízkofrekvenční část; na menší desce "P" jsou všechny ovládací prvky a příslušnými obvody a ladící náhon s indikátorem provozu; třetí sekce je skříň, obsahující reproduktor a síťový transformátor s pojistkou a spínačem provozu. Sekce jsou vzájemně propojeny vicepólovými spojkami XC.

Při studiu popisu zapojení sledujte schéma na příloze IIb.

ČÁST PRO PŘÍJEM KMITOČTOVÝ MOULOVANÝCH SIGNÁLŮ

Signály z antenní připojky se zavádějí přes symetrikační člen L14, L14' do vstupní části pro fm (vývody 2^X, 1^X), kde se zpracovávají na výsledný mf signál (zapojení, popis a všechny potřebné údaje jsou uvedeny v Dodatku na str. 26). Z výstupu (vývod 5^X) se tento signál zavádí na zesilovací stupeň VT3 a po úpravě selektivity keramickou pásmovou propustí ZF1 do integrovaného obvodu NL1.

Pro funkci v této části je integrovaný obvod vybaven mf zesilovačem, demodulátorem a nf



Obr. 3. Skupinové schéma zapojení přijímače

zesilovačem a také zesilovačem pro AFC (viz obr. 4).

Mf signál přichází na vstup (vývody 9, 10) šestistupňového omezovacího zesilovače a dále do koincidenčního demodulátoru, jehož součástí je i laděný obvod L11, C37, R33, zapojený jako posunovač fáze. Demodulovaný signál se pak vede přes vf vyhlašovací člen na nf zesilovač s nízkoimpedančním výstupem (14). Z demodulačního obvodu se odebírá rovněž řídící napětí pro AFC, které prochází dvojčinným symetrickým obvodem (11) a zavádí se k automatickému doladování oscilátoru vstupní části (vývod 9^x). Klidový bod řídícího napětí je určen hodnotou vnitřního stabilizovaného napětí 2,8 V (22).

ČÁST PRO PŘÍJEM AMPLITUDOVĚ MODULOVANÝCH SIGNÁLŮ

Signály z anténní přípojky se zavádějí přes oddělovací a spinaci členy na vstupní laděný obvod jednotlivých rozsahů. Signály středních a dlouhých vln se navíc indukuje přímo do vinutí příslušných obvodů, umístěných na feritové tyži.

Krátkovlnný obvod tvoří L5', C7, C12, středovlnný L6, L6', C11 a dlouhovlnný L7, L7' C9, C10. Obvody se ladí varikapem VD10 a jsou vázány prostřednictvím indukčnosti L5'', L6'' a L7'' s integrovaným obvodem NL1 (vývody 6 a 7).


Oscilátorový obvod tvoří na krátkých vlnách L10, C28, C83, na středních vlnách L8, C21 a na dlouhých vlnách L8 + L9, C21, C23, C25; souběhová kapacita je C26. Obvody se ladí varikapem VD11 a jsou přímo vázány s integrovaným obvodem NL1 (2).

Elektronické přepínání laděných obvodů se uskutečňuje stejnosměrným napětím z odpovídajících dotyků přepínače PSA1. Přitom se na krátkých vlnách zkratuje pomocí prvků VT7, VT8 a VT9.

VD9 anténní zádrž krátkovlnných signálů L1, C2, zkratují se vazební vinutí druhých rozsahů prvkem VT1 a zapojuje se oscilátorový obvod prvkem VT5; na středních vlnách se zkratuje dlouhovlnný vstupní obvod prvkem VT2 a dlouhovlnný oscilátorový obvod prvkem VT6; na dlouhých vlnách se připojují přídavné kapacity k oscilátorovému obvodu prvkem VT4.

Pro funkci v této části je integrovaný obvod N11 vybaven všemi vf a mf obvody, včetně demodulátoru a obvodů avc (viz obr. 4).

Vstupní signál přichází do souměrného dvouvstupového vf zesilovače s nízkým šumem a dále přes dolní propust 30 MHz (omezení vlivu silných vysílačů na vkv) do směšovače. Oscilátor je samostatný a jeho amplitudově stabilizovaný signál je možno případně kontrolovat na vývodu 3. Mezifrekvenční signál ze směšovače (4) prochází obvodem L13, C48 laděné pásmové propusti a indukční vazbou přes keramickou pásmovou propust ZF2 na vstup mf zesilovače (20).



Obr. 4. Skupinové schéma zapojení integrovaného obvodu N11

Signál ze směšovače se také usměrňuje a používá k účinné regulaci vf zesilovače; konstantu zpoždění této regulace určuje dvojice R60, C35 (5).

Mf zesilovač má tři stupně se vzájemnou varikapovou vazbou, což umožňuje dodržet poměrně přesně požadovanou selektivitu bez dalších vnějších součástí. Následuje demodulátor a aktivní třístupňová dolní propust 6,5 kHz s nízkoimpedančním výstupem (19). Z demodulátoru se také odebírá ss řídící napětí k regulaci prvního stupně mf zesilovače; časovou konstantu určuje v tomto případě kapacita C40 (18).

NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST

Demodulované fm nebo am signály se slučují přes oddělovací členy C38, R34 a C41, R35 a zavádějí na elektronický přepínač, osazený prvky VT9, VT10, VD12; kladné napětí z prvku NL1 (22) činí přepínač vodivým pro demodulované signály, zatím co bez tohoto spínacího napětí může procházet signál z připojky XC5 pro gramofon nebo magnetofon (vstup; zděře 3, 5 - 2).

Stupeň VT11 pracuje jako dolní nf propust, která omezuje parazitní vf složky signálu a současně jako emitorový sledovač zabezpečuje přizpůsobení obvodu nižší vstupní impedanci následujícího integrovaného obvodu NL2 (11). Signál z tohoto bodu se dostává také do připojky XC5 (výstup; zděře 1,4 - 2) k záznamu na magnetofon.

Integrovaný obvod NL2 umožňuje elektronickou regulaci hlasitosti (potenciometr PRP2, vývod 5), basu (PRP3, 10), výšek (PRP4, 16). Obvod je také zdrojem vhodného referenčního napětí pro tuto regulaci (2). Prvkem PRP1 se nastavuje jmenovitá výstupní (6) úroveň signálu k dalšímu zpracování. Soustava ovládacích prvků je připojena spojkou XC2.

Nf signál se konečně zavádí na vstup (8) integrovaného obvodu NL3, který obsahuje nf zesilovač a na něj navazující souměrný kvazikomplementární koncový zesilovač se samočinným vyvážením a diodovou ochranou proti přetížení. Na výstup (12) je připojena přes oddělovací kapacitu připojka XC6 pro další reproduktor; přes její odpojovací dotyk, další kapacitu a spojku XC3 je pak připojen vestavěný reproduktor RP1.


NAPÁJECÍ ČÁST

Sítové napájecí napětí se zavádí přes dotyky spínače provozu SP1 a tavnou pojistku FU1 na primární vinutí ML1 sítového transformátoru.

Ze sekundárního vinutí ML2 (spojka XC7) se po usměrnění diodami VD13 - VD16 a filtraci napájí koncový zesilovač. Po stabilizaci prvky VT12, VZ2 se tímto napětím napájí zbyvající nf obvody a přes dotyk 2 spojky XC1 se napětí používá k přepínání jednotlivých rozsahů prostřednictvím sekce PSA1b šestipolohového přepínače a k napájení světelného indikátoru provozu PHL1, upevněného na ukazovateli vyládku.

Napětí z děliče PR10, PR8, zaváděné v polohách přepínače VKV 1, VKV 2 a "GRAMO" přes diodu PVD2 do nf korekčních obvodů, umožňuje plný průběh regulace basu a výšek; na ostatních rozsazích je pak tento průběh zkrácen.

Spínací napětí se zavádějí do příslušných spínacích obvodů přes dotyky 4 - 8 spojky XC1. Jedná se těž o napájecí napětí pro část fm integrovaného obvodu NL1 (XC1/4; NL1/16), jímž se po další stabilizaci Zenerovou diodou VZ1 napájí také vstupní část pro fm (vývod 7^X), včetně stupně VT3, a napájecí napětí pro část am (XC1/5; NL1/17). Součástí struktury NL1 je další stabilizátor napětí 2,8 V (viz obr. 4), jímž se pak z vývodu 22 napájí oscilátor v části am.



Obr. 5. Přizpůsobovací člen pro sladování mf části pro am

Ze sekundárního vinutí ML3 (spojka XC4) se po usměrnění diodou PV61, filtraci a stabilizaci integrovaným obvodem PN11 získává kladné ladící napětí na ladícím potenciometru PRP7; z jeho běžce se pak zavádí nastavená velikost tohoto napětí na varikapy části pro příjem fm (XC1/9) nebo am (XC1/10) v závislosti na poloze sekce PSA1a přepínače rozsahů.

S uvedeným přepínačem je mechanicky spřažen mžikový spínač PSA1c, jehož dotyky se v mezi-polohách přepínače spínají, a tlumí tak prostřednictvím rezistoru PR14 přenos rušivých impulsů nízkofrekvenční části.

Prvky PRP6 a PRP10 se nastavují na hraniční kmitočty pásma vkv 1 (spínač PVT1 přitom zkratuje prvek PRP9, který spolu s PRP5 zase určuje hraniční kmitočty na vkv 2). Prvky PRP8 a RP1 určují hraniční kmitočty na rozsazích am a prvek RP2 souběhy na horních hraničních kmitočtech těchto rozsahů.

S L A Ď O V Á N ľ A M Ě Ř E K N ľ

Vyšroubujte šest šroubů vzadu a oddělte přední a zadní část skříně; tak zpřístupněte všechny sládovací prvky i měřicí body. Stupnicový ukazovatel se má krýt s nulou na levém okraji stupnice, je-li ladění přijímače nařízeno na levý doraz. Při sládování sledujte přílohu IIa.

PROVOZNÍ NAPĚTÍ

(Elektronický voltmetr se vstupním odporem nejméně 10 MO, např. SCHLUMBERGER 1240; miliampérmetr; neinduktivní zatěžovací odpor 4 0/3 W)

1. Nahradte reproduktor zatěžovacím odporem (zásuvka XC6), přepněte přepínač rozsahů na "GRAMO" a naříďte regulátory hlasitosti, basů a výšek do pravé krajní polohy. Připojte přijímač do sítě 220 V $\pm 10\%$. Střídavé napětí na spojce XC7 má být 12,3 V a odběr proudu z vinutí ML2 sítového transformátoru asi 80 mA (nejvýše 120 mA). Stejnosměrné napětí na kolektoru tranzistoru VT12 je pak přibližně 16 V a na vývodu 2 spojky XC1 se má naměřit napětí 11,4 $\pm 0,8$ V.
2. Provozní napětí se měří proti zemi (bod XC1/1). Údaje v tabulkách jsou ve voltech; tolerance napětí, pokud není udáno jinak, jsou $\pm 20\%$.
3. Regulátory zůstávají v pravé krajní poloze a přepínač rozsahů na "GRAMO".

Díl	1	2	5 *)	6	7	10 **)
NL2	0	4,8 $\pm 0,4$	2,4 $\pm 0,3$	4,3	11,4 $\pm 0,8$	4 $\pm 0,5$

Díl	11	12	13	14	15	16 **)
NL2	5	5	5	5,7	5	4 $\pm 0,5$

*) Napětí se nastaví prvkem PRP1. Po nastavení regulátoru hlasitosti na MIN. musí toto napětí klesnout asi na 0,4 V.

**) Stejná napětí musí být i při polohách přepínače VKV 1 a VKV 2; po vytočení regulátorů basů a výšek na levý doraz mají být tato napětí 1,2 - 1,7 V. Na rozsazích DV, SV a KV pak 0,7 - 1,2 V (levý doraz) a 2,4 - 2,8 V (pravý doraz).

Díl	1	2	3	4	5	6
NL3	16	-	-	15,9	0,7	1,5

Díl	7	8	9	10	11	12
NL3	8	0,1	0	0	-	8

Díl	U_B	U_E	U_C
VT9	0	0	$6,5 \pm 2,5$
VT10	$1 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,2$	$6,5 \pm 2,5$
VT11	$6,5 \pm 2,5$	$6 \pm 2,5$	$11,4 \pm 0,8$

4. Naříďte regulátor hlasitosti na MIN. a přepněte přepínač rozsahů na KV.

Díl	U_B	U_E	U_C
VT9	$1,5 \pm 0,2$	$1 \pm 0,2$	$8 \pm 1,5$
VT10	$1 \pm 0,2$	$2,2 \pm 0,2$	$8 \pm 1,5$
VT11	$8 \pm 1,5$	$7,5 \pm 1,5$	$11,4 \pm 0,8$

5. Střídavé napětí na spojce XC4 mě být 50 V. Poloha přepínače rozsahů je udána v tabulkách.

Díl/rozsah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NL1/KV	0	2,9	1,26	8,7	0,77	1,25	1,25	0,04	0,04	0,04	2,2
NL1/VKV 1	0	2,8	1,04	0,38	0,4	0	0	1,5	1,5	1,5	2,8

Díl/rozsah	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
NL1/KV	0,66	0,66	0,012	$1,5 \pm 0,5$	0,3	8,7	1,0	1,4	0,63	3,7	2,9
NL1/VKV 1	2,76	2,76	2,0	0,4	9,19	0,36	0	0	0,1	0	2,8


Díl	U_B	U_E	U_C
VT3/VKV 1	$1,4 \pm 10\%$	-	$5,2 \pm 10\%$

Všechna provozní napětí jsou též uvedena na příloze IIb.

NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST

(Nf generátor, např. TESLA BM 534; nf voltmetr, např. TESLA BM 494; osciloskop, např. RFT EO 213; náhradní vstupní zatěžovací odpor; neinduktivní zatěžovací odpor 4 $0/3$ W)

1. Nahradte reproduktor v zásuvce XC6 zatěžovacím odporem a připojte souběžně k němu nf mili-voltmetr a osciloskop. Přepněte přepínač rozsahů na "GRAMO" a naříďte regulátor hlasitosti na MAX. Připojte nf generátor na dotyky 3,5 - 2 zásuvky XC5 a vyrovnejte kmitočtovou charakteristiku na kmitočtech 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz pomocí regulátorů basů a výšek.



Obr. 6. Mezifrekvenční křivka pro am

2. Zavedte z generátoru signál 1 kHz/190 mV a naříďte prvkem PRP1 nezkraslené výstupní napětí 2,9 V. Přepojte zatěžovací odpór s přístroji do spojky XC3 (bez reproduktoru); výstupní napětí může pak poklesnout o 1,5 dB, ale jinak se nesmí změnit.
3. Podle potřeby kontrolujte při stejném zapojení přístrojů odstup cizího napětí, nf kmitočtovou charakteristiku, rozsah regulaci basu a výšek a největší užitečný výstupní výkon podle pokynů v normě ČSN 36 7420. Předepsané parametry najdete v kap. TECHNICKÉ ÚDAJE.

ČÁST PRO PŘÍJEM AMPLITUDOVÉ MODULACE

(Rozmítaný generátor pro 455 kHz, např. polyskop ROHDE + SCHWARZ SWOB III; přizpůsobovací člen podle obr. 5; zkušební vysílač, např. TR 0503 (Maďarsko); normalizovaná rámová anténa; sonda pro kontrolu feritové antény; ss elektronický voltmetr, např. SCHLUMBERGER 1240; zkratovací kondenzátor 0,1 μ F; neinduktivní zatěžovací odpór 4 0/3 W)

Mezifrekvenční pásmová propust


Přepněte přijímač na KV, nařídte ladění na pravý doraz a regulátor hlasitosti na MIN. Zapojte zkratovací kondenzátor mezi bod MB1 a zem. Připojte rozmítaný generátor přes přizpůsobovací člen do bodu MB2 a osciloskop do bodu MB9. Při dostatečně silném signálu v oblasti kmitočtu 455 kHz (podle rezonance propusti ZF2) nařídte jádrem cívky L13 co největší výšku zobrazěné křivky, jejíž tvar by měl odpovídat obr. 6.

Hraniční ladící napětí

Přepněte přijímač na SV; ukazovatel zůstává na pravém dorazu. Nařídte prvkem RP2 napětí 29,0 V v bodě MB6 a prvkem RP1 rovněž napětí 29,0 V v bodě MB5. Laděním přesuňte ukazovatel na levý doraz a nařídte prvkem PRP8 napětí 0,85 V v bodě MB5. Celý postup zopakujte a odpojte zkratovací kondenzátor.

Oscilátorové a vstupní obvody

Nařídte regulátor hlasitosti na MAX. a postupujte podle následující tabulky.



Obr. 7. Přizpůsobovací člen pro sladování mf části pro fm

Zkušební vysílač			Sládovaný přijímač			Nf voltmeter
Postup	připojení	signál kHz ⁺)	rozsah	stupnicový ukazovatel	sládovací prvek	výchylka ⁺⁺)
1 6		515		na levý doraz	L8	
2 7 do		1620		na pravý doraz	C21	
3 8 anténní		146		na levý doraz	L9	
4 9 přípojky		290		na pravý doraz	C23	
5 10		5800		na levý doraz ⁺⁺⁺)	L10 ^{xx})	
11 13		6700	KV	na zaved. signál ^x)	L5 ^{* xxx})	největší
12 14 přes		9100		na zaved. signál ^x)	C12	
15 18 normali-		600		na zavedený signál	L6 [*])	
16 19 zovanou		1506	SV	na zavedený signál	C11	
17 20 rámovou		990		na zavedený signál	RP2	
21 23 anténu		160		na zavedený signál	L7 [*])	
22 24		250	DV	na zavedený signál	C10	

⁺) Amplitudová modulace 1 kHz, hloubka 30 %.

⁺⁺) Nf voltmeter připojený souběžně k zatěžovacímu odporu místo reproduktoru; výstupní napětí nejvýše 0,45 V (50 mW).

⁺⁺⁺) Není-li možné některý hraniční kmitočet nastavit, protože příslušný sládovací prvek už dosáhl krajní polohy, nastavte jej prvkem RP1 a potom znova oscilátory doladte (viz postup 1 až 10).

^{*}) Při přeládování od nižších kmitočtů k vyšším je až druhá výchylka správná.

^{xx}) Správná je výchylka s vyšší polohou jádra cívky.

^{xxx}) Správná je výchylka s nižší polohou jádra cívky.

^{*}) Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. Přesnost nastavení se kontroluje sondou a kontrola se opakuje také po nastavení odpovídajícího doladovacího kondenzátoru nebo nastavovacího rezistoru.

Kontrola výstupního výkonu

Zapojení přístrojů se nemění. Přepněte přijímač na SV, zavedte do něho ze zkušebního vysílače signál 990 kHz, velikosti 5 mV, a nalaďte zavedený signál. Je-li výstupní napětí přijímače menší než 2,9 V (výkon 2 W/4 0), nastavte je na tuto hodnotu prvkem PRP1.

ČÁST PRO PŘÍJEM KMITOČTOVÉ MODULACE

(Rozmítaný generátor pro 10,7 MHz, např. polyskop ROHDE + SCHWARZ SWOB III; přizpůsobovací člen podle obr. 7; zkušební vysílač, např. RFT 2039; neinduktivní zatěžovací odpor 4 0/3 W)

Mezifrekvenční pásmová propust a detektor

Přepněte přijímač na VKV 1, naříďte ladění na pravý doraz a regulátor hlasitosti na MIN.

Postupujte podle následující tabuľky.

	Rozmitaný generátor	Přijímač	Osciloskop
Postup	pripojení na signálu *)	úroveň sladovacího prvek	pripojení na předepsaný tvar křivky
	bod 3 ^x		
1	vstupní části pro fm přes	100 mV ±10 % L016, L019 **)	MBS
2	bovací člen	50 µV ±10 % L11	~220 kHz 10,7 MHz

*) Naládte generátor do oblasti 10,7 MHz; přesný sladovací kmitočet je dán rezonancí propusti ZF1.

**) Nejdříve vyšroubujte jádro cívky L11, až se na obrazovce objeví mf křivka. Cívky L016 a L019 jsou ve vstupní části pro fm.

Hraniční ladící napětí

Nafiděte regulátor hlasitosti na MAX. a postupujte podle následující tabuľky.

	Zkušební vysílač	Sladovaný přijímač	Nf voltmetr
Postup	pripojení	signál MHz *)	stupnicový ukazovatel
	do anténní připojky	pásma	sladovací prvek
1 7	73,5 VKV 1	na pravý doraz	PRP10
2 8	108,5 VKV 2	na pravý doraz	PRP9
3 9	87,0	na levý doraz	PRP5 největší ***)
4 10	65,2 VKV 1	na levý doraz	PRP6

*) Kmitočtová modulace 1 kHz, zdvih 15 kHz; úroveň má být taková, aby se ještě nezapojilo AFC, tedy asi 5 µV.

**) Nf voltmetr pripojený souběžně k zatěžovacímu odporu místo reproduktoru; výstupní napětí

smí být nejvýše 0,45 V (50 mW).

+++) Otáčením sládovacího prvku nejprve signál vyhledejte a pak naříďte největší výchylku výstupního měřiče.

Oscilátorové a vstupní obvody

Vstupní část se dodává jako náhradní díl vždy předladěná, a zpravidla proto stačí po montáži do přijímače doladit obvody mf pásmové propusti. Sládování, které je nutné jen po větším zásahu do této části, je spolu s dalšími údaji uvedeno v Dodatku na str. 26.

Kontrola výstupního výkonu

Zapojení přístrojů se nemění. Přepněte přijímač na VKV 1, zavedte do něho ze zkoušebního vysílače signál 69 MHz, velikosti 1 mV, a nalaďte zavedený signál. Je-li výstupní napětí přijímače menší než 2,9 V (výkon 2 W/4 Ω), nastavte je na tuto hodnotu prvkem PRP1.


Závěr sládování

Jsou-li všechny obvody přijímače sladěny a je-li dosaženo předepsaných parametrů na všech kmitočtových rozsazích, zajistěte jádra cívek a cívky na feritové tyči kapkami vosku a nastavovací rezistory nitroemailem.

P O K Y N Y K O P R A V Á M

Přední a zadní část skříně jsou vzájemně spojeny šesti šrouby B-M3 x 20, přístupnými ze zadu (spodní střední šroub je kryt plastickou plombou); po odklopení obou částí jsou přístupný všechny sládovací prvky a měřicí body. Jednotlivé sekce přijímače propojují svazky vodičů se spojkami, jejichž zásuvky lze zasunout jen jedním způsobem (schéma uvedeného propojení je na obr. 10).

V přední části skříně je kromě reproduktoru upevněna deska "P" (šest šroubů B2,9 x 19). Na desce jsou soustředěny všechny ovládací prvky s příslušnými obvody a ladící náhon, který je přístupný po vyjmnutí desky (vedení motouzu a jeho rozměry jsou na obr. 11). V horní části stupnicového ukazovatele je zasunuta světelná dioda PHL1 a zajištěna ohnutím přívodů; s deskou je



Obr. 10. Vzájemné propojení sekcí v přední a zadní části skříně

propojena dvoupramenným vf lankem Pa 10 x 0,05, dlouhým 220 mm, upraveným jako "pružina" a na koncích opatřeným uzly. Ukazovatel je třeba po montáži seřídit tak, aby se kryl s nulou na levém okraji stupnice, je-li ladění nařízeno na levý doraz, a zajistit kapkou emailu. Není-li k dispozici přepínač rozsahů i s přívody, připájejte je podle obr. 12; po montáži upravte dotyková péra mžikového spínače PSA1c tak, aby se spojovala jen v mezipolohách přepínače.


V zadní části skříně je kromě spínače provozu, jehož tlačítka je v přední části, pojistky a síťového transformátoru upevněna hlavní deska (šest šroubů B2,9 x 6,5). Na desce je většina vf, mf i nf obvodů a také všechny přípojky přijímače. Feritová anténa je zasunuta do plastového držáku, jehož osm pájecích bodů je propojeno přímo s deskou. Po výměně (obr. 13 - viz též kótu) je třeba anténu sladit podle pokynů v tabulce na str. 12.

Při běžných opravách vstupní části pro fm stačí odejmout její horní kryt po vyrovnání obou závlaček. V případě vyjímání postupně odpájaje čtyři protilehlé uzemňovací body bočních stěn a devět vývodů při současném opatrém odtažování celé části od desky. Potřebné údaje pro opravy najdete v Dodatku tohoto návodu.

Na vývody rezistorů R37, R38, R56 a R57 musí být před připájením navlečeny keramické korály 1,4 ČSN 72 5462. Integrovaný obvod NL3 nesmí být v provozu bez chladiče.

Postup při odstraňování některých možných závad

Závada	Pravděpodobná příčina	Odstranění závady
Přijímač nepracuje, nesvítí indikátor provozu	- vadná síťová šňůra - vadný spínač provozu - vadný síťový transformátor - vadný tranzistor VT12, dioda, kondenzátor nebo rezistor v napájecí části	zkontrolovat měřením příslušné díly; vadný díl vyměnit
Přijímač nepracuje a nešumí, indikátor provozu svítí	- vadný reproduktor nebo přívod - vadný dotyk XC3 nebo XC6 - vadný kondenzátor C76 - vadný integrovaný obvod NL3 nebo některý díl v obvodech	zkontrolovat měřením příslušné díly a dotyky; vadný díl vyměnit nebo dotyk opravit
Přijímač nepracuje, ale šumí, indikátor provozu nesvítí	- vadný tranzistor VT12 nebo díl v jeho obvodech - vadný rezistor R57 - vadný dotyk XC1 nebo přerušený přívod napětí +11,4 V	zkontrolovat měřením příslušné díly; vadný díl vyměnit; dotyk nebo přívod opravit
Přijímač nepracuje, indikátor provozu nesvítí, není možná nf reprodukce přes přípojku XC5	- závada v obvodech regulátoru hlasitosti - vadný tranzistor VT11, integrovaný obvod NL2, NL3 nebo některý díl v jejich obvodech	zkontrolovat měřením příslušné díly a obvody; vadný díl vyměnit
Zkreslení v nf části	- vadná některá dioda nebo kondenzátor v napájecí části - závada v obvodech tranzistorů VT10, VT11 - nesprávné napájecí napětí - vadný integrovaný obvod NL2, NL3 nebo díl v jejich obvodech	zkontrolovat měřením příslušné díly a obvody; změřit provozní napětí a porovnat je s předepsanými hodnotami; vadný díl vyměnit




Obr. 11. Ladící náhon a světelný indikátor provozu

Malá citlivost nf	- nesprávně nastavený prvek PRP1 nastavit PRP1 podle předpisu;	
části	- vadný tranzistor VT10 vadný díl vyměnit	
-----	-----	-----
Přeruší sítová	- zkrat nebo vadný díl v napá- zkontrolovat měřením příslušné	
pojistka FU1	jecí části díly a obvody;	
-----	- vadný integrovaný obvod NL3 vadný díl vyměnit	
-----	-----	-----
Velký odběr napáje-	- zkrat v napájecí části zkontrolovat měřením příslušné	
cího proudu	- vadný integrovaný obvod NL3 díly a obvody;	
-----	nebo díl v jeho obvodech vadný díl vyměnit	
-----	-----	-----
Nelze přepnout na	- vadný přepínač PSA1 nebo záva- zkontrolovat měřením závadu;	
jiný rozsah	da v jeho obvodech vadný přepínač vyměnit	
-----	-----	-----
Přijímač nepracuje	- vstupní část pro fm bez napětí zkontrolovat měřením napětí a	
na fm	- integr. obvod NL1 bez napětí příslušné obvody a díly;	
-----	- vadný NL1 nebo díly v obvodech vadný díl vyměnit	
-----	-----	-----
Zkreslená reproduk- - rozladěná mf pásmová propust sladit propust podle předpisu;		
ce na am	L13	
-----	- vadná keramická propust ZF2 vadnou propust vyměnit	

Zkreslená reprodukce na fm	- rozložená mf pásmová propust L016, L019 nebo detektor L11 - vadná keramická propust ZF1 - některý obvod vstupní části pro fm bez napětí - integrovaný obvod NL1 bez napětí - vadný NL1 nebo díly v obvodech	sladit mf laděné obvody podle předpisu; zkontrolovat měřením napětí a příslušné obvody a díly; vadný díl vyměnit
Přijímač nepracuje na am	- vadný některý varikap, dioda nebo tranzistor vstupních či oscilátorových obvodů - vadný vstupní nebo oscilátorový laděný obvod - vadný přepínač PSA1 - vadný integrovaný obvod NL1	zkontrolovat měřením příslušné díly a obvody; vadné díly vyměnit; vyměněné laděné obvody znova sladit podle předpisu



PŘEPÍNAČ WK 533 36



Obr. 12. Úprava přepínače PSA1 před montáží

Kontrola přijímače po opravěBezpečnost

- Šrouby spojující obě části skříně jsou pevně upevněny, v držáku je zasunuta předepsaná hodnota pojistky a síťová šňůra není poškozena.
- Spojte oba kolíky síťové šňůry, stiskněte spínač provozu a měřte ohmmetrem odpor proti šasi přijímače; hodnota nesmí být menší než 2 MO.
- Uveďte přijímač do chodu a měřte unikající střídavý proud mezi fází sítě a šasi neuzemněného přijímače přes neinduktivní odpor 50 000 Ω ; hodnota nesmí překročit 0,7 mA.

Funkce

- Po uvedení přijímače do chodu se rozsvítí na ukazovateli indikátor provozu, který pak při přeladování nepřetržitě svítí. V libovolné poloze přepínače a regulátorů se nesmí ozvat chrastění, ani při lehkém úderu dlaní na horní plochu skříně.
- Připojte anténu pro vkv a nalaďte na pásmu vkv 1 alespoň jednu stanici v každé polovině stupnice; na pásmu vkv 2 vyzkoušejte příjem, pokud je možný. Po naladění místní stanice se nesmí ozývat šum ani hvizdy.
- Při příjemu silné místní stanice na vkv vyzkoušejte funkci regulátorů hlasitosti, basu a výšek; jejich mechanický chod musí být plynulý a při otáčení nesmějí chrastit. V poloze MIN. regulátoru hlasitosti nesmí být reprodukce místní stanice slyšitelná. Při silné reprodukci

- nesmí drnčet žádná součástka, ani případné cizí těleso v reproduktoru.
4. Při příjmu místní stanice na vkv připojte magnetofon do příslušné přípojky a vyzkoušejte záznam signálu z přijímače a jeho opětné snímání pěs přijímač v poloze přepínače "GRAMO". Obě reprodukce se nemají znatelně lišit.
 5. Po připojení vnějšího reproduktoru do příslušné přípojky se musí vestavěný reproduktor odpojit.
 6. Na středních vlnách bez antény nalaďte alespoň jednu stanici v každé polovině stupnice. Po připojení vnější antény a uzemnění se musí příjem výrazně zlepšit, přijímač nesmí na okrajích rozsahu hvízdat, ani se rozkmitávat v okolí dvojnásobku mezifrekvence (910 kHz).
 7. Vyzkoušejte také příjem s anténou vždy alespoň jedné stanice na ostatních rozsazích; na krátkých vlnách přitom sledujte, nerozkmitá-li se přijímač na silných stanicích a při hlasité reprodukci akustickou zpětnou vazbou.

Vzhled

Povrch skříně, knoflíků, ani částí prostoru za stupnicí nesmí být odřen nebo znečištěn. Při přeladování mezi oběma dorazy se musí ukazovatel pohybovat plynule a zůstat ve svislé poloze.

N Á H F A D N í D í L Y

Mechanické části (bez obr.)


Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	přední díl skříně se stupnicí	1PF 800 79	
2	reprodukтор TESLA ARE 4804	2AN 715 40	RP1
3	dvojpólová zásuvka reproduktoru	1PF 280 40	XC3
4	mřížka před reproduktorem	1PF 739 36	
5	gumová nožka skříně	AF 816 47	
6	tlačítko spínače provozu, sestavené	1PF 795 96	
7	knoflík regulátoru, sestavený	1PF 244 28	
8	knoflík přepínače rozsahů, sestavený	1PF 244 29	
9	ladicí knoflík s hřídelem (obr. 11)	1PF 817 39	H
10	ložisko ladicího knoflíku	1PA 589 46	L
11	náhonový motouz s pružinou	1PF 426 29	M, P
12	vodítka motouzu	1PA 679 94	V
13	náhonový buben	1PF 678 21	B
14	stupnicový ukazovatel, holý	1PA 167 20	U
15	stínítka stupnice	1PA 571 02	
16	přepínač rozsahů s přívody (obr. 12)	1PK 533 23	PSA1
17	desetiipólová zásuvka přepínače	1PF 281 74	XC1
18	čtyřpólová zásuvka regulátorů	1PF 280 41	XC2
19	upínací příchytky vodičů	1PA 254 10	
20	zadní část skříně, holá	1PF 816 55	
21	spínač provozu	1PK 055 20	SP1
22	držák MINI 1 A pro tavnou pojistku	PN 3054/82	
23	tavná pojistka T 50 mA/250 V	ČSN 35 4733	FU1
24	síťová šňůra	1PF 616 62	
25	dvojpólová zásuvka síťového transformátoru	1PF 280 40	XC4, XC7
26	vstupní část pro fm, úplná	1PN 051 35 +)	
27	stínící přihrádka pro mf obvody	1PF 694 60	

*) Ostatní náhradní díly vstupní části jsou uvedeny v Dodatku na str. 26.


28	anténní přípojka pro am	6AF 280 22	
29	anténní přípojka pro fm	6AF 280 24	
30	pětipolová přípojka pro gramofon	6AF 282 13	XC5
31	distanční podložka delší	1PA 098 67	
32	odpojovací přípojka pro reproduktor	6AF 282 29	XC6
33	distanční podložka kratší	1PA 098 88	

Elektrické části (příloha IIb)

Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
Hlavní deska			
VD1	křemíková dioda	KA265	
VD2	křemíková dioda	KA136	
až		,	
VD7	křemíková dioda	KA136	
VD8	křemíková dioda	KA265	
VD9	křemíková dioda	KA136	
VD10	pár varikapů	2KB413	
VD11			
VD12	křemíková dioda	KB105Z	
VD13	křemíková dioda	KY133	
až			
VD16	křemíková dioda	KY133	
VZ1	Zenerova dioda	KZ241/6V2	
VZ2	Zenerova dioda	KZ241/12	
VT1	křemíkový tranzistor	KC239B	
VT2	křemíkový tranzistor	KC239C	
VT3	křemíkový tranzistor	KF125	znač. zel.
VT4	křemíkový tranzistor	KC239B	
až			
VT7	křemíkový tranzistor	KC239B	
VT9	křemíkový tranzistor	KC239B	
VT10	křemíkový tranzistor	KC239B	
VT11	křemíkový tranzistor	KC239C	
VT12	křemíkový tranzistor	KD135	
NL1	integrovaný obvod	A4100D	
NL2	integrovaný obvod	MDA4290V	
NL3	integrovaný obvod	MBA810DAS	
ZF1	keramická pásmová propust; 10,7 MHz	SPF 10,7 U200	
ZF2	keramická pásmová propust; 455 kHz	SPF 455 H5	
Deska "P"			
PVD1	křemíková dioda	KY131	
PVD2	křemíková dioda	KB105T	
PVD4	křemíková dioda	KB105T	
až			
PVD7	křemíková dioda	KB105T	
PHL1	světelná dioda bílá	VQA15	
PVT1	křemíkový tranzistor	KC237A	
PNL1	integrovaný obvod	MAA550	



Obr. 13. Zapojení feritové antény



SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR 9WN 861 16

VÝVODY	VINUTÍ	ZÁVITŮ	VODIČ			NAPĚTÍ A NEJVYŠŠÍ PROUDY	
			MAT.	ϕ	IZOL.	NAPRÁZDNO	PŘI ZATÍŽENÍ
8 - 10	ML1	2090	Cu	0,132	T	220 V	220 V
1 - 2	ML2	143	Cu	0,426	T	14,7 V	12 V / 0,55 A
3 - 4	ML3	550	Cu	0,063	T	56,7 V	50 V / 0,01 A

Obr. 14. Provedení a hodnoty síťového transformátoru

Díl	Cívka	Objednací číslo	Poznámky
<u>Hlavní deska</u>			
L1	tlumivka	1PK 852 51 +)	130 μ H
L2	vazební; sv	1PK 633 55 +)	10,5 mH
L3	tlumivka	1PK 852 54	
L4	vazební; dv	1PK 633 56	
L5			
L5'	vstupní; kv	1PK 633 54	
L5''			
L6			
L6'	vstupní (feritová anténa); sv (obr. 13)	1PF 600 76	
L6''			
L7			
L7'	vstupní (feritová anténa); dv (obr. 13)	1PF 600 77	
L7''			
L8	oscilátor; sv	1PK 607 52	
L9	oscilátor; dv	1PK 607 58	
L10	oscilátor; kv	1PK 607 53	
L11	detektor; 10,7 MHz	1PK 852 50	
L12	mf pásmová propust; 455 kHz	1PK 852 52	
L13			
L14	symetrisační člen; vkv	1PF 607 28	
L14'			
<u>Mimo desky</u>			
ML1			
ML2	síťový transformátor (obr. 14)	9WN 861 16	
ML3			

+) Udané indukčnosti jsou nastaveny ve výrobě a při sládování se již nenastavují.

Díl	Kondenzátor	Hodnota a tolerance	Provozní napětí V	Objednací číslo	Poznámky
<u>Hlavní deska</u>					
C1	keramický	68 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 68nZ'	
C2	keramický	68 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 68nZ	
C3	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS	
C4	keramický	15 pF \pm 5 %	40	TK 754 15pJ	
C5	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ	
C6	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ	
C7	keramický	100 pF \pm 5 %	40	TK 774 100pJ	
C8	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	32	TK 783 100nZ	
C9	keramický	39 pF \pm 5 %	40	TK 774 39pJ	
C10	dolahovací	3 - 60 pF	100	WN 704 19	
C11	dolahovací	2,5 - 6 pF		BT7 1CS N047 2,5/6	
C12	dolahovací	5 - 20 pF		30.427 502 5/20	
C13	keramický	68 000 pF +80 -20 %	32	TK 783 68nZ	
C14	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS	
C15	keramický	0,15 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 150nZ	
C16	keramický	3,3 pF \pm 0,5 pF	400	TK 656 3p3D	

Díl	Cívka	Objednací číslo	Poznámky
<u>Hlavní deska</u>			
L1	tlumivka	1PK 852 51 +)	130 μ H
L2	vazební; sv	1PK 633 55 +)	10,5 mH
L3	tlumivka	1PK 852 54	
L4	vazební; dv	1PK 633 56	
L5			
L5'	vstupní; kv	1PK 633 54	
L5''			
L6			
L6'	vstupní (feritová anténa); sv (obr. 13)	1PF 600 76	
L6''			
L7			
L7'	vstupní (feritová anténa); dv (obr. 13)	1PF 600 77	
L7''			
L8	oscilátor; sv	1PK 607 52	
L9	oscilátor; dv	1PK 607 58	
L10	oscilátor; kv	1PK 607 53	
L11	detektor; 10,7 MHz	1PK 852 50	
L12	mf pásmová propust; 455 kHz	1PK 852 52	
L13			
L14	symetrizační člen; vkv	1PF 607 28	
L14'			
 <u>Mimo desky</u>			
ML1			
ML2	sítový transformátor (obr. 14)	9WN 861 16	
ML3			

+) Udané indukčnosti jsou nastaveny ve výrobě a při sládování se již nenastavují.

Díl	Kondenzátor	Hodnota a tolerance	Provozní napětí V	Objednací číslo	Poznámky
<u>Hlavní deska</u>					
C1	keramický	68 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 68nZ'	
C2	keramický	68 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 68nZ	
C3	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS	
C4	keramický	15 pF \pm 5 %	40	TK 754 15pJ	
C5	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ	
C6	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ	
C7	keramický	100 pF \pm 5 %	40	TK 774 100pJ	
C8	keramický	0,1 μ F +80 -20 %	32	TK 783 100nZ	
C9	keramický	39 pF \pm 5 %	40	TK 774 39pJ	
C10	doládovací	3 - 60 pF	100	WN 704 19	
C11	doládovací	2,5 - 6 pF		BT7 1CS N047 2,5/6	
C12	doládovací	5 - 20 pF		30.427 502 5/20	
C13	keramický	68 000 pF +80 -20 %	32	TK 783 68nZ	
C14	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS	
C15	keramický	0,15 μ F +80 -20 %	12,5	TK 782 150nZ	
C16	keramický	3,3 pF \pm 0,5 pF.	400	TK 656 3p3D	

C17	keramický	68 000 pF +80 -20 %	32	TK 783 68nZ
C18	keramický	47 000 pF +80 -20 %	32	TK 783 47nZ
C19	elektrolyt.	0,5 µF +100 -10 %	70	TE 988 0µ5
C20	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C21	doládovací	2,5 - 6 pF		BT7 1CS N047 2,5/6
C22	keramický	1000 pF +50 -20 %	40	TK 724 1n0S
C23	doládovací	7 - 35 pF		30.427 603 7/35
C24	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C25	keramický	180 pF ±5 %	40	TK 774 180pJ
C26	keramický	390 pF ±5 %	40	TK 774 390pJ
C28	keramický	22 pF ±5 %	40	TK 774 22pJ
C29	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C30	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C31	keramický	15 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 15nS
C32	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS
C33	keramický	22 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 22nZ
C34	keramický	22 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 22nZ
C35	elektrolyt.	200 µF +100 -10 %	6	TE 002 200µ
C36	elektrolyt.	5 µF +100 -10 %	15	TE 004 5µ0
C37	svitkový	470 pF ±5 %	63	TGL 5155 470/5/63
C38	keramický	0,15 µF +80 -20 %	12,5	TK 782 150nZ
C39	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C40	elektrolyt.	20 µF +100 -10 %	15	TE 004 20µ
C41	keramický	0,1 µF +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ
C42	keramický	33 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 33nZ
C43	keramický	0,1 µF +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ
C44	elektrolyt.	20 µF +100 -10 %	15	TE 004 20µ
C45	keramický	33 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 33nZ
C46	elektrolyt.	20 µF +100 -10 %	15	TE 004 20µ
C47	keramický	0,1 µF +80 -20 %	12,5	TK 782 100nZ
C48	svitkový	1500 pF ±5 %	25	TGL 5155 1500/5/25
C49	keramický	6800 pF ±10 %	250	TK 725 6n8K
C50	elektrolyt.	20 µF +100 -10 %	15	TE 004 20µ
C51	elektrolyt.	10 µF +100 -10 %	10	TE 003 10µ
C52	elektrolyt.	10 µF +100 -10 %	10	TE 003 10µ
C53	keramický	3900 pF ±20 %	40	TK 724 3n9M
C54	elektrolyt.	10 µF +100 -10 %	10	TE 003 10µ
C55	keramický	330 pF +50 -20 %	250	TK 725 330pS
C56	svitkový	0,15 µF ±10 %	100	TC 215 150nK
C57	keramický	22 000 pF +80 -20 %	12,5	TK 782 22nZ
C58	keramický	4700 pF +80 -20 %	32	TK 783 4n7Z
C59	keramický	6800 pF ±10 %	250	TK 725 6n8K
C60	keramický	0,15 µF +80 -20 %	12,5	TK 782 150nZ
C61	elektrolyt.	10 µF +100 -10 %	10	TE 003 10µ
C62	elektrolyt.	200 µF +100 -10 %	6	TE 002 200µ
C63	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS
C64	elektrolyt.	10 µF +100 -10 %	10	TE 003 10µ
C65	elektrolyt.	100 µF +100 -10 %	15	TE 984 100µ
C66	elektrolyt.	100 µF +100 -10 %	15	TE 984 100µ
C67	keramický	820 pF ±20 %	40	TK 724 820pM
C68	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C69	keramický	0,1 µF +80 -20 %	32	TK 783 100nZ
C70	elektrolyt.	50 µF +100 -10 %	15	TE 004 50µ

PVC

C71	elektrolyt.	1000 μ F +100 -10 %	16	TF 008 1m0		
C72	elektrolyt.	500 μ F +100 -10 %	35	TE 986 500 μ	PVC	
C73	elektrolyt.	500 μ F +100 -10 %	35	TE 986 500 μ	PVC	
C74	elektrolyt.	500 μ F +100 -10 %	35	TE 986 500 μ	PVC	
C75	elektrolyt.	500 μ F +100 -10 %	35	TE 986 500 μ	PVC	
C76	elektrolyt.	220 μ F +100 -10 %	10	TF 007 220 μ		
C77	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS		
C78	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS		
C79	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS		
C80	keramický	10 000 pF +50 -20 %	40	TK 744 10nS		
C83	keramický	22 pF ±5 %	40	TK 754 22pJ		
C85	keramický	56 pF ±5 %	40	TK 774 56pJ		
<hr/>						
Deska "P"						
PC1	keramický	10 000 pF +50 -20 %	250	TK 745 10nS		
PC2	elektrolyt.	200 μ F +100 -10 %	70	TE 988 200 μ		
PC3	keramický	10 000 pF +50 -20 %	250	TK 745 10nS		
PC4	elektrolyt.	20 μ F +100 -10 %	35	TE 986 20 μ		

Díl	Rezistor	Hodnota a tolerance	Zatížení W	Objednací číslo	Poznámky
<hr/>					
Hlavní deska					
R1	uhlíkový	6800 0 ±10 %	0,125	TR 212 6K8K	
R2	uhlíkový	5600 0 ±10 %	0,125	TR 212 5K6K	
R3	uhlíkový	2200 0 ±10 %	0,125	TR 212 2K2K	
R4	metalizovaný	1 MΩ ±10 %	0,25	TR 191 1MOK	
R5	uhlíkový	5600 0 ±10 %	0,125	TR 212 5K6K	
R6	metalizovaný	1 MΩ ±10 %	0,25	TR 191 1MOK	
R7	uhlíkový	5600 0 ±10 %	0,125	TR 212 5K6K	
R8	uhlíkový	2200 0 ±10 %	0,125	TR 212 2K2K	
R9	metalizovaný	1 MΩ ±5 %	0,25	TR 191 1MOJ	
R10	uhlíkový	47 000 0 ±5 %	0,125	TR 212 47KJ	
R11	uhlíkový	6800 0 ±10 %	0,125	TR 212 6K8K	
R12	metalizovaný	1,5 MΩ ±10 %	0,25	TR 191 1M5K	
R13	uhlíkový	56 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 56KK	
R14	uhlíkový	5600 0 ±10 %	0,125	TR 212 5K6K	
R15	uhlíkový	27 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 27KK	
R16	uhlíkový	27 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 27KK	
R17	uhlíkový	15 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 15KK	
R18	uhlíkový	39 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 39KK	
R19	uhlíkový	0,1 MΩ ±10 %	0,125	TR 212 100KK	
R20	uhlíkový	27 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 27KK	
R21	uhlíkový	470 0 ±10 %	0,125	TR 212 47ORK	
R22	uhlíkový	330 0 ±10 %	0,125	TR 212 330RK	
R23	uhlíkový	4700 0 ±10 %	0,125	TR 212 4K7K	
R24	uhlíkový	6800 0 ±10 %	0,125	TR 212 6K8K	
R26	uhlíkový	0,1 MΩ ±10 %	0,125	TR 212 100KK	
R27	uhlíkový	10 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 10KK	
R28	uhlíkový	1200 0 ±5 %	0,125	TR 212 1K2J	
R29	uhlíkový	330 0 ±10 %	0,125	TR 212 330RK	

R30 uhlíkový 270 0 ±10 % 0,125 TR 212 270RK
R31 uhlíkový 12 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 12KJ
R32 uhlíkový 39 000 0 ±10 % 0,125 TR 212 39KK
R33 uhlíkový 680 0 ±5 % 0,125 TR 212 680RJ
R34 uhlíkový 13 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 13KJ
R35 uhlíkový 3300 0 ±10 % 0,125 TR 212 3K3K
R36 uhlíkový 3900 0 ±10 % 0,125 TR 212 3K9K
R37 uhlíkový 82 0 ±10 % 0,125 TR 212 82RK
R38 uhlíkový 82 0 ±10 % 0,125 TR 212 82RK
R39 uhlíkový 0,1 MΩ ±5 % 0,125 TR 212 100KJ
R40 uhlíkový 82 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 82KJ
R41 uhlíkový 33 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 33KJ
R42 metalizovaný 1 MΩ ±5 % 0,25 TR 191 1MOJ
R43 uhlíkový 82 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 82KJ
R44 metalizovaný 0,82 MΩ ±5 % 0,25 TR 191 820KJ
R45 uhlíkový 12 000 0 ±5 % 0,125 TR 212 12KJ
R46 uhlíkový 0,1 MΩ ±5 % 0,125 TR 212 100KJ
R47 uhlíkový 1000 0 ±10 % 0,125 TR 212 1KOK
R48 uhlíkový 4700 0 ±10 % 0,125 TR 212 4K7K
R49 uhlíkový 0,1 MΩ ±10 % 0,125 TR 212 100KK
R50 uhlíkový 0,1 MΩ ±10 % 0,125 TR 212 100KK
R51 metalizovaný 0,33 MΩ ±5 % 0,25 TR 191 330KJ
R52 uhlíkový 56 0 ±10 % 0,125 TR 212 56RK
R53 uhlíkový 100 0 ±10 % 0,125 TR 212 100RK
R54 uhlíkový 2,2 0 ±5 % 0,125 TR 212 2R2J
R55 uhlíkový 1000 0 ±10 % 0,125 TR 212 1KOK
R56 uhlíkový 330 0 ±10 % 0,125 TR 212 330RK
R57 uhlíkový 10 0 ±10 % 0,125 TR 212 10RK
R58 uhlíkový 1200 0 ±5 % 0,125 TR 212 1K2J
R60 uhlíkový 100 0 ±10 % 0,125 TR 212 100RK
RP1 nastaviteľný 1,5 MΩ ±30 % 0,2 TP 041 1M5N
RP2 nastaviteľný 1,5 MΩ ±30 % 0,2 TP 041 1M5N

Deska "P"

PR1 uhlíkový 4700 0 ±10 % 0,125 TR 212 4K7K
PR2 uhlíkový 1500 0 ±5 % 0,125 TR 212 1K5J
PR3 uhlíkový 4700 0 ±10 % 0,5 TR 214 4K7K
PR4 uhlíkový 2700 0 ±5 % 0,125 TR 212 2K7J
PR5 metalizovaný 1 MΩ ±10 % 0,25 TR 191 1MOK
PR6 uhlíkový 10 000 0 ±10 % 0,125 TR 212 10KK
PR7 uhlíkový 15 000 0 ±10 % 0,125 TR 212 15KK
PR8 uhlíkový 1600 0 ±5 % 0,125 TR 212 1K6J
PR9 uhlíkový 560 0 ±10 % 0,25 TR 213 560RK
PR10 uhlíkový 1200 0 ±10 % 0,125 TR 212 1K2K
PR11 uhlíkový 1800 0 ±5 % 0,125 TR 212 1K8J
PR12 uhlíkový 150 0 ±5 % 0,125 TR 212 150RJ
PR13 uhlíkový 100 0 ±10 % 0,125 TR 212 100RK
PR14 uhlíkový 1000 0 ±10 % 0,125 TR 212 1KOK
PRP1 nastaviteľný 22 000 0 ±30 % 0,2 TP 041 22KN
PRP2 potenciometr 10 000 0 ±20 % 0,15 TP 160 20B 10KN hlasitosť
PRP3 potenciometr 10 000 0 ±20 % 0,15 TP 160 20B 10KN basy
PRP4 potenciometr 10 000 0 ±20 % 0,15 TP 160 20B 10KN výšky
PRP5 nastaviteľný 47 000 0 ±30 % 0,2 TP 041 47KN

PRP6 nastaviteľný 0,22 MΩ ±30 % 0,2 TP 041 220KN
PRP7 potenciometr 0,1 MΩ 1PN 692 86 ladění
PRP8 nastaviteľný 6800 Ω ±30 % 0,2 TP 041 6K8N
PRP9 nastaviteľný 2,2 MΩ ±30 % 0,2 TP 041 2M2N
PRP10 nastaviteľný 0,33 MΩ ±20 % 0,2 TP 041 330KM


Z MĚNĚNÝ BĚHEM VÝROBY

Rezistory R9, R12, R42, R44, R51 a PR5 jsou někdy typu MLT-025 s původními hodnotami.

Záznamy o dalších změnách:

DODATEK

Vstupní část pro fm TESLA 1PN 051 35 je určena ke zpracování vysokofrekvenčního signálu v rozsahu kmitočtových pásem vkv 1 a vkv 2 a jeho přeměně na mezifrekvenční signál. Montážní deska se všemi díly vstupní části je vestavěna v plechové vaničce s odnímatelným krytem. Sládovací body jsou přístupné v otvorech krytu. Devět kolíků naspodu (vývody a měřicí body) se při montáži zapájí do základní desky přijímače.




Obr. 01. Zapojení přístrojů při předlaďování

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kmitočtový rozsah	65,5 až 108 MHz
Ladicí napětí	+3 až +25 V
Vstupní impedance	75 Ω
Vysokofrekvenční šířka pásma	menší nebo rovná 3 MHz
Interferenční poměr pro zrcadlový signál	větší nebo rovný 34 dB
Výkonový zisk ($B_{mf} = 200$ kHz; $U_{vst} = \text{max. } 200$ μ V)	větší nebo rovný 20 dB

Šumové číslo	asi	5 kTo
Největší vstupní napětí	zdvih 50 kHz	0,5 V _{ef}
Změna oscilátorového kmitočtu při změně teploty 25 °C na 45 °C	menší nebo rovná	100 kHz
Strmost afc ($U_{afc} = +0,9$ V; $f = 66$ MHz)	větší nebo rovná	100 kHz
Mezifrekvenční šířka pásma		200 kHz
Interferenční poměr pro mezifrekvenci	větší nebo rovný	70 dB
Jmenovité napájecí napětí		+6 V
Odběr proudu při jmenovitém napětí	asi	5,8 mA



Obr. 02. Sládovací prvky a měřicí body

POPIS ZAPOJENÍ

Signály z dipolové antény se přivádějí zpravidla přes symetrizační člen nebo odporový dělič na vstup (body 2^x , 1^x), k němuž je připojen prostřednictvím vazebních prvků L01, L02 první laděný obvod. Tvoří ho indukčnost L03, varikap VD01 a dolaďovací kondenzátor C01, který je spolu s kondenzátorem C02 součástí kapacitního děliče, upravujícího vazbu s vysokofrekvenčním zesilovačem (VT01) v zapojení se společnou bází. S kolektorovou zatěžovací impedancí L04 je prostřednictvím vazebního kondenzátoru C05 se stínicí feritovou trubičkou propojen laděný obvod L09, VD02, C010, C014. Vazební členy L010, C012 pak převádějí vf signál na emitor následujícího směšovače (VT02).

Do báze směšovače přichází současně přes malou kapacitu C018 signál z oscilátoru (VT03). Jeho laděný obvod L018, VD03, (C025), C022 je vázán s kolektorem a bází tranzistoru. Oddělovací členy R014, L013 a L014 omezují vyzářování oscilátoru. Diody VD07 a VD08 v bázovém obvodu zlepšují stabilitu pracovního bodu.

V témže obvodu je také varikap D05, připojený přes kapaci C020 a tvořící základ afc. Řídící napětí se přivádí z demodulačního obvodu přijímače do bodu 9^x a po filtrace na varikap; změnou řídícího napětí se dolaďuje oscilátor, a tedy i přijímaný signál.

Průběh oscilátorového signálu v bodu 3^x vyrovnává kmitočtově závislá zátěž L012, R012, aby byl zisk směšovače v celém laděném rozsahu konstantní. Vzhledem k induktivnímu charakteru zátěže pro harmonické signály se zvyšuje odolnost vůči parazitnímu příjemu. Samostatný oscilátor a jeho volná vazba se směšovačem zabezpečuje malou závislost oscilátorového kmitočtu na úrovni zpracovávaného signálu.

V kolektorovém obvodu směšovače (bod 4^x) je zařazena mf pásmová propust, jejíž primární obvod L016, C021 se při větších signálech tlumí diodou VD04. Jeou-li přijímané signály malé, je dioda uzavřena předpětím v závěrném směru (z děliče R015, R017). Sekundární obvod propustí L019, C026, C027 je přizpůsoben nižší vstupní impedanci následujícího mf zesilovače kapacitním děličem (vývod 5^x).

Proměnné kladné napětí pro varikapy se přivádí do bodu 8^x ; stabilizované napájecí napětí do bodu 7^x .

SLADOVÁNÍ A NÁHRADNÍ DÍLY


Vstupní část jako náhradní díl se dodává vždy předladěná, takže stačí po vestavění do přijímače její ladění obvody doladit. -- Pro případ většího zásahu do vstupní části, a tedy i jejího rozladění, uvádíme postup předladění tak, jak se provádí ve výrobě.

1. Mezi jednotlivými plošnými spoji nesmějí být zkraty. Elektrické části mají být spolehlivě připájeny a jejich poloha musí vylučovat vzájemné vodivé spojení. Cívky musí být k základní desce přilepeny solakrylem BT 55 Meďným acetonom. Jádra cívek mají být zajištěna polyuretanovými pásky a zašroubována do tělísek; rotory dolaďovacích kondenzátorů naříďte do středních poloh.
2. Zapojte předlaďovanou část bez krytu podle obr. 01. Na pracovišti je vf rozmítáč pro celý rozsah vkv (výstupní impedance 75 Ω), generátor značky 10,7 MHz, osciloskop s vf demodulační sondou a zdroje ss ladícího a napájecího napětí (ladící napětí 3 - 25 V lze odebírat z přijímače, měnit jeho velikost ladícím knoflikem a kontrolovat připojeným voltmetrem).
3. Kontrolujte odběr napájecího proudu v bodu 7^X (5,6 - 6,1 mA) a dotykem prstu na kolektor tranzistoru VT03 si ověřte, zda kmitání oscilátoru vysadí (pokles proudu).
4. Přepněte přepínač P do polohy "vf" a zapojte přívod se sériovým tlumicím členem do bodu 4^X (trubička s vnitřním průměrem 1 mm, připájená na ohebný kablík, se nasune na kolík). Naříďte ladící napětí na 25 V a vstupní signál na 108,25 MHz; jeho velikost upravte na obrazovce dostatečně zřetelnou křivku vf obvodů (obr. 03a). Jádem cívky L09 nalaďte vrchol křivky na zavedený signál a jádem L03 největší výšku křivky za současného snižování vstupního signálu (obr. 03b). Nakonec jádem cívky L018 posuňte značku "Z" zázněje kmitočtu 10,7 MHz s kmitočtem oscilátoru na vrchol křivky (obr. 03c). Změňte ladící napětí na 3 V a vstupní signál na 65,5 MHz. Potom podobně nalaďte dolaďovacím kondenzátorem C010 vrchol křivky na zavedený signál, kondenzátorem C01 co nejvyšší křivku a prvkem C022 mf značku na vrchol křivky (obr. 03abc).
- Uvedený postup opakujte, až dosáhnete shodné křivky a polohy značek v obou krajních polohách ladění.
5. Při postupném přelaďování rozmítáče v celém rozsahu a odpovídající změně ladícího napětí kontrolujte, zda v pásmech vkv 1 (66,5 - 73 MHz) a vkv 2 (87 - 108,25 MHz) neklesne mf značka o více než 2 dB pod vrchol křivky (obr. 04). Je-li pokles větší, záměňte varikapy VD02 a VD03 a zopakujte sladění podle odst. 4.
6. Nalaďte vstupní část na 66 MHz tak, aby se mf značka kryla s vrcholem křivky. Přepínač Q je v poloze "2,9 V", čímž se toto napětí dostává do bodu 9^X . Po přepnutí do polohy "2 V" se musí změna napětí o 0,9 V projevit posunem značky pod kmitočet 65,9 MHz, tj. oscilátorový kmitočet se musí změnit alespoň o 100 kHz (obr. 05). Tím je přezkoušeno afc.
7. Přepněte přepínač P do polohy "mf" a odpojte přívod od 4^X . Zavedený vstupní signál 108,25 MHz má být menší než 0,5 mV; změnou ladícího napětí na něj nalaďte vstupní část. Naříďte jádry cívek L016 a L019 mf značku na střed vrcholu křivky. Nakonec upravte mf šířku pásma roztažením nebo stažením cívky L017 (obr. 06a).
8. Ověřte si činnost tlumicí diody VD04 zvýšením úrovně signálu asi na 50 mV; křivka se má potom rozšířit podle obr. 06b. Je-li křivka deformovaná, není dioda v činnosti.
9. Nasadte kryt vstupní části a zajistěte jej závlačkami. Kryt způsobí rozladění vf obvodů, které je třeba opravit zopakováním postupu podle odst. 4.
10. V poloze "mf" přepínače P znova zkонтrolujte tvar mf křivky. Nakonec změřte výkonový zisk vstupní části na kmitočtech 65,5, 87 a 108,25 MHz; určuje se z výšky křivky při definovaném výstupním napětí z rozmítáče a definované citlivosti osciloskopu.
11. Zajistěte jádra cívek kapkami vosku.


NÁHRADNÍ DÍLY

Mechanické části (bez obr.)


Díl	Název	Objednací číslo	Poznámky
1	kryt vstupní části	1PA 691 73	
2	deská s plošnými spoji holá	1PB 001 46	
3	feritová trubička pro C05	205 535 302 501	




Obr. 03a




Obr. 03b




Obr. 03c




Obr. 04



Obr. 05



Obr. 06a



Obr. 06b


Elektrické časti (obr. 08)

VDO1					
VDO2	trojice varikapú			3KB109G	
VDO3					
VDO4	křemíková dioda			KAS21/40	
VDO5	varikap			KB205G	
VDO7	křemíková dioda			KB105Z	
VDO8	křemíková dioda			KB105Z	
VTO1	křemíkový tranzistor			KF125	zn. červ.
VTO2	křemíkový tranzistor			KF125	zn. zel.
VTO3	křemíkový tranzistor			KF125	zn. zel.
L01	tlumivka			1PK 587 01	
L02	cívky vstupního obvodu			1PK 586 96	
L03					
L04	tlumivka			1PK 614 16	
L09	cívky laděněho obvodu			1PK 588 24	
LO10					
L012	tlumivka			1PF 605 32	
L013	tlumivka			1PK 614 16	
L014	tlumivka			1PN 652 06	
L015	tlumivka			1PK 614 18	
L016	mf pásmová propust (primár); 10,7 MHz			1PK 051 73	
L017	vazební cívka propusti			1PF 605 33	
L018	cívka oscilátorového obvodu			1PK 586 99	
L019	mf pásmová propust (sekundár); 10,7 MHz			1PK 051 72	


C	Kondenzátor	Hodnota a tolerance	Provozní napětí V	Objednací číslo	Poznámky
01	doladovací	5 - 20 pF		BT7 1CS N750 5/20	
02	keramický	8,2 pF \pm 0,5 pF	400	TK 656 8p2D	
04	keramický	2200 pF \pm 50 -20 %	40	TK 744 2n2S	
05	keramický	6,8 pF \pm 0,5 pF	40	TK 754 6p8D	
06	keramický	10 000 pF \pm 80 -20 %	12,5	TK 782 10nZ	
010	doladovací	5 - 20 pF		BT7 1CS N750 5/20	
011	keramický	33 000 pF \pm 80 -20 %	32	TK 783 33nZ	
012	keramický	1000 pF \pm 50 -20 %	250	TK 745 1n0S	
013	keramický	33 000 pF \pm 80 -20 %	12,5	TK 782 33nZ	
014	keramický	4,7 pF \pm 0,5 pF	400	TK 656 4p7D	
015	keramický	4,7 pF \pm 0,5 pF	40	SK 721 91 4p7	
016	keramický	1000 pF \pm 50 -20 %	250	TK 745 1n0S	
017	keramický	1000 pF \pm 50 -20 %	250	TK 745 1n0S	
018	keramický	1,5 pF \pm 0,5 pF	40	SK 721 91 1p5	
019	keramický	33 000 pF \pm 80 -20 %	12,5	TK 782 33nZ	
020	keramický	8,5 pF \pm 0,5 pF	400	TK 656 8p2D	
022	doladovací	5 - 20 pF		BT7 1CS N750 5/20	
023	keramický	10 000 pF \pm 50 -20 %	40	TK 744 10nS	
024	keramický	1000 pF \pm 50 -20 %	250	TK 745 1n0S	
025	keramický	680 pF \pm 10 %	40	TK 794 680pK	
027	keramický	180 pF \pm 10 %	40	TK 794 180pK	
029	keramický	18 pF \pm 5 %.	40	TK 754 18pJ	

R	Rezistor	Hodnota a tolerance	Zatížení W	Objednací číslo	Poznámky
01	uhlíkový	0,18 M ₀ ±10 %	0,125	TR 212 180KK	
02	uhlíkový	560 0 ±10 %	0,125	TR 212 560RK	
03	uhlíkový	10 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 10KK	
04	uhlíkový	2700 0 ±10 %	0,125	TR 212 2K7K	
06	uhlíkový	0,18 M ₀ ±10 %	0,125	TR 212 180KK	
07	uhlíkový	390 0 ±10 %	0,125	TR 212 390RK	
08	uhlíkový	390 0 ±10 %	0,125	TR 212 390RK	
09	uhlíkový	10 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 10KK	
010	uhlíkový	1500 0 ±10 %	0,125	TR 212 1K5K	
011	uhlíkový	18 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 18KK	
012	uhlíkový	150 0 ±20 %	0,125	TR 212 150RM	
013	uhlíkový	5600 0 ±10 %	0,125	TR 212 5K6K	
014	uhlíkový	1200 0 ±10 %	0,125	TR 212 1K2K	
015	uhlíkový	2700 0 ±10 %	0,125	TR 212 2K7K	
016	uhlíkový	0,47 M ₀ ±20 %	0,125	TR 212 470KM	
017	uhlíkový	18 000 0 ±10 %	0,125	TR 212 18KK	
020	uhlíkový	56 000 0 ±20 %	0,125	TR 212 56KM	


Vydala TESLA ELTOS, státní podnik, v Praze




Příloha IIIa. Sládovací prvky a měřicí body



Příloha IIb. Schéma zapojení přijímače TESLA 441






Obr. 07. Montážní zapojení


KB109G KF125 KB109G KF125 KF125 KB205G KAS21/40

2x KB105Z

KB109 G



Obr. 08. Schéma zapojení vstupní části pro fm TESLA 1PN 051 35




Příloha Ib. Montážní zapojení desky "P"

TVAROVÁNÍ REZISTORU

R17, R18, R21, R22, R26,


R28, R60, R58

FERITOVÁ ANTÉNA
(VIZ OBR. 13)



Příloha Ia. Montážní zapojení hla

AROVÁNÍ REZISTORŮ
R7, R18, R21, R22, R26,
R28, R60, R58



TVAROVÁNÍ KERAMICKÝCH
KONDENZÁTORŮ

