


Obr. 3




Malyj transistorowy radioprijemnik

S O K O L - 404

Návod k použití

Technoimport  
SSSR  
Moskva

TISK  
BRAHMA



- 4 -

#### Návod k používaniu

Před prvním zapnutím radiopřijímače otevřete kryt napájecích zdrojů, vložte šest tužkových baterií a uzavřete kryt 4 /obr. 3/. Při vkládání napájecích zdrojů přinášte dodržet polaritu a řady baterií proložte izolační vložkou.

**Poznámka:** Schéma umístění napájecích zdrojů je uvedeno na zadní straně krytu.

Poté přepínacem nastavte podle vlastního výběru vlnový rozsah a zapněte radiopřijímač plným otocením knoflíku hlasitosti ve směru otáčení hodinových ručiček.

**Poznámka:** Při zapnutí radiopřijímače musí

být slyšet cvaknutí.

Knoflík hlasitosti nastavte do střední polohy. Otocením knoflíku 2 /obr. 1/ nadejměte radiopřijímač na vybranou stanici. Potom, otáčením radiopřijímače kolem vertikální osy, vyberte polohu zajišťující největší hlasitost při minimálních potruchách a poté nastavte knoflík 1 do polohy odpovídající optimální hlasitosti vysílání.

**Poznámka:** Životnost napájecích zdrojů se prodlouží, jestliže hlasitost vysílání je ihned, čímž se zároveň dosáhne i kvalitnejší poslech.

V případě použití sluchátka, zaujměte kolik šnury sluchátka do zdířky v radiopřijímači, umístěné na jeho zadní straně /obr. 2/, při tom se automaticky odpojí reproduktor radiopřijímače. Při vypínání radiopřijímače otočte knoflík hlasitosti proti směru hodinových ručiček až na doraz.

**Poznámka:** Při vypnutí radiopřijímače musí

být slyšet cvaknutí.

Radiopřijímač Vám bude spolehlivě sloužit, jestliže o ním budete opatrně zacházet, vystříháte se silných úderů a působení slunce, deště a sněhu.

- 2 -

Dovolili jste si radiopřijímač "Sokol - 404", který Vás poznáte, budete-li znát a plně využívat všechn možnosti tohoto radiopřijímače.

V návodu se seznámíte s potřebnými údaji o radiopřijímači "Sokol - 404" a s návodem k jeho používání.

Návod Vám pomůže i v tom případě, že si chcete něco připomout nebo vyprávět svým přátelům o tomto radiopřijímači.

Budeme rádi, sdíleti nám své dojmy o radiopřijímači "Sokol - 404" a rámcem na delší vylepšení pro následující modely tohoto radiopřijímače.

#### Všeobecné užívanie

Radiopřijímač "Sokol - 404" je určen k příjmu rozhlasového vysílání v rozsahu dlnových a středních vln. Příjem vysílání se uskutečňuje pomocí ferromagnetické antény, umístěné v radiopřijímači.

Knoflíky zapnutí, regulace hlasitosti a ladění jsou umístěny na přední straně radiopřijímače /obr. 1/. Přepínač vln je umístěn na zadní straně radiopřijímače /obr. 2/, kde jsou dále i připojky pro sluchátko, vnější anténu a uzemnění. Vnější anténu a uzemnění zlepší příjem rozhlasového vysílání ve stíněných prostorách.

+/- Obr. jsou uvedeny na konci návodu

#### Základní údaje

Rozsahy přijímaných radiového vln /frekvence/, m /kHz/:

dlouhé /DV/ ..... 2000 - 740,7 /150-405/



střední /SV/ .....

571,4 - 186,9 /525-1605/

- 5 -

- 3 -

obr. 1 - pohled na radiopřijímač zepředu

- 1 - knoflík zapnutí a regulace hlasitosti
- 2 - knoflík ladění radiopřijímače

obr. 2 - pohled na radiopřijímač zezadu

- 1 - přepínač vlnových rozsahů
- 2 - anténní zádka
- 3 - kryt napájecího zdroje
- 4 - konektor na připojení sluchátka
- 5 - konektor pro usazení

obr. 3 - pohled na napájecí část radiopřijímače

- 1 - napájecí zdroj
- 2 - izolační vložka
- 3 - pásek
- 4 - kryt napájecího zdroje

#### Principiální elektrické schéma radiopřijímače "Sokol - 40A"


SSSR 121200 Moskva Technoimport  
Moskva Technoimport

244-17-03


411200

Vněstorgizdat, Výst. č. 4290M

Malý tranzistorový radiopřijímač "Sokol - 40A"



Obr.2



Obr.1

Citlivost při výstupním výkonu 5 mW /při poměru signál/záumínislně:  
minimálně 20 dB,

při příjmu na smíšenou feromagnetickou anténu, mV/m:

v rozsahu SV ..... 2,0

při příjmu na vnější anténu, mV:

v rozsahu DV ..... 400

v rozsahu SV ..... 300

Selektivita /při rozladení na  $\pm 9$  kHz/, minimálně, dB ... 25

Výstupní výkon, W:

jmenovitý .....	0,15
maximální .....	0,25

#### Prekvenční rozsah

Hs: ..... 315 - 3150

Napájení ..... Besti tužkovými bateriemi  
mezinárodní normy o průměru

14 mm a výšce 50,5 mm  
/typ "316"/

Napětí napájecího zdroje, V ..... 9

Příkon při P výst. = 0,4 P jmen. W .....  $\leq 0,45$

Napájecí proud bez signálu, mA .....  $\leq 15$

Celkové rozměry, mm ..... 205 x 65 x 110

Hmotnost radiopřijímače  
bez napájecího zdroje, kp ..... 0,7